



סימוכין: 6578148

תאריך הפקה: 05/09/2023

מסמך זה אינו מהווה אסמכתא לשליחת הטופס.

דוח מסכם לעבודת אסבסט

פרטים כלליים

לתשומת ליבך על מנת למלא את הטופס יש לוודא שהכרטיס החכם הינו בתוקף.
כרטיס שעומד לפוג תוקפו יש צורך לחדש אותו בהתאם.
ניתן לבדוק את תוקף הכרטיס החכם בלחיצה על **הקישור הבא**

פרטי מגיש הבקשה

שם פרטי	שם משפחה	מספר זהות (כולל סיפרת ביקורת)
עופר	זהבי	58706854

דואר אלקטרוני

oferasbest@gmail.com

מגיש הבקשה

מספר מפקח אסבסט / עובד אחראי	מגיש הבקשה
21443	עובד אחראי

פרטי העבודה

מספר עבודה	האתר בו בוצעה העבודה
1-0043/2023	סקר קרקע

פרטי העבודה**פסולת האסבסט**

שם אתר הפסולת בו הוטמנה הפסולת

מטמנות אפעה בע"מ

חובה למלא את אחד מן השדות הבאים:

משקל הפסולת שפונתה בפועל (בטון)	נפח הפסולת שפונתה בפועל (בקוב)
0	

גורמי פיקוח חיצוניים

פיקוח נעשה על ידי

מפקח משרד להגנת הסביבה	מפקח אחר
------------------------	----------

שם משפחה	שם פרטי
זהבי	עופר

תאריכי נוכחות עובד אחראי באתר במהלך העבודה

נוכחות 1	
תאריך נוכחות	25/08/2023

תקציר המפרט את מהלך העבודה שהתבצעה, כולל תאריכים ושלבי ביצוע

מצורף קובץ

צירוף מסמכים

העתק שטר המטען להטמנת הפסולת

מפה.pdf

KB 129

מסמך פירוט נוסף

תיאור העבודה

תיאור מפורט אופן ביצוע עבודה סקר

KB 257

קובץ מעבדה 2

קובץ מעבדה 1

תוצאות דגימות אוויר סביבתיות

תמונות ממהלך העבודה

תמונה 2

מהלך 2.jpeg

KB 240

תמונה 1

מהלך 1.jpeg

KB 248

תמונות מסיום העבודה

תמונה 2

סיום 2.jpeg

KB 127

תמונה 1

סיום 1.jpeg

KB 128

אישור אכלוס

העתק מאישור האכלוס/ סיום העבודה שניתן ע"י מפקח אסבסט פריך/ עובד אחראי למזמין העבודה

אישור איכלוס סקר קרקע - עותק.df

KB 489

הצהרה ושליחה

הערות

במהלך הסקרלא נמצאו ממצאים לאסבסט, למעט במדרון המערבי המכוסה בניילון שבמקום זה ידוע שנמצאים בו צוברי אסבסט, שאר החניון נקי מפסולת אסבסט.קורדינאטות 13,14 זה המקום המכוסה בניילון פוליאיתילן 0.15,המקום ידוע למשרד הנגוע באסבסט.

הנני מצהיר בזאת כי המידע שמסרתי לעיל הינו מדויק מלא ונכון. העבודה בוצעה לאחר שאושרה, בהתאם לבקשה להיתר שהוגשה על ידי, ולהיתר העבודה ובהתאם לחוק למניעת מפגעי אסבסט.

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים כאחד.
טופס זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות.



תיאור מפורט של אופן ביצוע העבודה


- א. סימון גבולות שטח הסקר בארבע נקודות GPS.
- ב. שטח הקרקע בגודל של 1.5 דונם יבוצעו 10 חפירות לדונם, סה"כ 15 חפירות ע"י כלי צ.מ.ה מסוג מחפרון לעומק של 1.5 מ'.
- ג. במידה ובמקום מסוים יתגלה אסבסט פריך תבוצע חפירה בהיקף האתר החשוד, שבמהלכה יוחזר החומר ויכוסה ביריעת פוליאתילן 150 מיקרון ויוצב שלט אזהרה.
- ד. במידה ויימצא חומר חשוד כאסבסט פריך תיעצר העבודה, יועבר דיווח למשרד להגנת הסביבה ותשלח בדיקת צובר למעבדה מאושרת.
- ה. במידה ויימצא בשטח הסקר חומר החשוד כאסבסט צמנט, יסומן מקום הימצאותו, תישלח דגימה לבדיקת מעבדה ויודגש בדו"ח מסכם.
- ו. בזמן ביצוע החפירות יהיו עובד האסבסט זמין עם ציוד להרטבה, במידה ויתגלה חומר חשוד כאסבסט פריך בחפירה. כמו כן, בזמניות ציוד מגן אישי הכולל חליפה חד פעמית ומסיכת חצי פנים לעובד האסבסט, מפעיל כלי הצמ"ה והמפקח המלווה.
- ז. כל העובדים המעורבים בביצוע הסקר יעברו תדריך והדרכה על אופן השימוש בציוד המיגון ובמידה ויימצא חומר החשוד כאסבסט פריך. כמו כן ינוהל יומן עבודה של אותו יום.
- ח. כל נקודות החפירה שיבוצעו באתר הסקר יעודכנו בטבלה של נ.צ מדויקים שתצורף לדוח מסכם.







מדידת מיקום גישושים עברון - רחוב איסי-לה-מולינו



רשימת קואורדינטות

מס' נקודה	קואורדינטת מזרח-מערב	קואורדינטת צפון-דרום	גובה נקודה
1	209548.90	766637.94	18.63
2	209548.37	766660.84	18.19
2	209549.20	766649.22	18.46
4	209541.54	766664.86	17.58
5	209537.32	766661.43	17.54
6	209534.83	766657.03	17.72
7	209543.73	766654.69	18.01
8	209533.76	766648.58	17.80
9	209539.97	766642.69	18.07
10	209535.24	766637.55	18.03
11	209526.39	766640.91	17.81
12	209515.11	766634.34	15.03
13	209520.74	766642.58	15.81
14	209521.52	766650.81	15.90
15	209523.57	766659.26	15.76
16	209528.14	766659.10	17.52
17	209524.98	766662.32	15.58



תאריך ביצוע מדידה
03-09-2023




כתובת: ת.ד. נגרת מיקוד 16100
טלפון: 04-6080603, פקס: 04-6082794
כתובת דואר אלקטרוני: Info@Geopoint.me

התוכנית: מדידת מיקום גישושים
עברון - רחוב איסי-לה-מולינו

הוכן עבור: החברה לשירותי איכות הסביבה

תכנית מס':	תאריך:	חתימה וחותמת	
2023/996/GEO	03-09-2023		
שפ"ח:	ק.נ.מ.	ד"ר גיא ג'רוש	1:250
חומה C:\WORK\2023\996\8	שרטוט:	מהנדס מודד מוסמך	מחאי:
	מחאי:	רשיון מס' 1226	קובץ:
			EVRON_GESHOSH_03-09-2023.dwg



תאריך: 5/9/23

לכבוד:

לכל המעוניין

הנדון: אישור אכלוס

אני הח"מ עופר זהבי עובד אחראי אסבסט פריך מורשה ע"י המנהל במשרד להגנת הסביבה, מאשר כי הסתיים ביצוע סקר קרקע להמצאות אסבסט בגוש 21066 חלקה 5 בכתובת חניון מטה אשר בישוב עברון הסקר בוצע ע"פ החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק התשע"א-2011, הנחיות המשרד להגנת הסביבה והיתר לסקר 1-0043/2023 בתאריכים 25.8.23.

ממצאי הסקר:

התגלה אסבסט טמון בקרקע.

השטח אותו סקרתי מסומן על גבי מפת המדידה המהווה חלק בלתי נפרד מאישור זה. על גבי המפה מסומנות הנקודות בהן התגלה האסבסט ומסומנות הקואורדינטות.

בשטח הסקר יש מבנים או תשתית אשר הקרקע תחתם **לא נבדקה** במסגרת סקר זה.

במסגרת העבודה ביצעתי את הפעולות הבאות:

- החפירה כוסתה בשקית צהובה ייעודית או 2 שכבות פוליאיתילן בעובי של 150 מיקרון ומעליה אדמה שתסומן בשטח ע"י מוט מתכת בגובה 20 ס"מ ועליו סרט סימון אדום.
- הודעה זו הועברה ביום 25.8.23 לאגף אבק מזיק באמצעות דוא"ל לכתובת asbest@sviva.gov.il, הודעה בכתב לרשויות התכנון ומנהלת פרויקט פינוי האסבסט בגליל המערבי (טלפון 04-9512010), לוועדה המקומית לתכנון ולבעל הנכס.

כבעל הנכס, עליך לפעול לאלתר לסילוק פסולת האסבסט שבקרקע שבבעלותך, באמצעות עוסק באסבסט בעל רשיון ולאחר קבלת היתר עבודה מהמשרד להגנת הסביבה.

חתימה: עופר זהבי

תאריך: 5/9/23

עופר זהבי
 עובד אחראי אסבסט פריך
 ר.נ. 21443

