



סימוכין: 6582310

תאריך הפקה: 19/03/2025

מסמך זה אינו מהווה אסמכתא לשליחת הטופס.

דוח מסכם לעבודת אסבסט

פרטים כלליים

לתשומת ליבך על מנת למלא את הטופס יש לוודא שהכרטיס החכם הינו בתוקף.
כרטיס שעומד לפוג תוקפו יש צורך לחדש אותו בהתאם.
ניתן לבדוק את תוקף הכרטיס החכם בלחיצה על הקישור הבא

פרטי מגיש הבקשה

מספר זהות (כולל סיפרת ביקורת)	שם משפחה	שם פרטי
58706854	זהבי	עופר

דואר אלקטרוני

oferasbest@gmail.com

מגיש הבקשה

מגיש הבקשה	מספר מפקח אסבסט / עובד אחראי
עובד אחראי - 21443	21443

פרטי העבודה

מספר עבודה	האתר בו בוצעה העבודה
1-0012/2025	סקר קרקע- שלב ב' פרויקט גליל מערבי

פרטי העבודה

פסולת האסבסט

שם אתר הפסולת בו הוטמנה הפסולת

מטמנות אפעה בע"מ

חובה למלא את אחד מן השדות הבאים:

משקל הפסולת שפונתה בפועל (בטון)	נפח הפסולת שפונתה בפועל (בקוב)
0	

גורמי פיקוח חיצוניים

פיקוח נעשה על ידי

מפקח משרד להגנת הסביבה	מפקח אחר
------------------------	----------

שם משפחה	שם פרטי
זהבי	עופר

תאריכי נוכחות עובד אחראי באתר במהלך העבודה

נוכחות 1	
תאריך נוכחות	03/03/2025

תקציר המפרט את מהלך העבודה שהתבצעה, כולל תאריכים ושלב ביצוע

מצורף קובץ

צירוף מסמכים

העתק שטר המטען להטמנת הפסולת

[hariya 19590-22.pdf 7-3-2025](#)

KB 308

מסמך פירוט נוסף

תיאור העבודה

[תאור מפורט בן גאון pdf.8](#)

KB 258

קובץ מעבדה 2

קובץ מעבדה 1

תוצאות דגימות אוויר סביבתיות

תמונות ממהלך העבודה

תמונה 2

[מהלך 2.jpeg](#)

KB 671

תמונה 1

[מהלך 3.jpeg](#)

KB 471

תמונות מסיום העבודה

תמונה 2

[סיום 1.jpeg](#)

KB 574

תמונה 1

[סיום.jpeg](#)

KB 590

אישור אכלוס

העתק מאישור האכלוס/ סיום העבודה
שניתן ע"י מפקח אסבסט פריך/ עובד
אחראי למזמין העבודה

[אישור אכלוס בן גאון pdf.8](#)

KB 488

הצהרה ושליחה

הערות

☒ הנני מצהיר בזאת כי המידע שמסרתי לעיל הינו מדויק מלא ונכון. העבודה בוצעה לאחר שאושרה, בהתאם לבקשה להיתר שהוגשה על ידי, ולהיתר העבודה ובהתאם לחוק למניעת מפגעי אסבסט.

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים כאחד.
טופס זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות.

תיאור מפורט של אופן ביצוע העבודה

א. סימון גבולות שטח הסקר בארבע נקודות GPS.

ב. שטח הקרקע בגודל של 1.2 דונם יבוצעו 10 חפירות לדונם, סה"כ 12 חפירות ע"י כלי צ.מ.ה מסוג מחפרון לעומק של 1.5 מ'.

ג. במידה ובמקום מסוים יתגלה אסבסט פריך תבוצע חפירה בהיקף האתר החשוד, שבמהלכה יוחזר החומר ויכוסה ביריעת פוליאטילן 150 מיקרון ויוצב שלט אזהרה.

ד. במידה ויימצא חומר חשוד כאסבסט פריך תיעצר העבודה, יועבר דיווח למשרד להגנת הסביבה ותשלח בדיקת צובר למעבדה מאושרת.

ה. במידה ויימצא בשטח הסקר חומר החשוד כאסבסט צמנט, יסומן מקום הימצאותו, תישלח דגימה לבדיקת מעבדה ויודגש בדו"ח מסכם.

ו. בזמן ביצוע החפירות יהיו עובד האסבסט זמין עם ציוד להרטבה, במידה ויתגלה חומר חשוד כאסבסט פריך בחפירה. כמו כן, בזמינות ציוד מגן אישי הכולל חליפה חד פעמית ומסיכת חצי פנים לעובד האסבסט, מפעיל כלי הצמ"ה והמפקח המלווה.

ז. כל העובדים המעורבים בביצוע הסקר יעברו תדריך והדרכה על אופן השימוש בציוד המיגון ובמידה ויימצא חומר החשוד כאסבסט פריך. כמו כן ינוהל יומן עבודה של אותו יום.

ח. כל נקודות החפירה שיבוצעו באתר הסקר יעודכנו בטבלה של נ.צ מדויקים שתצורף לדוח מסכם.



תאריך: 3/2/19

לכבוד:

לכל המעוניין

הנדון: אישור אכלוס

אני הח"מ עופר זהבי עובד אחראי אסבסט פריך מורשה ע"י המנהל במשרד להגנת הסביבה, מאשר כי הסתיים ביצוע סקר קרקע להמצאות אסבסט גוש 19590 חלקה 22 בכתובת בן גאון 8 ביישוב נהריה.

הסקר בוצע ע"פ החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק התשע"א-2011, הנחיות המשרד להגנת הסביבה והיתר לסקר 1-0012/2025 בתאריכים 3.3.25

ממצאי הסקר

התגלה אסבסט טמון בקרקע.

השטח אותו סקרתי מסומן על גבי מפת המדידה המהווה חלק בלתי נפרד מאישור זה. על גבי המפה מסומנות הנקודות בהן התגלה האסבסט ומסומנות הקואורדינטות.

בשטח הסקר יש מבנים או תשתית אשר הקרקע תחתם **לא נבדקה** במסגרת סקר זה.

במסגרת העבודה ביצעתי את הפעולות הבאות:

- החפירה כוסתה בשקית צהובה ייעודית או 2 שכבות פוליאיתילן בעובי של 150 מיקרון ומעליה אדמה שתסומן בשטח ע"י מוט מתכת בגובה 20 ס"מ ועליו סרט סימון אדום.
- הודעה זו הועברה ביום 3.3.25 לאגף אבק מזיק באמצעות דוא"ל לכתובת asbest@sviva.gov.il, הודעה בכתב לרשויות התכנון ומנהלת פרויקט פינוי האסבסט בגליל המערבי (טלפון 04-9512010), לוועדה המקומית לתכנון ולבעל הנכס.

כבעל הנכס, עליך לפעול לאלתר לסילוק פסולת האסבסט שבקרקע שבבעלותך, באמצעות עוסק באסבסט בעל רשיון ולאחר קבלת היתר עבודה מהמשרד להגנת הסביבה.

חתימה: עופר זהבי


תאריך 19.3.25

עופר זהבי
 עובד אחראי אסבסט פריך
 ר.מ. 21443










רשימת קואורדינטות

מס' קואורדינטת		קואורדינטת		גובה	
מס' נקודה	מזרח-מערב	צפון-דרום	צפון-דרום	נקודה	
A1	209941. 13	770104. 00	8. 40		ממצא אסבסט
A2	209940. 81	770102. 10	8. 45		ממצא אסבסט
1	209937. 69	770129. 59	8. 25		
2	209937. 52	770139. 84	8. 15		
3	209941. 64	770143. 94	8. 25		
4	209938. 04	770111. 81	7. 92		
5	209928. 51	770141. 86	7. 92		
6	209921. 38	770125. 12	7. 64		

תרשים סביבה



הערות:

1. הגבולות לפי דיגיטציה של מפי
2. איו להסתמך על רקע הקדסטר לשחזור גבולות ולקביעת זכויות.
3. כל שימוש בגבולות גרפיים לצורך תכנון הוא על אחריות המתכנן/המזמין.
4. רקע המדידה התקבל מהחברה לשירותי איכות הסביבה והוא אינו באחריות חברת גיאופוינט
5. לא לצרכי רישום



כתובת : ת.ד 141 נצרת מיקוד 16100
טלפון : 04-6080603 , פקס : 04-6082794
כתובת דואר אלקטרוני : Info@Geopoint.me

התוכנית :

נהריה מדידת בורות סקר

החברה לשירותי איכותי הסביבה

תכנית מס':	תאריך:	חתימה וחותמת
ספרייה WAGEDMETIC2023/9961 3.2025/	ק.ג.מ:	
	ש.מ.ס.:	
	ע.י.מ.א.ד	
קובץ:	7-3-2025_NAHARIYA_19590-22	



