



תיק : מקטע צנרת טיילת/תל אביב
25-251

לכבוד
מאיר שטראובר - מנהל אגף הנדסה ופיתוח רשות מקרקעי ישראל
lmeirs@land.gov.il

שלום רב,

הנדון : דוח תוצאות דיגום מקטע טיילת שדה דב צנרת נטושה חח"י, ינואר 2025

במסגרת עבודות לשליפת קווי הולכת מזוט ישנים של חברת החשמל שבוצעו בנובמבר 2023 בצמוד לטיילת בחלקה הצפוני נותר מקטע קצר של צינור מזוט העובר תחת הטיילת, דרומית לחוף תל ברוך, ממערב לשכונת נופי ים וצפונית לתחנת הכוח של רדינג, תל אביב.

שטח התוכנית ממוקם בגוש 6900, חלקה 9.

עומק מי התהום 2.5-4.5 מטרים.

עומק הצינור הינו כ- 3 מטרים (אורכו לא צויין במסמך – כ- 25 מטרים).

בוצע דיגום קרקע לעומק 5 מטרים בארבע נקודות שמוקמו בקרבת הצינור משני צדדיו לבחינת המצאות מזהמים בקרקע.

על פי תוצאות הדיגום לא נמצאו חריגות בריכוזי SVOC, VOC, TPH ומתכות (למעט חריגה בברזל בכל נקודות הדיגום באופן המצביע על רמות ברזל טבעיות גבוהות).

אין למשרדנו הערות לממצאי הדוח, על פיהם לא נמצאו חריגות בדיגומי הקרקע שבוצעו בקרבת מקטע הצנרת הנטושה.

אציין כי לא ניתן מידע על מצב הצינור והפעולות שבוצעו לצורך נטישתו.

ממצאי הדיגום אינם מיתרים דיגום המשך במועד עתידי בו הצנרת הנטושה תישלף.

בברכה

אורלי אביעם

מרכזת בכירה קרקעות מזוהמות

העתק פנימי

יורם הורביץ

עמיר אשד

עפרי חזיז

איתי בן דוד

נדב הללי

- מנהל המחוז

- סגן מנהל המחוז

- מ.מ. רא"ג שפכי תעשייה וקרקעות מזוהמות

- ממונה קרקעות מזוהמות

- מרכז קרקעות מזוהמות

העתק חיצוני

רועי אברהמון

- אחראי קרקע ומים היחידה הסביבתית ת"א-יפו



המשרד להגנת הסביבה

דרך מנחם בגין 125 ת.ד. 20110 תל אביב 67102 037634424 פקס 037634401

<mailto:orlya@sviva.gov.il>