

04 מרץ 2024

כ"ד אדר א תשפ"ד

סימוכין : DI\_190323113254189

תיק : מקטע צנרת צפוני שדה דב/תל אביב  
24-55

מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה

מחוז תל אביב



לכבוד

עומרי ורדיקה - מנהל אגף בכיר הנדסה ופיתוח תשתיות רמ"י

שלום רב,

הנדון : מקטע טיילת צנרת נטושה חח"י שדה דב צפון, תוצאות דיגום מוודא, דצמבר

2023

מקטע הצינור שבנדון שייך לחברת החשמל ושימש בעבר להולכת מזוט. המקטע שאורכו כ- 25 מטרים היה ממוקם בחלקו הצפוני של שדה דב בסמוך לטיילת והוא חלק ממקטע מספר 1 הממוקם מדרום לאתר הדלק 1 בתל ברוך. בנובמבר 2023 בוצעו עבודות לצורך שליפת המקטע ולאחריהן דיגום של ערימת הקרקע החפורה ושל תוואי הצינור שהוצע, לצורך איתור זיהום קרקע.

תוואי הצינור נדגם בעשר נקודות לשלושה עומקים וערימת הקרקע שנחפרה נדגמה בהתאם לנוהל דיגום ערימות. בוצעו בדיקות מעבדתיות לאיתור מרכיבי דלקים ומתכות כבדות.

על פי דוח הממצאים לא נמצאו ממצאי שדה המעידים על זיהום ולא נמצאו חריגות בריכוזי המזהמים שנבדקו.

**בהתאם לממצאים המוצגים בדוח, אין למשרדנו בשלב זה דרישות נוספות לנושא זיהום קרקע בתוואי הצינור.**

בברכה

אורלי אביעם

מרכזת בכירה קרקעות מזוהמות

העתק פנימי

יורם הורביץ

עמיר אשד

אבי חיים

נועם פוניה

כפיר אבישר

- מנהל המחוז

- סגן מנהל המחוז

- רא"ג שפכי תעשייה וקרקעות מזוהמות

- ממונה קרקעות מזוהמות

- מרכז קרקעות מזוהמות

העתק חיצוני

רועי אבהרמון

יוסי מזרחי

- אחראי קרקע ומים היחידה הסביבתית ת"א-יפו

- ס. מנהל אגף בכיר הנדסה ופיתוח תשתיות רמ"י



המשרד להגנת הסביבה

דרך מנחם בגין 125 ת.ד. 20110 תל אביב 037634424 67102 פקס 037634401

<mailto:orlya@sviva.gov.il>