



לכבוד
מר עמרי ורדיקה
מנהל אגף הנדסה – רשות מקרקעי ישראל
שלום רב,

הנדון- אישור ממצאי דו"ח דיגום מוודא פוליון שחור שדה דב –עדכון
סימוכין 1 – דו"ח ממצאים ליווי סביבתי פוליון שחור שדה דב ת"א - 21.6.2021 ("LDD")

במסגרת סקר קרקע מקיף שבוצע בשטח הפוליון השחור התגלו כשמונה מוקדי זיהום אשר הוגדרו וסומנו בהתאם לממצאי הסקר. במסגרת עבודות החפירה ובהתאם לממצאי השדה והמעבדה הועמקו והורחבו מוקדי הזיהום עד השלמת החפירה וקבלת ממצאים שאינם חורגים מערכי VSL לקרקעות מזוהמות.

א. ממצאים:

1. פוליון מספר 1 – בוצעו שבעה סבבי חפירה עד השלמת תיחום. ממדי המוקד הסופיים הינם 22X40X3 מ'.
2. פוליון מספר 2- בוצעו ששה סבבי חפירה עד השלמת תיחום. ממדי החפירה הסופיים הינם 13.5X16X3 מ'.
3. פוליון מספר 3- בוצעו שני סבבי חפירה עד השלמת תיחום. ממדי החפירה הסופיים הינם 9X18X2.5 מ'.
4. פוליונים מספר 4-6 – נחפרו ואושרו במסגרת דו"ח נפרד (סקר ווידוא ניקיון גבעת הפסולת).
5. פוליון מספר 7 – בוצע סבב חפירה בודד, ממדי החפירה הסופיים הינם 6.5X6.5X3 מ'.
6. פוליון מספר 8 – בוצעה חפירה בממדים של 12X12X3 מ' ולאורך קו צינור איגודן. עקב מגבלות של חפירה וחשיפה ממושכת של הצינור לא היה ניתן לבצע חפירה מתחת לקו ועל כן נותר זיהום בתחתית וסביב הקו אשר טרם שוקם.

ב. מסקנות:

1. להלן רשימת המגרשים עבורם הושלם שלב השיקום NFA ואין דרישות רגולטוריות נוספות:

3905	3924	3904	3926	3106	3601	373	3209
3922	3923	3206	3105	3207	3705	372	3302
3102	371	3204	3903	3103	3104	3001	3205
3701	3301	370	3202	3902	3101	3203	3703
2501	2006	270E	2213	2929	2607	270F	380B
2209	2208	2207	270D	2005	2204	2211	2924
2201	2704	2204	2905	2925	2928	270C	270A
2003	2605	2002	2926	2452	2706	2202	2705
1451	1606	1929	1914	2301	2707	2203	2206
2603	2708	2602	2401	2001	1915	1452	1802
2212	3201	3702	3704	3208	2402	2601	2709
			270B	1708	2451	2205	2210

2. מגרש 2607 מתוכנן בעתיד לטובת מבנים ומוסדות ציבור, במגרש זה התגלו חריגות בגז הקרקע המחייבות מיגון.

דרך מנחם בגין 125 ת.ד 7175 תל אביב 67102 טלפון 037634429 פקס 037634401

<mailto:kfirav@sviva.gov.il>

3. באזור תשתיות של חברת החשמל מתבצעות עבודות לפירוק קו מזוט ושיקום קרקע מזוהמת ועל כן טרם ניתן שחרור למקטע (מסומן בירוק כזה תחת נספח א).

4. סביב קו איגודן קיים זיהום בקרקע שלא ניתן לשקמו בשלב זה, השיקום יידרש במסגרת אישורים לעבודות עתידיות של איגודן (מיקום מדויק מצורף תחת נספח ב).

בברכה,

אינג' כפיר אבישר
מרכז קרקעות מזוהמות
מחוז תל אביב



העתק

מנהל המחוז	יורם הורביץ
סגן מנהל המחוז	עמיר אשד
ראש אגף שפכי תעשייה וקרקעות מזוהמות	אבי חיים
ממונה קרקעות מזוהמות, אגף שפכי תעשייה וקרקעות מזוהמות	נועם פוניה
ממונה תכנון סביבתי, הרשות לאיכות הסביבה ת"א	מירי אידלסון
מרכז מים וקרקעות, הרשות לאיכות הסביבה ת"א	רועי אברהמוף
סמנכ"ל אקולוגיה ובטיחות, החברה לשירותי איכות הסביבה	אולג גרנד
מנהל הפרויקט, החברה לשירותי איכות הסביבה	איתי גפן


דרך מנחם בגין 125 ת.ד 7175 תל אביב 67102 טלפון 037634429 פקס 037634401

<mailto:kfirav@sviva.gov.il>



נספח א- מיפוי מגרשים וסימון מוקדי שיקום שדה דב – פולגון שחור

(המפה מצורפת גם בנפרד)



דרך מנחם בגין 125 ת.ד. 7175 תל אביב 67102 טלפון 037634429 פקס 037634401

<mailto:kfirav@sviva.gov.il>

נספח ב – מפת קו איגודן הנדרש בשיקום



דרך מנחם בגין 125 ת.ד. 7175 תל אביב 67102 טלפון 037634429 פקס 037634401

<mailto:kfirav@sviva.gov.il>



המשרד להגנת הסביבה