

בוכמן קורן הורביץ ניהול ותכנון בע"מ

דו"ח סקר היסטורי מתחם 6 - מחנה צריפין

מאי 2015

(עדכון)

תאריך

21.05.15

חתימה




כותב הדו"ח

בועז פרידמן

תאריך

21.05.15

חתימה



מאשר הדו"ח

אורי אמית



Site Characterization and Remediation אפיון וטיפול בזיהומי קרקע ומי תהום

תוכן העניינים

3	דו"ח סקר היסטורי מתחם 6 – מחנה צריפין
---	---

שרטוטים:

20	שרטוט 1. מיקום האתר ושימושי הקרקע בסביבתו
21	שרטוט 2. טופוגרפיה וקידוחי מי תהום
22	שרטוט 3. מפת מפלסי מי תהום
23	שרטוט 4. מפת מפתח
24	שרטוט 5. מיקום הבסיסים בחלקו הדרומי של מתחם 6 ואזורי זיהום פוטנציאליים
25	שרטוט 6. מיקום הבסיסים בחלקו המרכזי של מתחם 6 ואזורי זיהום פוטנציאליים
26	שרטוט 7. מיקום הבסיסים בחלקו המזרחי של מתחם 6 ואזורי זיהום פוטנציאליים
27	שרטוט 8. תצלום אוויר - שנת 1918
28	שרטוט 9. תצלום אוויר - שנת 1946
29	שרטוט 10. תצלום אוויר - שנת 1958
30	שרטוט 11. תצלום אוויר - שנת 1969
31	שרטוט 12. תצלום אוויר - שנת 1974
32	שרטוט 13. תצלום אוויר - שנת 1984
33	שרטוט 14. תצלום אוויר - שנת 1991
34	שרטוט 15. תצלום אוויר - שנת 1999
35	שרטוט 16. תצלום אוויר - שנת 2015

טבלה:

36	טבלה 1. מוקדים חשודים בזיהום בשטח מתחם 6, מחנה צריפין
----	---

נספחים:

נספח 1.	שימושי מבנים – מתחם 6, מחנה צריפין
נספח 2.	מסמך סקירה על הצבא הבריטי
נספח 3.	מפה גיאולוגית – אזור מחנה צריפין

1. רקע

הדו"ח שלהלן מציג את ממצאי הסקר ההיסטורי שנערך במתחם 6 במחנה צריפין (להלן "האתר") לקראת פינוי מחנה צריפין והסבתו לאזור מגורים, מסחר ותעסוקה.

גבולות שטח האתר בו עוסק דו"ח זה הינם: מצפון – שטחים חקלאיים, מדרום – בית חולים אסף הרופא ומחנה צריפין (מתחמים 4 ו-7), ממערב – מחנה צריפין (מתחם 5), ממזרח – בית חולים אסף הרופא וכביש 44. מיקום האתר ושימושי הקרקע בסביבתו מוצגים בשרטוט מספר 1. הסקר ההיסטורי שממצאיו מוצגים בדו"ח זה נערך בהמשך לבקשת חברת "בוכמן קורן הורביץ ניהול ותכנון בע"מ", מתכנני הבינוי המוצע במתחם 6.

סקר היסטורי זה הוכן בהתאם לנוהלי ה-ASTM (American Society of Testing and Materials) להערכה סביבתית: Phase I Environmental Site Assessment Process (ASTM. E1527-13) ובהתאם לנוהלי המשרד להגנת הסביבה: "הנחיות המשרד להגנת הסביבה לתכנון וביצוע של סקרי קרקע ושיקום קרקע מזוהמת בתחנות דלק – יולי 2009".

1.1 מטרת העבודה

מטרת העבודה הינה זיהוי מוקדי סיכון סביבתיים בקרקע, גז קרקע ומי התהום בשטח האתר והמלצה על ביצוע פעולות נוספות, אם על בסיס ממצאי הסקר ההיסטורי יעלה הצורך.

1.2 מקורות מידע

המידע המוצג בדו"ח הנוכחי מבוסס על המקורות הבאים:

דו"חות/סקרים שבוצעו בעבר:

"סקר היסטורי לבחינת זיהום קרקע במחנה צריפין מק/460 (Phase 1) – מתחם 6", מאי 2013, גיאופרוספקט.

מידע מהגופים הבאים:

- רשות המים.
- ארכיון צה"ל.
- יחידת בינוי (תל השומר)

הערה: פניות לקבלת מידע הופנו למחוז מרכז של המשרד להגנת הסביבה, לאגף חופש המידע במשרד להגנת הסביבה, למשרד הבריאות ולעיריית ראשון לציון. בידי הגורמים הנ"ל לא היה מידע או שלא היה מידע נוסף על הקיים בידי עורכי הסקר.

צילומים:

תצלומי אוויר משנת 1918 עד 2015.

מפות:

- מפת מדידה של האתר
- מפות תשתיות ביוב

אתרים ברשת האינטרנט:

- אתר ויקיפדיה – [צריפין](http://he.wikipedia.org/wiki/צריפין) he.wikipedia.org/wiki/צריפין
- אתר נוסטלגיה, שימור המורשת הישראלית – www.nostal.co.il
- אתר המכון הגיאולוגי – www.gsi.gov.il
- עמוד ענן – www.amudanan.co.il
- אתר המפות הממשלתי – www.govmap.gov.il
- גוגל מפות – www.google.co.il/maps

מאמרים ומקורות נוספים:

- "בתי הסוהר בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי" יהושע כספי.
- אטלס חתכים גיאולוגיים בעריכתו של עמוס אקר, דצמבר 1999

ראיונות וסיורים באתר:

- ראיון וסיור שנערך בתאריך 22.02.2015 עם א.ב, מנהל טכני – בית מלאכה אחזקה בבסיס 1 – בבסיס משנת 1976.
- ראיון וסיור שנערכו בתאריך 02.03.2015 עם ד.ג, רס"ר בסיס 2 – בבסיס משנת 1996.
- ראיון וסיור שנערכו בתאריך 08.03.15 עם ע.ג. נאמנת הגנת הסביבה בבסיס 2. בבסיס משנת 1993.
- ראיון וסיור שנערכו בתאריך 02.03.2015 עם ד.ב, רס"ר בסיס 3 – בבסיס משנת 2014
- ראיון וסיור שנערכו בתאריך 10.03.2015 עם ר.ג, מנהל עבודה בבסיס 3, בבסיס משנת 1991.
- ראיון וסיור שנערכו בתאריך 04.03.15 עם ה.ע, נאמן הגנת הסביבה בבסיס 4 – שירת בבסיס בשנים 1998-2000 ומשנת 2010.
- ראיון וסיור שנערכו בתאריך 10.03.15 עם ע.ע, מפקדת בסיס 5 – בבסיס משנת 2014.
- ראיון וסיור שנערכו בתאריך 10.03.15 עם ב.פ, חיילת בבסיס 6 – בבסיס משנת 2014.
- ראיון וסיור שנערכו בתאריך 10.03.15 עם ע.מ, רמ"ד חמ"לים ומתקנים בבסיס 7 – בבסיס משנת 2006.
- ראיון וסיור שנערכו בתאריך 12.03.15 עם ר.ג, קב"ט בסיס 8 – בבסיס משנת 2013.
- ראיון וסיור שנערכו בתאריך 18.03.15 עם ש.ש, ממונה בטיחות והגנת הסביבה בבסיס 9 – בבסיס משנת 2006.

2. הגבלות הסקר ההיסטורי

דו"ח זה מתבסס על נתונים שנאספו מהמקורות ומהגורמים שצוינו לעיל במהלך תקופת הכנתו (פברואר 2015 עד מאי 2015).

ייתכן שדליפות לא מדווחות, או פעילויות אחרות אשר פגמו במצבו הסביבתי של האתר התרחשו ולא דווחו או זוהו במהלך פרק הזמן בו נערך הדו"ח.

הדו"ח הוכן בהתאם לשיטות הסביבתיות המקובלות וטומן בחובו את כל המגבלות הגלומות בשיטות

אלה. המחברים אינם מעניקים כל אחריות או ערבות נוספת מעבר לאמור במשפט הקודם, במובלע או במפורש, בכל הנוגע לשירותים המקצועיים אשר סופקו תחת תנאי החוזה ואשר כלולים בדו"ח זה. השירותים אשר בוצעו ותוארו בדו"ח הנוכחי התבססו בחלקם על תצפיות חזותיות על האתר והנמצא בו. לא ניתן להחיל את חוות דעתנו על אותם חלקים באתר שלא נמצאו זמינים לתצפית ישירה, או על תת-הקרקע.

דו"ח זה הוכן עבור חברת בוכמן קורן הורביץ ניהול ותכנון בע"מ לקראת פינוי מחנה צריפין. כל אדם אחר או ישות אחרת אינם מורשים להסתמך על המידע והמסקנות המופיעות בדו"ח זה ללא אישור בכתב של חברת בוכמן קורן הורביץ ניהול ותכנון בע"מ.

3. סקר קודם שנעשה באתר ובסביבתו

סקר היסטורי בוצע על ידי חברת גיאופרוספקט, שממצאיו דווחו בדו"ח: "סקר היסטורי לבחינת זיהום קרקע במחנה צריפין מק/460 (Phase 1) – מתחם 6", מאי 2013. במסגרת סקר זה נסקרו הבסיסים במתחם 6 וצוינו מוקדים בעלי פוטנציאל זיהום קרקע.

4. מידע כללי ותיאור האתר

4.1 היסטוריה

1917 – 1948: מתחם 6 היווה חלק ממחנה הצבא הבריטי צריפין (סרפנד דאז).

1948 – 2015: מחנה צריפין בשימוש צה"ל.

מחנה צריפין אשר נבנה על ידי הבריטים שימש כבסיס אימונים והדרכה בתקופת המנדט הבריטי. סמוך למחנה האימונים נבנה מחנה מעצר ששימש לקליטת עצורים ערבים ויהודים. שימושים אלו מתקיימים גם מאז אחיזתו של צה"ל במחנה (לא בהכרח באותם מיקומים גיאוגרפיים בתוך המחנה) כפי שמובא במקורות הבאים:

- "מחנה צריפין הוקם בשנת 1917 כבסיס של הצבא הבריטי (סרפנד). בשנת 1936 הוקם בסמוך מחנה המעצר "סרפנד". למחרת הכרזת המדינה עזבו הבריטים את המחנה ולמחנה נכנסו חיילי הלגיון הערבי. שלושה ימים לאחר מכן, המחנה נכבש על ידי חיילי חטיבת "גבעתי" במהלך מלחמת העצמאות. בשנת 1960 סופח שטח המחנה לבאר יעקב. המחנה שימש מאז ועד היום כמחנה אימונים והדרכה" (מתוך אתר ויקיפדיה).

- "...כבר מראשית בניינו הוקצה בו (מחנה צריפין) שטח נרחב לשימוש כבסיס טירונים עבור ה"נניטיבס" (Natives) הפלשתינאים, יהודים וערבים, שיועדו להתגייס לכוחות הוד מלכותו" (מתוך אתר נוסטלגיה, שימור המורשת הישראלית).

- "מחנה המעצר צריפין, שהוקם ב- 15 ליוני 1936, היה המחנה הראשון לקליטת עצורים ערבים... המחנה פונה ב- 10 בנובמבר 1936. בשנת 1939 נפתח המחנה לקליטת עצורים יהודים... המחנה השתרע על פני שטח רחב, סמוך למחנה האימונים הצבאי הגדול צריפין" (מתוך המאמר "בתי הסוהר בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי" יהושע כספי).

על פי מסמך סקירה על הצבא הבריטי (ארכיון הלח"י, כסלו תש"ח), היחידות הבריטיות העיקריות אשר פעלו בצריפין (סרפנד דאז) היו: מפקדת הצבא באזור דרום הארץ, שני בטליונים (גדודים) של

חיל רגלים, מפקדת חיל השירותים, מחסני חיל תחמושת, בית חולים צבאי, המשטרה הצבאית, פלוגת מכבי אש, מרכז הדואר הצבאי, פלוגות הובלה (ביניהם 414 Horse Transport Company אשר כללה עוזרים ועגלונים ערבים) ועוד.

בנספח מספר 2 ניתן לראות את רשימת היחידות השונות בצריפין כפי שנכתב לעיל ויחידות נוספות (העתק מהמסמך הנ"ל), כמו גם מפת חלוקה ליחידות במחנה צריפין משנת 1939 ומפה כללית משנת 1944.

בתצלומי אוויר משנת 1918 ועד לשנת 2015 (שרטוטים 8 עד 16), ניתן לראות את השינויים שנעשו באתר. נכון למועד כתיבת דו"ח זה, משמש האתר כמחנה צבאי ובו מספר יחידות כמפורט בפרק 8 - יחידות.

4.2 מיקום ושטח האתר

נ.צ מרכזי של האתר : 184600/652800.

האתר משתרע על שטח של כ – 420 דונם.

האתר, שהינו חלק ממחנה צריפין, כולל בשטחו 9 בסיסים המוצגים בשרטוטים 4 עד 7. האתר מוקף במתחמים נוספים של מחנה צריפין, בית חולים אסף הרופא ושטחים חקלאיים.

4.3 טופוגרפיה וניקוז

רומו של האתר נע בין כ- 55 מטרים לכ- 75 מטרים מעל פני הים. השיפוע הטופוגרפי הינו לכיוון מזרח ויוצר ניקוז טבעי בכיוונים אלו. ניקוז האתר עובר בתעלות ומתחבר לניקוז הכללי של כל מחנה צריפין הפונה לכיוון מזרח. האתר מצוי באגן הניקוז של נחל איילון הזורם כארבעה ק"מ צפון מזרחה. בשרטוט מספר 2 מוצגת מפה טופוגרפית של אזור האתר ובו מוצגות תעלות ניקוז נגר העילי הראשיות וכיוון הזרימה.

על פי הטופוגרפיה של האתר, ניקוז מתחם 6 מופנה מזרח/דרום מזרח. בשטח הבסיסים במתחם 6 ולאורך הכבישים הראשיים (מצפון לדרום, מזרחית לבסיסים 3 ו-5 וצפון מערב לדרום מזרח, דרומית לבסיס 3) קיימות מספר תעלות המנקזות את מי הגשמים (ראו תוואי מקורב של ניקוז נגר עילי בשרטוטים 4 עד 7). במהלך הסיורים בכל הבסיסים המפורטים לעיל לא נצפו סימנים מחשידים לזיהום קרקע באזורי תעלות ניקוז הנגר העילי.

4.4 ביוב

כללי

ביוב מתחם 6 מחובר למערכת הביוב הכללית של מחנה צריפין המופנה לתחנת שאיבה הנמצאת מזרחית לכביש 44. תוואי מקורב של צנרת הביוב מוצג בשרטוטים 4 עד 7.

נכון למועד כתיבת דו"ח זה, הביוב בכל היחידות במתחם 6 במחנה צריפין, הינו סניטרי.

על פי הסכם התקשרות משנת 1959 עם חברת "מהדריין" להחזקת מכון לטיהור מי הביוב במחנה צריפין, ידוע כי האתר מחובר למערכת ביוב משנת 1959 לפחות. שנת חיבור האתר לביוב אינה ידועה.

בורות ספיגה :

שלושה בורות ספיגה אותרו בשטח מתחם 6 (צפון בסיס 2). מיקום הבורות מסומן בשרטוטים 4 ו-6.

4.5 פינוי דלקים/שמנים

דלקים ו/או שמנים משומשים מפונים על ידי מרכז דלק (אחראי על משק הדלק בצה"ל).

5. גיאולוגיה

על פי מפה גיאולוגית המסלע באזור האתר משויך לחבורת כורכר מהפליסטוקן שבתקופת הקוורטר. האזור מאופיין במחשופים של חול אדום וטיט. בנספח מספר 3 מצורפת מפה גיאולוגית של אזור מחנה צריפין.

להלן תיאור חתך הקרקע על פי קידוח "יו צריפין 26/5" הממוקם כ-150 מ' צפון מזרחית לאתר:

0.0 – 25.0 מ': חול;

31.0 – 73.0 מ': אבן חול גירית;

73.0 – 79.0 מ': חול;

79.0 – 88.0 מ': אבן חול גירית;

88.0 – 91.0 מ': אבן חול עם חלוקים;

91.0 – 121.0 מ': אבן חול גירית;

121.0 – 126.0 מ': חול

6. הידרוגיאולוגיה

6.1 רגישות הידרולוגית:

על פי מפת הרגישות ההידרולוגית לזיהום מדלקים של רשות המים, האתר מצוי בתחום אקוויפר מסוג ב' המוגדר כאקוויפר ראשי בו הנזק ניתן לתיקון או אקוויפר משני בו הנזק אינו ניתן לתיקון.

6.2 רום מי התהום:

בסביבת מחנה צריפין קיים מספר רב של קידוחים למי התהום אשר מיקומם מוצג בשרטוט 2. הקידוח הקרוב ביותר לאתר אודותיו התקבלו נתונים מאת רשות המים הינו "יו צריפין 26/5". הקידוח נמצא כ-150 מטרים צפון מזרחית לאתר. ממוצע רום מי התהום שנמדד בקידוח בשנים 1999 - 2013 הינו כ- 10.0 מ' מעל פני הים. רום האתר הינו כ- 65 מטרים מעל פני הים. מכאן, עובי התווך הבלתי רווי מוערך בכ- 55 מטרים.

6.3 כיוון זרימת מי התהום:

על פי מפת מפלסי מי תהום של רשות המים – סתיו 2011, האתר נמצא מזרחית לשקע ראשון לציון ודרום מזרחית לשקע בת ים. כיוון זרימת מי התהום הינו מערבה. מפת מפלסי מי התהום מוצגת בשרטוט מספר 3.

6.4 איכות מי התהום:

על פי נתוני רשות המים מהשנים 2000 – 2014, נערכו בדיקות מי תהום (לפרמטרים Ca, Mg, Na, K Cl, SO₄, HCO₃, B, F, Br, NO₃) בקידוחים פ באר יעקב זבוטינסקי, פ באר יעקב מועצה נפט, יו תלמי מנשה 25/6, פ ספוריה מהדרין 5, פ רשלצ גרוס קליין ויו צריפין 26/5. תוצאות הבדיקות היו תקינות למעט

החריגות להלן :

NO3 - תקן מי שתייה הינו 70 מ"ג/ל'. אותרו חריגות בקידוחים :

- "פ באר יעקב ז'בוטינסקי" – 3 אירועי ניטור בין השנים 2000 - 2004 (ריכוזים נעים בין 152.0 – 154.0 מ"ג/ל')
- "יו תלמי מנשה" – אירוע ניטור בודד בשנת 2008 (106.4 מ"ג/ל')
- "פ ספוריה מהדרין 5" – אירוע ניטור בודד בשנת 2001 (115.0 מ"ג/ל')
- "פ רשלצ גרוס קליין" – 4 אירועי ניטור בין השנים 2000 - 2014 (ריכוזים נעים בין 167.0 – 220.8 מ"ג/ל')
- "יו צריפין 26/5" – אירוע ניטור בודד בשנת 2014 (130.5 מ"ג/ל')

Cl - תקן מי שתייה הינו 400 מ"ג/ל'. אותרו חריגות בקידוחים :

- "יו תלמי מנשה" – אירוע ניטור בודד בשנת 2008 (421.3 מ"ג/ל')
- "פ ספוריה מהדרין 5" – אירוע ניטור בודד בשנת 2001 (627.0 מ"ג/ל')

7. שימושי קרקע בסביבת האתר ובאתר - כללי

7.1 שימושי קרקע הסמוכים לאתר

להלן שימושי הקרקע בסביבת האתר :

ממערב: מתחם 5 ומגורים, ראשון לציון.

מצפון: שטחים חקלאיים.

מדרום: בית חולים אסף הרופא ומחנה צריפין (מתחמים 4 ו-7).

ממזרח: בית חולים אסף הרופא וכביש 44.

בבסיס 3 באזור הנמצא מחוץ למתחם 6 מדרום, אותר מפריד שמנים המהווה מוקד בעל פוטנציאל זיהום. מיקום מפריד הדלקים מוצג בשרטוטים 4 ו-5.

לא אותרו מוקדים בהם מתבצעת פעילות מזהמת משמעותית באזורים המשיקים למחנה צריפין. השימושים העיקריים בסביבת מחנה צריפין הינם מגורים ושטחים פתוחים. יצוין כי סמוך לחלקו הצפוני של המחנה נמצא בית החולים אסף הרופא וממזרח פועלות 3 תחנות דלק. בשרטוט מספר 1 מוצג מיקום בית חולים אסף הרופא.

בסביבת האתר מספר קידוחי מי תהום. מיקום קידוחי מי התהום מוצג בשרטוט מספר 2. שימושי הקרקע בסביבת מחנה צריפין מוצגים בשרטוט מספר 1.

7.2 שימושי קרקע באתר - כללי

בשטח האתר פועל מחנה צה"ל ובו מערך כבישים ומבנים רבים. באתר יחידות שונות בהן קיימים בעיקר משרדים, מגורים ומחסנים. באזורים שונים באתר נעשה שימוש בשמנים ו/או בדלקים. חיפוי פני שטח האתר הינו ברובו אספלט או בטון. אזורים רבים אינם מחופים. דו"ח זה עוסק בכל היחידות הפועלות במתחם 6 במחנה צריפין. תיאור שימושי הקרקע בכל יחידה מפורט בסעיף 8, בהמשך.

להלן טבלה ובה פירוט השינויים שחלו במתחם 6 על פי תצלומי אוויר משנים 1918 עד 2015 (שרטוטים 8 עד 16):

שנה	בסיס 1	בסיס 2	בסיס 3	בסיס 4	בסיס 5	בסיס 6	בסיס 7	בסיס 8	בסיס 9
1918 (שרטוט 8)	בתצלום אוויר משנת 1918 ניתן לראות מבנים/אוהלים בגדלים שונים המסודרים בקבוצות. מוערך כי מבנים ואוהלים אלו הינם ראשיתו של מחנה צריפין, מדרום נראים שטחים חקלאיים ושאר האזור הינו שטח פתוח המרושת בשבילים. לא ידוע מיקומו של מתחם 6 בתצלום האוויר.								
1946 (שרטוט 9)	נוספו מבנים במזרח ובמערב הבסיס	נוספו מבנים בכל שטח הבסיס	נוספו מבנים במזרח ובצפון הבסיס. בחלקו הדרום מערבי של הבסיס הוקמו עשרות אוהלים	חלקו המערבי של הבסיס נמצא מחוץ לתצלום האוויר. בחלקו המזרחי של הבסיס טרם החלה בנייה	נוספו מבנים בכל שטח הבסיס	נוסף מבנה בודד במזרח הבסיס. בשאר הבסיס טרם החלה בנייה	נוסף מבנה בודד בדרום מזרח הבסיס. בשאר הבסיס טרם החלה בנייה	נוסף מבנה בודד במזרח הבסיס. בשאר הבסיס טרם החלה בנייה	נוספו מספר מבנים בודדים לאורך גבול הדרומי של הבסיס. ברוב חלקי הבסיס טרם החלה בנייה
1958 (שרטוט 10)	נוספו מספר מבנים בחלקו המזרחי של הבסיס	נוסף מבנה בדרום הבסיס	האוהלים בחלקו הדרום מערבי של הבסיס הוסרו	ללא שינוי (רוב הבסיס מחוץ לתצלום האוויר)	נוספו מספר מבנים קטנים במרכז הבסיס	ללא שינוי	נוספו 2 מבנים	ללא שינוי	נוספו כעשרה מבנים במרכז הבסיס
1969 (שרטוט 11)	נוספו 2 מבנים במרכז הבסיס ו-2 מבנים במערב הבסיס	נוספו 3 מבנים בצפון הבסיס והוסרו מספר מבנים במרכז הבסיס	נוסף מבנה בגבול הדרום מערבי של הבסיס (סככת טיפול גנרטורים)	ללא שינוי, ניתן לראות עצים וצמחייה בכל שטח הבסיס	ללא שינוי	ללא שינוי	ללא שינוי	ללא שינוי	ללא שינוי
1974 (שרטוט 12)	נוספו 2 מבנים בדרום הבסיס (עיבוד שבבי וחשמליה)	ללא שינוי	ללא שינוי. דרומית לבסיס 3, נוסף מבנה מרכזיית בזק	העצים והצמחייה הוסרו, טרם החלה בנייה בבסיס	ללא שינוי	ללא שינוי	ללא שינוי	ללא שינוי	בדרום הבסיס הוסר מחדר
1984 (שרטוט 13)	נוסף מבנה בדרום הבסיס, בחלקו המזרחי של הבסיס הוסרו מבנים ונבנה מבנה המעבדות	נוסף מבנה בדרום הבסיס הוסרו מספר מבנים והוספו אחרים, בדרום הבסיס, הוספו 3 מבנים (בית הדפוס והמבנים שלידו)	בדרום הבסיס הוסרו מבנים והוספו 2 סככות (סככות חניית רכבים). במערב הבסיס הוספו 3 מבנים (סככת טיפולים וסככות חניית רכבים)	נוספו מבנים בכל שטח הבסיס	הוסרו מבנים בצפון הבסיס והוסף מבנה	ללא שינוי	ללא שינוי	ללא שינוי	הוסרו מבנים במרכז הבסיס ונוספו 2 מבנים גדולים
1991 (שרטוט 14)	נוספו מבנה במערב הבסיס (מעבדות) ובצפון הבסיס (מבנה צביעה/הסרת צבע)	נוסף מבנה גדול במרכז הבסיס, נוספו 2 מבנים בדרום מזרח הבסיס (משרדים)	ללא שינוי	נוסף מבנה (כיתות הדרכה)	נוספו מבנים קטנים בצפון הבסיס	ללא שינוי	ללא שינוי	הוסר מבנה, נוסף מבנה אחר	נוספו מבנים במערב, צפון ודרום הבסיס
1999 (שרטוט 15)	הוסר מבנה במרכז הבסיס, מזרחית למבנה צביעה/הסרת צבע (מצבעה בעבר)	נוספו 3 מבנים קטנים במזרח הבסיס	ללא שינוי	ללא שינוי	נוסף מבנה במרכז הבסיס	ללא שינוי	ללא שינוי	ללא שינוי	הוסרו מבנים ממערב הבסיס, נוסף מבנה בצפון הבסיס (מחסנים)
2015 (שרטוט 16)	ללא שינוי	נוספו מבנים בצפון מערב הבסיס (משרדים), הוסר מבנה בדרום מזרח הבסיס ונוסף מבנה אחר (חדר אוכל)	נוספו מבנים בצפון ובמרכז הבסיס	ללא שינוי	הוסרו מבנים בדרום הבסיס ונוספו מבנים אחרים	נוספו מבנים במערב הבסיס	נוספו מבנים בדרום הבסיס	נוספו 3 מבנים הבסיס	ללא שינוי

8. הבסיסים

בשטח מתחם 6 במחנה צריפין פועלים 9 בסיסים, כמוצג בשרטוטים 4 עד 7. כל בסיס ושימושי הקרקע בו, מתוארים להלן:

8.1 בסיס 1

מידע כללי:

הבסיס עוסק בפעילות הקשורה לציוד תקשורת (הרכבה, הלחמה, עיבוד שבבי, שיקום, תיקון, צביעה, וכד'). הבסיס החל פעילותו בתחילת שנות החמישים.

בתצלום אוויר משנת 1946 ניתן לראות שהחלה בנייה בבסיס כאשר במזרח ובמערב הבסיס נראים מספר מבנים. הבנייה בבסיס נמשכה לאורך השנים כפי שנראה בכל תצלומי האוויר עד לשנת 1991. תצורת המבנים נכון למועד כתיבת הדו"ח הנוכחי לא השתנתה משנת 1999. שטח הבסיס הינו כ- 65 דונם. מיקום הבסיס וגבולותיו בתוך מתחם 6 מוצגים בשרטוט 4 (הבסיס מסומן בספרה 1). בבסיס קיימים מבנים המשמשים בעיקר כמעבדות ומשרדים. שימושי המבנים בבסיס מובאים בנספח מס' 1.

ברחבי הבסיס קיימות מספר תעלות ניקוז:

- תעלה החוצה את כל הבסיס מצפון לדרום.
 - תעלה העוברת ממערב למזרח ומתחברת לתעלה הנ"ל.
 - תעלות העוברות לאורך גבולו הדרומי של המחנה.
- כל התעלות מתחברות לתעלה ראשית של מחנה צריפין העוברת מצפון לדרום לצד הכביש (מזרחית לבסיסים 3 ו-5).

הפעילות בהווה:

עיקר הפעילות במועד הכנת הסקר ההיסטורי הינה תיקון/הרכבה/הלחמה של ציוד קשר במעבדות. כמו כן, בבסיס נמצאת סככת טיפולים ברכב, עיבוד שבבי ומצבעה.

הפעילות בעבר:

הפעילות בעבר דומה לפעילות המתקיימת במועד הכנת הסקר ההיסטורי. בנוסף, בעבר התקיימו הפעילויות הבאות (מוצגות בשרטוטים 4 ו-6):

- קו ציפוי מתכות
- מצבעה נוספת
- תיקון מנועים (כולל הסרת שמנים באמצעות PCE)
- מחלקת רכב

תשתיות תת קרקעיות:

מכלי סולר/בנזין/שמן שרוף וצנרת, מפריד שמנים.

חומרים עיקריים בשימוש:

החומרים העיקריים בהם נעשה שימוש בבסיס הינם: סולר, שמנים וצבע.

תקלות/אירועים חריגים:

לא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים בשטח בסיס 1.

אזורים חשודים בזיהום (ראו מיקומם בשרטוטים מספר 4 ו-6):

אזורי טיפול ברכבים (בעבר ובהווה), מצבעה (בעבר ובהווה), אזורי תיקון מנועים (בעבר), עיבוד שבבי, צנרת ומכלים תת קרקעיים, מכלים עיליים (גנרטורים, תרמואל, מיזוג אוויר, תדלוק), ציפוי מתכות (בעבר). פירוט המוקדים החשודים בזיהום מובא בטבלה מספר 1.

8.2 בסיס 2

מידע כללי:

הבסיס עוסק בפעילות תקשוב (בעיקר פעילות משרדית). בעבר פעלה במקום מפקדת קצין קשר ראשי שעסקה גם היא בפעילות תקשוב. הבסיס החל פעילותו בתחילת שנות האלפיים לאחר הפסקת פעילות מפקדת קצין קשר ראשי.

בתצלום אוויר משנת 1946 ניתן לראות שהחלה בנייה ברחבי הבסיס. הבנייה בבסיס נמשכה לאורך השנים כפי שנראה בכל תצלומי האוויר עד לשנת 2015 (למעט תצלום משנת 1974 בו לא נראו שינויים). שטח הבסיס הינו כ- 100 דונם. מיקום הבסיס וגבולותיו בתוך מתחם 6 מוצגים בשרטוט 4 (הבסיס מסומן בספרה 2).

בבסיס קיימים מבנים המשמשים בעיקר כמשרדים. כמו כן, בבסיס קיים אזור טיפולים ברכב. שימושי המבנים בבסיס מובאים בנספח מס' 1.

לאורך גבולו הצפוני של הבסיס קיימת תעלת ניקוז נגר עילי הפונה מזרחה ושתי תעלות נוספות במזרח הבסיס הפונות מזרחה לכיוון בסיס 4.

הפעילות בהווה:

פעילות משרדית. כמו כן, בבסיס פועל אזור טיפולים ברכב בו מתבצעים בחינות רכב ותיקונים קלים וקיימת עמדת ניקוי נשקים.

הפעילות בעבר:

הפעילות בעבר דומה לפעילות במועד הכנת הסקר ההיסטורי.

תשתיות תת קרקעיות:

3 בורות ספיגה (אינם פעילים), מכלי סולר, מפריד שמנים.

חומרים עיקריים בשימוש:

סולר, שמנים.

תקלות/אירועים חריגים:

לא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים בבסיס 2.

אזורים חשודים בזיהום (ראו מיקומם בשרטוט מספר 4 ו-6):

אזור טיפולים ברכב, בורות ספיגה, מכלים עיליים/תת קרקעיים ועמדת ניקוי נשקים. פירוט המוקדים החשודים בזיהום מובא בטבלה מספר 1.

8.3 בסיס 3:

מידע כללי:

הבסיס עוסק בפעילויות תקשוביות מבצעיות. על פי דיווח ד.ב. הבסיס החל פעילותו בשנות השבעים. בתצלום אוויר משנת 1946 ניתן לראות שהחלה בנייה בצפון ובמזרח הבסיס, במערב הבסיס ניצבים אוהלים. לא נראו שינויים בתצלום משנת 1958 (למעט הסרת האוהלים). בתצלום משנת 1969 ניתן לראות כי נוסף מבנה (סככת טיפול בגנרטורים). לא נראו שינויים בתצלום משנת 1974 ובתצלום משנת 1984 (סככת טיפולים וסככות חניית רכבים). בתצלומים עד שנת 1999 לא נראו שינויים. בתצלום משנת 2015 ניתן לראות כי נוספו מספר מבנים בצפון ובמרכז הבסיס. שטח הבסיס הינו כ- 58 דונם. מיקום הבסיס וגבולותיו בתוך מתחם 6 מוצגים בשרטוט 4 (הבסיס מסומן בספרה 3). בשטח הבסיס קיימים מבנים המשמשים כמשרדים, מחסנים, סככות טיפול ברכבים, סככות חניית רכבים ומגורים. שימושי המבנים בבסיס מובאים בנספח מס' 1. בצפון מזרח הבסיס קיימות 2 תעלות ניקוז נגר עילי הפונות מזרחה ומתחברות לתעלה ראשית של מחנה צריפין העוברת מצפון לדרום לצד הכביש (מזרחית לבסיסים 3 ו-5). כמו כן, קיימת תעלה קצרה במערב הבסיס המופנית לשוחת ביוב.

הפעילות בהווה:

פעילות משרדית, אחסנה, טיפול ברכבים ומגורים, כמו כן, בבסיס קיימת תחנת תדלוק.

הפעילות בעבר:

הפעילות בעבר דומה לפעילות במועד הכנת הסקר ההיסטורי.

תשתיות תת קרקעיות:

בעבר היה קיים מפריד שמנים תת קרקעי, כמו כן, מחוץ למתחם 6, בשטח בסיס 3, קיים מפריד שמנים וצנרת תת קרקעית (ראו הערה מטה).

חומרים עיקריים בשימוש:

שמנים, סולר.

תקלות/אירועים חריגים:

לא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים בשטח הבסיס.

אזורים חשודים בזיהום (ראו מיקומם בשרטוט מספר 4 ו-5):

אזורי טיפול ברכבים/גנרטורים, אזורי חניית רכבים, מפריד שמנים, מכלי סולר/בנזין, תחנת תדלוק, עמדת ניקוי נשקים, גנרטורים ותרמואלים.

הערה:

מחוץ למתחם 6 ובשטח בסיס 3 (כ-30 מטרים מגבול האתר) אותרו 2 מוקדים בעלי פוטנציאל זיהום:

1. מפריד שמנים והצנרת התת קרקעית המופנית אליו.

2. עמדת שטיפת רכבים וניקוז.

מוקדים אלו נכללים בתכנית הדיגום המוצעת. מיקום שימושים אלו מוצג בשרטוט מספר 4 ו-5 (סמוך לחלקו הדרום מערבי של גבול מתחם 6 - נקודות 14, 36 ו-37).

8.4 בסיס 4:

מידע כללי:

הבסיס עוסק בפעילות משרדית ולוגיסטית (אחסון, העמסה וכד'). בעבר הבסיס היה מחולק ל-2 יחידות ומשנת 2014 מוזגו 2 היחידות לבסיס אחד. הפעילות נשארה דומה לאחר המיזוג. בתצלומי אוויר עד שנת 1969 נראים שטחים פתוחים באזור בסיס 4. בתצלום משנת 1969, אזור בסיס 4 מכוסה עצים ובתצלום משנת 1974 ניתן לראות שהעצים הוסרו אך טרם החלה בנייה. בתצלום אוויר משנת 1984 ניתן לראות כי נוספו מבנים בכל שטח הבסיס. תצורת המבנים נכון למועד כתיבת הדו"ח הנוכחי לא השתנתה משנת 1984.

שטח הבסיס הינו כ- 42 דונם. מיקום הבסיס וגבולותיו בתוך מתחם 6 מוצגים בשרטוט 4 (הבסיס מסומן בספרה 4). בשטח הבסיס קיימים מבנים המשמשים כמחסנים. שימושי המבנים בבסיס מובאים בנספח מס' 1.

לאורך ארבע גבולות הבסיס קיימות תעלות ניקוז המנוקזות מזרחה אל מחוץ למחנה צריפין.

הפעילות בהווה:

אחסנה ופעילות משרדית.

הפעילות בעבר:

הפעילות בעבר דומה לפעילות במועד הכנת הסקר ההיסטורי. כמו כן, בעבר, פעלה סככה ששימשה להטענה, שטיפה וטיפול קלים במלגוזות. נכון למועד כתיבת דו"ח זה, הסככה משמשת לאחסון.

תשתיות תת קרקעיות:

לא ידוע על תשתיות תת קרקעיות בשטח בסיס 4.

חומרים עיקריים בשימוש:

שמנים (בעבר).

תקלות/אירועים חריגים:

לא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים בשטח הבסיס.

אזורים חשודים בזיהום (ראו מיקומם בשרטוט מספר 4 ו-7):

סככת שטיפה וטיפול קלים במלגוזות (בעבר). פירוט המוקדים החשודים בזיהום מובא בטבלה מספר 1.

8.5 בסיס 5

מידע כללי:

הבסיס עוסק בבקרת מערכות קשר והדרכות.

בתצלומי אוויר משנת 1946 ניתן לראות כי החלה בנייה ברחבי הבסיס. בתצלום משנת 1958 ניתן לראות כי נוספו מספר מבנים במרכז הבסיס. בתצלומים עד לשנת 1984 לא נראו שינויים. בתצלום משנת 1984 ניתן לראות כי הוסרו מבנים בצפון הבסיס והוסף מבנה ובתצלום משנת 1991 נוסף מבנה כיתות הדרכה. בתצלום משנת 1999 לא נראים שינויים ובתצלום משנת 2015 ניתן לראות כי הוסרו מבנים בדרום הבסיס ונבנו מבנים אחרים.

שטח הבסיס הינו כ- 6.5 דונם. מיקום הבסיס וגבולותיו בתוך מתחם 6 מוצגים בשרטוט 4 (הבסיס מסומן בספרה 5). בשטח הבסיס קיימים מבנים המשמשים כמשרדים. שימושי המבנים בבסיס מובאים בנספח מס' 1.

במערב הבסיס קיימת תעלת ניקוז נגר עילי הפונה דרומה לכיוון בסיס 3, כמו כן, בצפון מזרח הבסיס קיימת תעלה קטנה המתחברת לתעלה ראשית של מחנה צריפין העוברת מצפון לדרום לצד הכביש (מזרחית לבסיסים 3 ו-5).

הפעילות בהווה:

פעילות משרדית והדרכות.

הפעילות בעבר:

הפעילות בעבר דומה לפעילות המתבצעת במועד הכנת הסקר ההיסטורי.

תשתיות תת קרקעיות:

מכל סולר.

חומרים עיקריים בשימוש:

סולר.

תקלות/אירועים חריגים:

לא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים בבסיס.

אזורים חשודים בזיהום (ראו מיקומם בשרטוט מספר 4 ו-5):

מכל סולר תת קרקעי, מכלי סולר עיליים. פירוט המוקדים החשודים בזיהום מובא בטבלה מספר 1.

8.6 בסיס 6

מידע כללי:

הבסיס עוסק בהדרכה בתחום המשפט הצבאי. הבסיס הוקם בשנת 1996 ונמצא בחלקו מחוץ למתחם 6 (חלקו המערבי של הבסיס בלבד נמצא במתחם 6).

בתצלום אוויר משנת 1946 ניתן לראות כי בחלקו המזרחי של הבסיס נראה מבנה בודד. בתצלומי אוויר עד שנת 1991 לא נראו שינויים. בתצלומי אוויר משנת 1991 ועד שנת 2015 ניתן לראות כי נוספו

מבנים ברחבי הבסיס.

שטח הבסיס הינו כ- 6.5 דונם. מיקום הבסיס וגבולותיו בתוך מתחם 6 מוצגים בשרטוט 4 (הבסיס מסומן בספרה 6). בשטח הבסיס קיימים מבנים המשמשים כמשרדים, מחסנים ומגורים. שימושי המבנים בבסיס מובאים בנספח מס' 1. בשטח הבסיס הנמצא במתחם 6 לא קיימות תעלות ניקוז נגר עילי, השיפוע באזור זה פונה מזרחה.

הפעילות בהווה:

פעילות משרדית.

הפעילות בעבר:

הפעילות בעבר דומה לפעילות במועד הכנת הסקר ההיסטורי.

תשתיות תת קרקעיות:

לא ידוע על תשתיות תת קרקעיות בשטח בסיס 6.

חומרים עיקריים בשימוש:

סולר.

תקלות/אירועים חריגים:

לא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים בבסיס.

אזורים חשודים בזיהום (ראו מיקומם בשרטוט מספר 4 ו-6):

תרמויאל. פירוט המוקדים החשודים בזיהום מובא בטבלה מספר 1.

8.7 בסיס 7

מידע כללי:

הבסיס עוסק בתקשורת ומחשבים. הבסיס החל פעילותו בשנת 2006 ולפניו פעלה בשטח הבסיס יחידה בה התקיימה פעילות משרדית.

בתצלום אוויר משנת 1946 ניתן לראות כי בחלקו הדרום מזרחי של הבסיס נראה מבנה בודד. בתצלום משנת 1958 ניתן לראות כי נוספו שני מבנים נוספים. בתצלומי אוויר עד שנת 2015 לא נראו שינויים. בתצלומי אוויר משנת 2015 ניתן לראות כי נוספו מבנים ברחבי הבסיס.

שטח הבסיס הינו כ- 4.5 דונם. מיקום הבסיס וגבולותיו בתוך מתחם 6 מוצגים בשרטוט 4 (הבסיס מסומן בספרה 7). בשטח הבסיס קיימים מבנים המשמשים כמשרדים, מחסנים ומגורים. שימושי המבנים בבסיס מובאים בנספח מס' 1.

בשטח הבסיס לא קיימות תעלות ניקוז נגר עילי, השיפוע באזור זה פונה מזרחה.

הפעילות בהווה:

פעילות משרדית.

הפעילות בעבר :

הפעילות בעבר דומה לפעילות במועד הכנת הסקר ההיסטורי.

תשתיות תת קרקעיות :

לא ידוע על תשתיות תת קרקעיות בשטח בסיס 7.

חומרים עיקריים בשימוש :

סולר.

תקלות/אירועים חריגים :

לא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים בבסיס.

אזורים חשודים בזיהום (ראו מיקומם בשרטוט מספר 4 ו-6) :

תרמויאל. פירוט המוקדים החשודים בזיהום מובא בטבלה מספר 1.

8.8 בסיס 8

מידע כללי :

הבסיס עוסק בתקשוב. הבסיס החל פעילותו בשנת 2005 ולפניו פעלה בשטח הבסיס יחידת דואר צה"לי. בסיס 8 נמצא בחלקו מחוץ למתחם 6 (חלקו המערבי של הבסיס בלבד נמצא במתחם 6).

בתצלום אוויר משנת 1946 ניתן לראות כי בחלקו הדרום מזרחי של הבסיס נראה מבנה בודד. בתצלומי אוויר עד שנת 1991 לא נראו שינויים. בתצלום אוויר משנת 1991 ניתן לראות כי הוסר מבנה ונוסף מבנה אחר. בתצלום משנת 1999 לא נראו שינויים ובתצלום משנת 2015 ניתן לראות כי נוספו מבנים בדרום ובצפון הבסיס.

שטח הבסיס הינו כ- 2 דונם. מיקום הבסיס וגבולותיו בתוך מתחם 6 מוצגים בשרטוט 4 (הבסיס מסומן בספרה 8). בשטח הבסיס קיימים מבנים המשמשים כמשרדים. שימושי המבנים בבסיס מובאים בנספח מס' 1.

בשטח הבסיס הנמצא במתחם 6 לא קיימות תעלות ניקוז נגר עילי, השיפוע באזור זה פונה מזרחה.

הפעילות בהווה :

פעילות משרדית.

הפעילות בעבר :

הפעילות בעבר דומה לפעילות במועד הכנת הסקר ההיסטורי.

תשתיות תת קרקעיות :

לא ידוע על תשתיות תת קרקעיות בשטח בסיס 8.

חומרים עיקריים בשימוש :

לא ידוע על שימוש חומרים מסוכנים בבסיס.

תקלות/אירועים חריגים:

לא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים בבסיס.

אזורים חשודים בזיהום (ראו מיקומם בשרטוט מספר 4 ו-6):

לא אותרו מוקדים חשודים בזיהום בשטח בסיס 8 הנמצא במתחם 6.

8.9 בסיס 9

מידע כללי:

הבסיס עוסק בטיפול בציד קשר (קליטה, אחסון, ניפוק וגריטה).

בתצלום אוויר משנת 1946 ניתן לראות כי נוספו מספר מבנים לאורך גבולו הדרומי של הבסיס ובתצלום משנת 1958 ניתן לראות כי נוספו כעשרה מבנים במרכז הבסיס. בתצלום משנת 1969 לא נראו שינויים. בתצלומים מהשנים 1974 ו-1984 ניתן לראות שהוסרו מבנים ונוספו אחרים ובשנת 1991 נוספו מבנים בכל רחבי הבסיס. בתצלום משנת 1999 ניתן לראות כי הוסרו מבנים במערב הבסיס ונוסף מבנה (אחסנה) בצפון הבסיס. תצורת המבנים נכון למועד כתיבת הדו"ח הנוכחי לא השתנתה משנת 1999.

שטח הבסיס הינו כ- 85 דונם. מיקום הבסיס וגבולותיו בתוך מתחם 6 מוצגים בשרטוט 4 (הבסיס מסומן בספרה 9). בשטח הבסיס קיימים מבנים המשמשים בעיקר כמחסנים. שימושי המבנים בבסיס מובאים בנספח מס' 1.

בדרום ובמזרח הבסיס קיימות תעלות ניקוז נגר עילי הפונות מזרחה ומתחברות לתעלת ניקוז הנגר העילי הנמצאת לאורך גבולו הצפוני של בסיס 2.

הפעילות בהווה:

אחסנה ופעילות משרדית. כמו כן קיימות מצבעה ותחנת תדלוק מלגזות.

הפעילות בעבר:

הפעילות בעבר דומה לפעילות במועד הכנת הסקר ההיסטורי. בנוסף, בעבר פעלו בבסיס סככת טיפולים ברכבים, מצבעות, מצבריה ותחנת תדלוק.

תשתיות תת קרקעיות:

לא ידוע על תשתיות תת קרקעיות בשטח בסיס 9.

חומרים עיקריים בשימוש:

מרכיבי דלק, שמנים, ממסים, מתכות.

תקלות/אירועים חריגים:

לא התקבל מידע על תקלות או אירועים חריגים בבסיס למעט שריפת סככה שהכילה סוללות ליתיום בשנת 2015.

אזורים חשודים בזיהום (ראו מיקומם בשרטוט מספר 4 ו-6):

סככת טיפולים ואחסון שמנים (בעבר), מכלי סולר, תחנת תדלוק (בעבר ובהווה), מצבעה (בעבר ובהווה), מצבריה. פירוט המוקדים החשודים בזיהום מובא בטבלה מספר 1.

9. סיכום והמלצות

9.1 סיכום:

מתחם 6 במחנה צריפין מיועד לפינוי למטרת בניית אזור מגורים, מסחר ותעסוקה. שטח האתר הינו כ- 420 דונם.

מחנה צריפין הוקם ב-1917 על ידי הצבא הבריטי. מאז הקמתו משמש כמחנה צבאי וכיום פועלות בו יחידות רבות העוסקות במגוון פעילויות.

שימושי הקרקע באתר הינם משרדיים/לוגיסטיים, כיתות הדרכה, טיפול ברכבים, אחסנה וכד'. המוקדים העיקריים בעלי פוטנציאל זיהום קרקע הינם מרכזי טיפול ברכבים/מנועים אשר נמצאים בבסיסים 1, 2, 3 ו-9. בנוסף מוקדים בעלי פוטנציאל זיהום קרקע אשר אותרו במהלך הכנת סקר היסטורי זה, הינם בורות ספיגה, מפרידי שמנים, מכלי סולר לשימוש תרמויאלים וגנראטורים, תחנות תדלוק (בהווה ובעבר), עמדות ניקוי נשקים, עיבוד שבבי, מצבעות, ציפוי מתכות ואזורי אחסון דלקים ו/או שמנים המהווים פוטנציאל לזיהום קרקע.

מזרחית לבסיסים 3 ו-5 קיימת תעלת ניקוז ראשית עשויה בטון העוברת לצד הכביש ומופנית לכיוון דרום, כמו כן, ברחבי הבסיסים קיימות תעלות ניקוז נגר עילי. לאורך התעלות מתוכננים דיגומי קרקע.

פירוט מוקדים בעלי פוטנציאל זיהום קרקע/גז קרקע, החומרים אשר בשימוש היחידות השונות ואירועים חריגים מוצגים בגוף הדו"ח ובטבלה מספר 1.

אזורים במתחם 6 אשר אינם מוצגים בטבלה מספר 1 אינם חשודים כמזוהמים ובהם לא מוצעת חקירה נוספת.


9.2 המלצות:

- מומלץ לבצע סקר גז קרקע באזורים החשודים בזיהום, המוצגים בטבלה מספר 1 ובשרטוטים 4 עד 7.
- מומלץ לבצע סקר קרקע באזורים החשודים בזיהום המוצגים בטבלה מספר 1 ובשרטוטים 4 עד 7.
- עומק קידוחי הקרקע במוקד בו קיימת תשתית תת קרקעית יהיה כמטר מתחת לפני הקרקע. במידה וממצאי השדה יעידו על זיהום, הקידוחים יועמקו עד להגעה לעומק בו לא קיים חשד לזיהום.
- המשך חקירת האתר ייקבע על פי ממצאי סקרי הקרקע וגז הקרקע.

הערות:

- בשטח מתחם 6, באזור שאינו שייך לבסיסים הפועלים במתחם, אותר מכל סולר תת קרקעי. המכל נמצא בדרום מתחם 6 (סמוך לגבול בסיס 3) ומשמש להזנת גנרטור השייך למרכזיית בזק. המוקד הנ"ל נכלל בתכנית הדיגום המוצעת. מיקום המוקד מוצג בשרטוטים 4 ו-5.


- מדרום וממזרח למתחם 6 פועל בית חולים אסף הרופא. פניות לקבלת מידע אודות בית החולים הופנו למחוז מרכז של המשרד להגנת הסביבה ולאגף חופש המידע במשרד להגנת הסביבה. עד תום מועד כתיבת הדו"ח הנוכחי לא התקבלה כל תגובה. תכנית סקר הקרקע וגז הקרקע אינה מתחשבת בהשלכות סביבתיות הנובעות מפעילות בית החולים, אם קיימות.



שרטוט 1


מיקום האתר ושימושי קרקע בסביבתו

מתחם 6 - מחנה צריפין




מקרא
גבול מתחם 6, מחנה צריפין
קווי רום מי תהום


שרטוט מספר 3
מפת מפלסי מי תהום
מתחם 6, מחנה צריפין



שרטוט מספר 4		מפת מפתח		מתחם 6		מחנה צריפין	
גבול מתחם 6, צריפין				בסיס 1			
גבולות שרטוטי מיקום הבסיסים (שרטוטים 5-7)				בסיס 2			
תוואי מקורב צנרת ביוב ראשית				בסיס 3			
תוואי מקורב ניקוז נגר עילי וכיוון זרימה				בסיס 4			
				בסיס 5			
				בסיס 6			
				בסיס 7			
				בסיס 8			
				בסיס 9			
מיקום נקודת דיגום קרקע סולר\בנזין\שמן		▲		בור ספיגה			
מיקום נקודת דיגום קרקע צבע\מתכות\כימיקלים		1		1			
מיקום נקודת דיגום גז קרקע		ⓧ		ⓧ			



שרטוט מספר 6 מיקום הבסיסים בחלקו המרכזי של מתחם 6 מחנה צריפין				גבול מתחם 6, צריפין תוואי מקורב צנרת ביוב ראשית תוואי מקורב ניקוז נגר עילי וכיוון זרימה					בסיס 1 בסיס 2 בסיס 4 בסיס 5	בסיס 7 בסיס 8 בסיס 9	מקרא בור ספיגה מיקום נקודת דיגום קרקע סולר\בנזין\שמן מיקום נקודת דיגום קרקע צבע\מתכות\כימיקלים מיקום נקודת דיגום גז קרקע	▲ 1 1 2 2
---	--	--	--	---	--	--	--	---	---	---	--	--



מקרא				שרטוט מספר 7	
	מיקום נקודת דיגום קרקע סולר/בניזין/שמן		בסיס 2	גבול מתחם 6, צריפין	
	מיקום נקודת דיגום קרקע צבע/מתכות/כימיקלים		בסיס 4		
	מיקום נקודת דיגום גז קרקע			תוואי מקורב צורת ביוב ראשית	מחנה צריפין
				תוואי מקורב ניקוז נגר עילי וכיוון זרימה	



שרטוט מספר 8
תצלום אוויר - שנת 1918
אזור מוערך של מחנה צריפין



מקרא




גבול מתחם 6, מחנה צריפין

שרטוט מספר 9

תצלום אוויר - שנת 1946

מתחם 6, מחנה צריפין



מקרא



גבול מתחם 6, מחנה צריפין

שרטוט מספר 10

תצלום אוויר - שנת 1958

מתחם 6, מחנה צריפין



מקרא




גבול מתחם 6, מחנה צריפין


שרטוט מספר 11

תצלום אוויר - שנת 1969


מתחם 6, מחנה צריפין



מקרא גבול מתחם 6, מחנה צריפין 	שרטוט מספר 12 תצלום אוויר - שנת 1974 מתחם 6, מחנה צריפין
---	---



מקרא גבול מתחם 6, מחנה צריפין 	שרטוט מספר 13 תצלום אוויר - שנת 1984 מתחם 6, מחנה צריפין
---	---



מקרא




גבול מתחם 6, מחנה צריפין

שרטוט מספר 14

תצלום אוויר - שנת 1991

מתחם 6, מחנה צריפין



מקרא




גבול מתחם 6, מחנה צריפין

שרטוט מספר 15

תצלום אוויר - שנת 1999

מתחם 6, מחנה צריפין



מקרא



גבול מתחם 6, מחנה צריפין

שרטוט מספר 16

תצלום אוויר - שנת 2015

מתחם 6, מחנה צריפין

טבלה מספר 1 - מוקדים חשודים בזיהום בשטח מתחם 6, צריפין

שם הבסיס	שם נקודת דיגום קרקע בשרטוטים	שם נקודת דיגום גז קרקע בשרטוטים	מיקום	תיאור המוקד	מקורות אפשריים	אנליזות לביצוע	הערות	Y	X
בסיס 1 (שרטוטים 4 ו-6)	1	-	דרום מערב הבסיס, מערבית לחשמליה	תרמויאל	סולר	TPH	מכל תת קרקעי, סוג הדופן אינו ידוע	652737	184576
	57	-	דרום מערב הבסיס, מערבית לחשמליה	תרמויאל	סולר	TPH	מכל תת קרקעי, סוג הדופן אינו ידוע	652733	184574
	2	-	דרום מערב הבסיס, מערבית לעיבוד שבבי	גנרטור	סולר	TPH	מכל עילי	652716	184581
	3	-	דרום מערב הבסיס, מערבית לעיבוד שבבי	אזור פסולת מתכות ושמנים מעיבוד שבבי	שמנים, מתכות	TPH, SVOC's, מתכות		652704	184588
	4	-	דרום מערב הבסיס, עיבוד שבבי	עיבוד שבבי	שמנים	TPH		652704	184621
	5	-	דרום מערב הבסיס, עיבוד שבבי	עיבוד שבבי	שמנים	TPH		652707	184628
	6	-	דרום מערב הבסיס, עיבוד שבבי	עיבוד שבבי	שמנים	TPH		652708	184634
	7	-	דרום מערב הבסיס, עיבוד שבבי	עיבוד שבבי	שמנים, מתכות	TPH, SVOC's, מתכות		652698	184623
	8	-	דרום מערב הבסיס, עיבוד שבבי	עיבוד שבבי	שמנים, מתכות	TPH, SVOC's, מתכות		652701	184629
	9	-	דרום מערב הבסיס, עיבוד שבבי	עיבוד שבבי	שמנים, מתכות	TPH, SVOC's, מתכות		652702	184636
	-	א	דרום הבסיס, צפונית למעבדות	אזור תיקון מנועים קטנים, הסרת שמנים באמצעות PCE	שמנים, מתכות, ממסים	רשימת תרכובות גז קרקע סטנדרטית	פעילות עבר, מתוכנן סקר גז קרקע	652779	184765
	-	ב	דרום הבסיס, צפונית למעבדות	אזור תיקון מנועים קטנים, הסרת שמנים באמצעות PCE	שמנים, מתכות, ממסים	רשימת תרכובות גז קרקע סטנדרטית	פעילות עבר, מתוכנן סקר גז קרקע	652805	184782
	-	ג	דרום הבסיס, צפונית למעבדות	טיפול ברכבים	שמנים, מתכות	רשימת תרכובות גז קרקע סטנדרטית	פעילות עבר, מתוכנן סקר גז קרקע	652811	184805
	-	ד	דרום הבסיס, צפונית למעבדות	טיפול ברכבים	שמנים, מתכות	רשימת תרכובות גז קרקע סטנדרטית	פעילות עבר, מתוכנן סקר גז קרקע	652789	184788
	10	-	דרום הבסיס, צפונית למעבדות	אזור תיקון מנועים קטנים, הסרת שמנים באמצעות PCE	שמנים, מתכות, ממסים	TPH, VOC's, SVOC's, מתכות	פעילות עבר	652786	184772
	11	-	דרום הבסיס, צפונית למעבדות	אזור תיקון מנועים קטנים, הסרת שמנים באמצעות PCE	שמנים, מתכות, ממסים	TPH, VOC's, SVOC's, מתכות	פעילות עבר	652795	184783
	12	-	דרום הבסיס, צפונית למעבדות	אזור תיקון מנועים קטנים, הסרת שמנים באמצעות PCE	שמנים, מתכות, ממסים	TPH, VOC's, SVOC's, מתכות	פעילות עבר	652803	184792
	13	-	דרום הבסיס, צפונית למעבדות	טיפול ברכבים	שמנים, מתכות	TPH, SVOC's, מתכות	פעילות עבר	652797	184798
	14		דרום הבסיס, צפונית למעבדות	טיפול ברכבים	שמנים, מתכות	TPH, SVOC's, מתכות	פעילות עבר	652805	184803
	-	ה	דרום הבסיס, צפונית למעבדות	אזור תיקון מנועים קטנים, הסרת שמנים באמצעות PCE	שמנים, מתכות, ממסים	TO-15	פעילות עבר, מתוכנן סקר גז קרקע	652792	184778

טבלה מספר 1 - מוקדים חשודים בזיהום בשטח מתחם 6, צריפין

שם הבסיס	שם נקודת דיגום קרקע בשרטוטים	שם נקודת דיגום גז קרקע בשרטוטים	מיקום	תיאור המוקד	מקורות אפשריים	אנליזות לביצוע	הערות	Y	X
בסיס 1 (שרטוטים 4 ו-6)	-	ו	מרכז הבסיס, צפון מערבית למבנה תיקון (קשר)	מצבעה	מתכות, ממסים	TO-15	פעילות עבר, מתוכנן סקר גז קרקע	652794	184669
	-	ז	מרכז הבסיס, צפון מערבית למבנה תיקון (קשר)	מצבעה	מתכות, ממסים	TO-16	פעילות עבר, מתוכנן סקר גז קרקע	652798	184662
	-	ח	מרכז הבסיס, צפון מערבית למבנה תיקון (קשר)	מצבעה	מתכות, ממסים	TO-17	פעילות עבר, מתוכנן סקר גז קרקע	652802	184670
	15	-	מרכז הבסיס, מזרחית למבנה צביעה/הסרת צבע	קו ציפוי מתכות	שמנים, חומצות, מתכות	TPH, SVOC's, pH, מתכות		652830	184767
	16	-	מרכז הבסיס, מזרחית למבנה צביעה/הסרת צבע	קו ציפוי מתכות	שמנים, חומצות, מתכות	TPH, SVOC's, pH, מתכות		652825	184761
	17	-	מרכז הבסיס, מזרחית למבנה צביעה/הסרת צבע	קו ציפוי מתכות	שמנים, חומצות, מתכות	TPH, SVOC's, pH, מתכות		652827	184754
	-	ט	מרכז הבסיס, מזרחית למבנה צביעה/הסרת צבע	מצבעה	מתכות, ממסים	TO-15	פעילות עבר, מתוכנן סקר גז קרקע	652830	184740
	-	י	מרכז הבסיס, מזרחית למבנה צביעה/הסרת צבע	מצבעה	מתכות, ממסים	TO-16	פעילות עבר, מתוכנן סקר גז קרקע	652834	184754
	-	יא	מרכז הבסיס, מזרחית למבנה צביעה/הסרת צבע	מצבעה	מתכות, ממסים	TO-17	פעילות עבר, מתוכנן סקר גז קרקע	652836	184744
	-	יב	מרכז הבסיס, מזרחית למבנה צביעה/הסרת צבע	מצבעה	מתכות, ממסים	TO-18	פעילות עבר, מתוכנן סקר גז קרקע	652839	184732
	-	יג	מרכז הבסיס, מזרחית למבנה צביעה/הסרת צבע	מצבעה	מתכות, ממסים	TO-19	פעילות עבר, מתוכנן סקר גז קרקע	652840	184762
	-	יד	מרכז הבסיס, מזרחית למבנה צביעה/הסרת צבע	מצבעה	מתכות, ממסים	TO-20	פעילות עבר, מתוכנן סקר גז קרקע	652843	184751
	-	טו	מרכז הבסיס, מזרחית למבנה צביעה/הסרת צבע	מצבעה	מתכות, ממסים	TO-21	פעילות עבר, מתוכנן סקר גז קרקע	652846	184741
	-	טז	מרכז הבסיס, מזרחית למבנה צביעה/הסרת צבע	מצבעה	מתכות, ממסים	TO-22	פעילות עבר, מתוכנן סקר גז קרקע	652849	184730
	-	יז	מרכז הבסיס, מזרחית למבנה צביעה/הסרת צבע	מצבעה	מתכות, ממסים	TO-23	פעילות עבר, מתוכנן סקר גז קרקע	652847	184770

טבלה מספר 1 - מוקדים חשודים בזיהום בשטח מתחם 6, צריפין

שם הבסיס	שם נקודת דיגום קרקע בשרטוטים	שם נקודת דיגום גז קרקע בשרטוטים	מיקום	תיאור המוקד	מקורות אפשריים	אנליזות לביצוע	הערות	Y	X
בסיס 1 (שרטוטים 4 ו-6)	-	יח	מרכז הבסיס, מזרחית למבנה צביעה\הסרת צבע	מצבעה	מתכות, ממסים	TO-24	פעילות עבר, מתוכנן סקר גז קרקע	652850	184759
	-	יט	מרכז הבסיס, מזרחית למבנה צביעה\הסרת צבע	מצבעה	מתכות, ממסים	TO-25	פעילות עבר, מתוכנן סקר גז קרקע	652853	184749
	-	כ	מרכז הבסיס, מזרחית למבנה צביעה\הסרת צבע	מצבעה	מתכות, ממסים	TO-26	פעילות עבר, מתוכנן סקר גז קרקע	652855	184738
	18	-	מערב הבסיס, צפונית לסככת טיפולים	מפריד שמנים (20), עמדת תדלוק ושטיפה (18 ו-19), צנרת (21 ו-22) ומכל שמן שרוף (23)	שמנים, סולר, מתכות	TPH, SVOC's, מתכות	תדלוק נעשה מעל משטח אספלט, מכל השמן השרוף תת קרקעי, סוג הדופן אינו ידוע	656855	184545
	19	-	מערב הבסיס, צפונית לסככת טיפולים	מפריד שמנים (20), עמדת תדלוק ושטיפה (18 ו-19), צנרת (21 ו-22) ומכל שמן שרוף (23)	שמנים, סולר, מתכות	TPH, SVOC's, מתכות	תדלוק נעשה מעל משטח אספלט, מכל השמן השרוף תת קרקעי, סוג הדופן אינו ידוע	652848	184545
	20	-	מערב הבסיס, צפונית לסככת טיפולים	מפריד שמנים (20), עמדת תדלוק ושטיפה (18 ו-19), צנרת (21 ו-22) ומכל שמן שרוף (23)	שמנים, סולר, מתכות	TPH, SVOC's, מתכות	תדלוק נעשה מעל משטח אספלט, מכל השמן השרוף תת קרקעי, סוג הדופן אינו ידוע	652849	184535
	21	-	מערב הבסיס, צפונית לסככת טיפולים	מפריד שמנים (20), עמדת תדלוק ושטיפה (18 ו-19), צנרת (21 ו-22) ומכל שמן שרוף (23)	שמנים, סולר, מתכות	TPH, SVOC's, מתכות	תדלוק נעשה מעל משטח אספלט, מכל השמן השרוף תת קרקעי, סוג הדופן אינו ידוע	652839	184533
	22	-	מערב הבסיס, צפונית לסככת טיפולים	מפריד שמנים (20), עמדת תדלוק ושטיפה (18 ו-19), צנרת (21 ו-22) ומכל שמן שרוף (23)	שמנים, סולר, מתכות	TPH, SVOC's, מתכות	תדלוק נעשה מעל משטח אספלט, מכל השמן השרוף תת קרקעי, סוג הדופן אינו ידוע	652830	284528
	23	-	מערב הבסיס, צפונית לסככת טיפולים	מפריד שמנים (20), עמדת תדלוק ושטיפה (18 ו-19), צנרת (21 ו-22) ומכל שמן שרוף (23)	שמנים, סולר, מתכות	TPH, SVOC's, מתכות	תדלוק נעשה מעל משטח אספלט, מכל השמן השרוף תת קרקעי, סוג הדופן אינו ידוע	652819	184525
	24	-	מערב הבסיס, מערבית לסככת טיפולים	גנרטור	סולר	TPH		656806	184516
	25	-	מערב הבסיס, סככת טיפולים	סככת טיפולים	שמנים, דלקים, מתכות	TPH, SVOC's, מתכות		652807	184530
	26	-	מערב הבסיס, סככת טיפולים	סככת טיפולים	שמנים, דלקים, מתכות	TPH, SVOC's, מתכות		652805	184538
	27	-	מערב הבסיס, סככת טיפולים	סככת טיפולים	שמנים, דלקים, מתכות	TPH, SVOC's, מתכות		652797	184528
	28	-	מערב הבסיס, סככת טיפולים	סככת טיפולים	שמנים, דלקים, מתכות	TPH, SVOC's, מתכות		652793	184540
	29	-	צפון מערב הבסיס	גנרטור	סולר	TPH	מכל תת קרקעי, סוג הדופן אינו ידוע	652878	184527
	58	-	צפון מערב הבסיס	גנרטור	סולר	TPH	מכל תת קרקעי, סוג הדופן אינו ידוע	652883	184528
	30	-	צפון מערב הבסיס	תרמויאל	סולר	TPH	מכל עילי	652892	184531

טבלה מספר 1 - מוקדים חשודים בזיהום בשטח מתחם 6, צריפין

שם הבסיס	שם נקודת דיגום קרקע בשרטוטים	שם נקודת דיגום גז קרקע בשרטוטים	מיקום	תיאור המוקד	מקורות אפשריים	אנליזות לביצוע	הערות	Y	X
בסיס 1 (שרטוטים 4 ו-6)	-	כא	צפון הבסיס, צפונית למבנה צביעה/הסרת צבע	מצבעה	מתכות, ממסים	TO-15	פעילות עבר	652864	184717
	-	כב	צפון הבסיס, צפונית למבנה צביעה/הסרת צבע	מצבעה	מתכות, ממסים	TO-16	פעילות עבר	652862	184706
	-	כג	צפון הבסיס, צפונית למבנה צביעה/הסרת צבע	מצבעה	מתכות, ממסים	TO-17	פעילות עבר	652859	184694
	-	כד	צפון הבסיס, צפונית למבנה צביעה/הסרת צבע	מצבעה	מתכות, ממסים	TO-18	פעילות עבר	652872	184716
	-	כה	צפון הבסיס, צפונית למבנה צביעה/הסרת צבע	מצבעה	מתכות, ממסים	TO-19	פעילות עבר	652870	184705
	-	כו	צפון הבסיס, צפונית למבנה צביעה/הסרת צבע	מצבעה	מתכות, ממסים	TO-20	פעילות עבר	652867	184694
	-	כז	צפון הבסיס, צפונית למבנה צביעה/הסרת צבע	מצבעה	מתכות, ממסים	TO-21	פעילות עבר	652880	184714
	-	כח	צפון הבסיס, צפונית למבנה צביעה/הסרת צבע	מצבעה	מתכות, ממסים	TO-22	פעילות עבר	652878	184704
	-	כט	צפון הבסיס, צפונית למבנה צביעה/הסרת צבע	מצבעה	מתכות, ממסים	TO-23	פעילות עבר	652874	184697
	-	ל	צפון הבסיס, מזרחית למבנה צביעה/הסרת צבע	תעלת ניקוז	מתכות, ממסים	TO-16		652846	184723
	31	-	צפון הבסיס, אחסון חומ"ס	אחסון חומרים מסוכנים	שמנים, סולר	TPH		652867	184689
	32	-	צפון הבסיס, אחסון חומ"ס	אחסון חומרים מסוכנים	שמנים, סולר	TPH		652878	184692
	33	-	צפון הבסיס, אחסון חומ"ס	אחסון חומרים מסוכנים	שמנים, סולר	TPH		652884	184693
	34	-	צפון הבסיס, אחסון חומ"ס	אחסון חומרים מסוכנים	שמנים, סולר	TPH		652883	184708
	35	-	צפון הבסיס, סמוך לאחסון חומ"ס	גנרטור ומכל סולר	סולר	TPH	מכל עילי	652887	184718
	36	-	דרום מזרח הבסיס, דרומית למגרש ספורט	גנרטור בעבר	סולר	TPH	מכל תת קרקעי, סוג הדופן אינו ידוע	652788	184860
	59	-	דרום מזרח הבסיס, דרומית למגרש ספורט	גנרטור בעבר	סולר	TPH	מכל תת קרקעי, סוג הדופן אינו ידוע	652783	184863
	37	-	דרום מזרח הבסיס, דרומית למגרש ספורט	מכל סולר	סולר	TPH	מכל עילי	652786	184871
	38	-	מזרח הבסיס, צפונית לחדר אוכל	תרמויאל	סולר	TPH	מכל עילי	652806	184842
	39	-	מרכז הבסיס, סמוך למבנה צביעה/הסרת צבע	מכל סולר	סולר	TPH	מכל תת קרקעי, 10,000 לי, סוג הדופן אינו ידוע	652813	184682

טבלה מספר 1 - מוקדים חשודים בדיהום בשטח מתחם 6, צריפין

שם הבסיס	שם נקודת דיגום קרקע בשרטוטים	שם נקודת דיגום גז קרקע בשרטוטים	מיקום	תיאור המוקד	מקורות אפשריים	אנליזות לביצוע	הערות	Y	X
בסיס 1 (שרטוטים 4 ו-6)	40	-	מרכז הבסיס, סמוך למבנה צביעה/הסרת צבע	מכל סולר	סולר	TPH	מכל תת קרקעי, 10,000 לי, סוג הדופן אינו ידוע	652809	184679
	41	-	מרכז הבסיס, סמוך למבנה צביעה/הסרת צבע	מכל שמן	שמנים	TPH, SVOC's	משמש לחימום תנורים	652820	184677
	42	-	מרכז הבסיס, מבנה צביעה/הסרת צבע	מצבעה	מתכות, ממסים	VOC's		652834	184673
	43	-	מרכז הבסיס, מבנה צביעה/הסרת צבע	מצבעה	מתכות, ממסים	VOC's		652841	184680
	44	-	מרכז הבסיס, מבנה צביעה/הסרת צבע	מצבעה	מתכות, ממסים	VOC's		652847	184671
	-	לא	מרכז הבסיס, מערבית למבנה צביעה/הסרת צבע	אזור איסוף פחיות צבע	מתכות, ממסים	VOC's	פעילות עבר	652832	184664
	45		מרכז הבסיס, מערבית למבנה צביעה/הסרת צבע	אזור איסוף פחיות צבע	מתכות, ממסים	TO-15	פעילות עבר	652839	184663
	-	לב	צפון מזרח הבסיס, דרום מבנה מעבדות	אזור תיקון מנועים קטנים, הסרת שמנים באמצעות PCE	שמנים, מתכות, ממסים	TO-15	פעילות עבר, מתוכנן סקר גז קרקע	652854	184823
	-	לג	צפון מזרח הבסיס, דרום מבנה מעבדות	אזור תיקון מנועים קטנים, הסרת שמנים באמצעות PCE	שמנים, מתכות, ממסים	TO-16	פעילות עבר, מתוכנן סקר גז קרקע	652854	184829
	-	לד	צפון מזרח הבסיס, דרום מבנה מעבדות	מפריד שמנים וצנרת	שמנים, מתכות, ממסים	TO-15	פעילות עבר, מתוכנן סקר גז קרקע	652847	184841
	46	-	צפון מזרח הבסיס, דרומית למעבדות	מפריד שמנים וצנרת	שמנים, מתכות, ממסים	TPH, VOC's, מתכות		652850	184835
	47	-	צפון מזרח הבסיס, דרומית למעבדות	מפריד שמנים וצנרת	שמנים, מתכות, ממסים	TPH, VOC's, מתכות		652848	184853
	48	-	צפון מזרח הבסיס, מזרחית למעבדות	מכל בנוין וצנרת	בנוין	TPH, MTBE/BTEX	מכל (2,000 לי) וצנרת תת קרקעיים, סוג הדופן אינו ידוע	652852	184875
	49	-	צפון מזרח הבסיס, מזרחית למעבדות	מכל בנוין וצנרת	בנוין	TPH, MTBE/BTEX	מכל (2,000 לי) וצנרת תת קרקעיים, סוג הדופן אינו ידוע	652847	184877
	50	-	צפון מזרח הבסיס, מזרחית למעבדות	מכל בנוין וצנרת	בנוין	TPH, MTBE/BTEX	מכל (2,000 לי) וצנרת תת קרקעיים, סוג הדופן אינו ידוע	652851	184884
	-	לה	צפון מזרח הבסיס, מזרחית למעבדות	מכל בנוין וצנרת	בנוין	TO-15		652847	184884
	51	-	צפון מזרח הבסיס, צפון מזרחית למעבדות	אזור ניקוי באמצעות פסיבציה	מתכות, חומצות	pH		652881	184877
	52	-	צפון מזרח הבסיס, צפון מזרחית למעבדות	גנרטור	סולר	TPH	מכל עילי	652883	184885
	53	-	דרום הבסיס, דרומית למשרדים	צנרת ומכל סולר	סולר	TPH	צנרת ומכל תת קרקעיים, סוג הדופן אינו ידוע	652736	184716
	54	-	דרום הבסיס, דרומית למשרדים	צנרת ומכל סולר	סולר	TPH	צנרת ומכל תת קרקעיים, סוג הדופן אינו ידוע	652724	184721
	60	-	דרום הבסיס, דרומית למשרדים	צנרת ומכל סולר	סולר	TPH	צנרת ומכל תת קרקעיים, סוג הדופן אינו ידוע	652725	184716
	55	-	דרום הבסיס, סמוך למעבדות	מכל סולר	סולר	TPH	מכל תת קרקעי, סוג הדופן אינו ידוע	652757	184765
	56	-	דרום הבסיס, סמוך למעבדות	מכל סולר	סולר	TPH	מכל תת קרקעי, סוג הדופן אינו ידוע	652752	184765

טבלה מספר 1 - מוקדים חשודים בדיהום בשטח מתחם 6, צריפין

שם הבסיס	שם נקודת דיגום קרקע בשרטוטים	שם נקודת דיגום גז קרקע בשרטוטים	מיקום	תיאור המוקד	מקורות אפשריים	אנליזות לביצוע	הערות	Y	X
בסיס 2 (שרטוטים 4 ו-6)	1	-	דרום הבסיס, אזור טיפולים ברכב	מחסן שמנים	שמנים	TPH, SVOC's		652812	184856
	30	-	דרום הבסיס, אזור טיפולים ברכב	מחסן שמנים	שמנים	TPH, SVOC's		652808	184860
	2	-	דרום הבסיס, אזור טיפולים ברכב	סככת טיפולים ברכב	שמנים, דלקים, מתכות	TPH, SVOC's, מתכות		652817	184856
	3	-	דרום הבסיס, אזור טיפולים ברכב	סככת טיפולים ברכב	שמנים, דלקים, מתכות	TPH, SVOC's, מתכות		652816	184862
	4	-	דרום הבסיס, אזור טיפולים ברכב	מכל שמן שרוף	שמנים, מתכות	TPH, SVOC's, מתכות	מכל עילי	652825	184856
	5	-	דרום הבסיס, מערבית לבית כנסת	רמפת טיפולים ושטיפת רכבים	שמנים, מתכות	TPH, SVOC's, מתכות		652829	184902
	6	-	דרום הבסיס, מערבית לבית כנסת	בור תשטיפי שטיפת רכבים	שמנים, מתכות	TPH, SVOC's, מתכות		652839	184907
	7	-	דרום הבסיס, מזרחית לבית דפוס	גנרטור	סולר	TPH		652800	184937
	8	-	דרום הבסיס, צפונית לנשקיה	אזור ניקוי נשקים	שמנים	TPH, SVOC's		652829	184963
	9	-	דרום הבסיס, מזרחית למשרד	גנרטור	סולר	TPH		652800	184975
	10	-	דרום הבסיס, מזרחית למשרדים	גנרטור	סולר	TPH		652834	185069
	11	-	מערב הבסיס, מזרחית למחסן	גנרטור	סולר	TPH		652872	184673
	12	-	מערב הבסיס, מזרחית למשרדים	גנרטור	סולר	TPH		652924	184658
	13	-	מערב הבסיס, מזרחית לשירותים	תרמויאל	סולר	TPH	נכון למועד כתיבת דו"ח זה, לא קיים מכל. ייתכן כי בנקודה זו ניצב מכל עילי בעבר	659218	184728
	14	-	מרכז הבסיס, מערבית למועדון	גנרטור	סולר	TPH		652904	184849
	15	-	מערב הבסיס, מזרחית למגורים	תרמויאל	סולר	TPH	מכל סולר עילי, נצפו כתמים	652939	185047
	16	-	מערב הבסיס, מזרחית לחדר אוכל	מכל סולר	סולר	TPH	מכל תת קרקעי (5,000 ל'), סוג הדופן אינו ידוע	652934	185095
	33	-	מערב הבסיס, מזרחית לחדר אוכל	מכל סולר	סולר	TPH	מכל תת קרקעי (5,000 ל'), סוג הדופן אינו ידוע	652931	185101
	17	-	מרכז הבסיס, מזרחית למשרדים	מכל סולר	סולר	TPH	מכל תת קרקעי, סוג הדופן אינו ידוע	652956	184876
	18	-	מרכז הבסיס, מזרחית למשרדים	מכל סולר	סולר	TPH	מכל תת קרקעי, סוג הדופן אינו ידוע	652957	184887
	19	-	מרכז הבסיס, מזרחית למשרדים	גנרטור	סולר	TPH		652956	184883
	20	-	מרכז הבסיס, מזרחית למשרדים	גנרטור	סולר	TPH	בעבר. נכון למועד כתיבת דו"ח זה, לא קיים גנרטור	652963	184893
	21	-	מזרח הבסיס, מזרחית למשרדים	גנרטור	סולר	TPH		652985	185054
	22	-	צפון מזרח הבסיס, דרומית למשרדים	מפריד שמנים	שמנים, מתכות, דלקים, חומצות	TPH, VOC's, SVOC's, pH מתכות	לא ידוע מהיכן מגיעים תשטיפים למפריד	653025	184949

טבלה מספר 1 - מוקדים חשודים בדיהום בשטח מתחם 6, צריפין

שם הבסיס	שם נקודת דיגום קרקע בשרטוטים	שם נקודת דיגום גז קרקע בשרטוטים	מיקום	תיאור המוקד	מקורות אפשריים	אנליזות לביצוע	הערות	Y	X
בסיס 2 (שרטוטים 4 ו-6)	31	-	צפון מזרח הבסיס, דרומית למשרדים	מפריד שמנים	שמנים, מתכות, דלקים, חומצות	TPH, VOC's, SVOC's, pH מתכות	לא ידוע מהיכן מגיעים תשטיפים למפריד	653023	184956
	23	-	צפון מזרח הבסיס, צפונית למשרדים	בור ספיגה	שמנים, מתכות, דלקים, חומצות	TPH, VOC's, SVOC's, pH מתכות	לא פעיל, לא ידוע מה נשפך לבור הספיגה	653049	184949
	24	-	צפון מזרח הבסיס, מזרחית למשרדים	גנרטור	סולר	TPH	מכל סולר עילי	653046	184969
	25	-	צפון מזרח הבסיס, מזרחית למשרדים	גנרטור	סולר	TPH	מכל סולר עילי	653040	184978
	26	-	צפון הבסיס, מערבית למחסנים	בורות ספיגה	שמנים, מתכות, דלקים, חומצות	TPH, VOC's, SVOC's, pH מתכות	בורות בעומק של כ-10 מ', לא ידוע מה נשפך לבורות הספיגה	653103	184849
	27	-	צפון הבסיס, מערבית למחסנים	בורות ספיגה	שמנים, מתכות, דלקים, חומצות	TPH, VOC's, SVOC's, pH מתכות	בורות בעומק של כ-10 מ', לא ידוע מה נשפך לבורות הספיגה	653111	184862
	32	-	צפון הבסיס, מערבית למחסנים	בורות ספיגה	שמנים, מתכות, דלקים, חומצות	TPH, VOC's, SVOC's, pH מתכות	בורות בעומק של כ-10 מ', לא ידוע מה נשפך לבורות הספיגה	653118	184872
	28	-	צפון הבסיס, מזרחית למחסנים	מחסן צבע	מתכות, ממסים	VOC's, מתכות	נצפה צבע על הרצפה	653123	184904
	29	-	דרום הבסיס, מזרחית לבית דפוס	אזור בו נצפה צבע על הרצפה	מתכות, ממסים	VOC's, מתכות	נצפה צבע על הרצפה	652804	184944
בסיס 3 (שרטוטים 4 ו-5)	1	-	דרום הבסיס, סככת חניית רכבים	אזור חניית רכבים, לעיתים מתבצע תדלוק בסולר/בנוזין	שמנים, סולר, בנוזין	TPH, VOC's, SVOC's	נצפו כתמים	652336	184776
	2	-	דרום הבסיס, סככת חניית רכבים	אזור חניית רכבים, לעיתים מתבצע תדלוק בסולר/בנוזין	שמנים, סולר, בנוזין	TPH, VOC's, SVOC's	נצפו כתמים	652332	184762
	3	-	דרום הבסיס, סככת חניית רכבים	אזור חניית רכבים, לעיתים מתבצע תדלוק בסולר/בנוזין	שמנים, סולר, בנוזין	TPH, VOC's, SVOC's	נצפו כתמים	652328	184746
	4	-	דרום הבסיס, סככת חניית רכבים	אזור חניית רכבים, לעיתים מתבצע תדלוק בסולר/בנוזין	שמנים, סולר, בנוזין	TPH, VOC's, SVOC's	נצפו כתמים	652344	184766
	5	-	דרום הבסיס, סככת חניית רכבים	אזור חניית רכבים, לעיתים מתבצע תדלוק בסולר/בנוזין	שמנים, סולר, בנוזין	TPH, VOC's, SVOC's	נצפו כתמים	652340	184751
	6	-	דרום הבסיס, סככת חניית רכבים	אזור חניית רכבים, לעיתים מתבצע תדלוק בסולר/בנוזין	שמנים, סולר, בנוזין	TPH, VOC's, SVOC's	נצפו כתמים	652360	184769
	7	-	דרום הבסיס, סככת חניית רכבים	אזור חניית רכבים, לעיתים מתבצע תדלוק בסולר/בנוזין	שמנים, סולר, בנוזין	TPH, VOC's, SVOC's	נצפו כתמים	652354	184740
	8	-	דרום הבסיס, סככת חניית רכבים	אזור חניית רכבים, לעיתים מתבצע תדלוק בסולר/בנוזין	שמנים, סולר, בנוזין	TPH, VOC's, SVOC's	נצפו כתמים	652371	184753
	9	-	דרום הבסיס, סככת חניית רכבים	אזור חניית רכבים, לעיתים מתבצע תדלוק בסולר/בנוזין	שמנים, סולר, בנוזין	TPH, VOC's, SVOC's	נצפו כתמים	652384	184754
	10	-	דרום הבסיס, סככת חניית רכבים	אזור חניית רכבים, לעיתים מתבצע תדלוק בסולר/בנוזין	שמנים, סולר, בנוזין	TPH, VOC's, SVOC's	נצפו כתמים	652379	184742
	11	-	דרום הבסיס, סככת חניית רכבים	אזור חניית רכבים, לעיתים מתבצע תדלוק בסולר/בנוזין	שמנים, סולר, בנוזין	TPH, VOC's, SVOC's	נצפו כתמים	652397	184762
	12	-	דרום הבסיס, סככת חניית רכבים	אזור חניית רכבים, לעיתים מתבצע תדלוק בסולר/בנוזין	שמנים, סולר, בנוזין	TPH, VOC's, SVOC's	נצפו כתמים	652393	184746

טבלה מספר 1 - מוקדים חשודים בדיהום בשטח מתחם 6, צריפין

שם הבסיס	שם נקודת דיגום קרקע בשרטוטים	שם נקודת דיגום גז קרקע בשרטוטים	מיקום	תיאור המוקד	מקורות אפשריים	אנליזות לביצוע	הערות	Y	X
בסיס 3 (שרטוטים 4 ו-5)	13	-	דרום הבסיס, סככת חניית רכבים	אזור חניית רכבים, לעיתים מתבצע תדלוק בסולר/בנוזין	שמנים, סולר, בנוזין	TPH, VOC's, SVOC's	נצפו כתמים	652389	184732
	14	-	דרום הבסיס, סמוך לסככת טיפולים	מפריד שמנים, מכל סולר ומכל בנוזין	שמנים, סולר, בנוזין	TPH, VOC's, SVOC's	מפריד שמנים ומכלים עיליים, בעבר היה מפריד שמנים תת קרקעי	652349	184700
	15	-	דרום הבסיס, סמוך לסככת טיפולים	מפריד שמנים, מכל סולר ומכל בנוזין	שמנים, סולר, בנוזין	TPH, VOC's, SVOC's	מפריד שמנים ומכלים עיליים, בעבר היה מפריד שמנים תת קרקעי	652357	184706
	16	-	דרום הבסיס, סככת טיפולים	סככת טיפולים ברכב	שמנים, סולר, בנוזין	TPH, VOC's, SVOC's	טיפולים קלים (דרג א')	652357	184692
	17	-	דרום הבסיס, סככת טיפולים	סככת טיפולים ברכב	שמנים, סולר, בנוזין	TPH, VOC's, SVOC's	טיפולים קלים (דרג א')	652360	184685
	18	-	דרום הבסיס, סככת טיפולים	סככת טיפולים ברכב	שמנים, סולר, בנוזין	TPH, VOC's, SVOC's	טיפולים קלים (דרג א')	652363	184677
	19	-	דרום הבסיס, סככת טיפולים	סככת טיפולים ברכב	שמנים, סולר, בנוזין	TPH, VOC's, SVOC's	טיפולים קלים (דרג א')	652366	184668
	20	-	דרום הבסיס, סככת טיפולים	סככת טיפולים ברכב	שמנים, סולר, בנוזין	TPH, VOC's, SVOC's	טיפולים קלים (דרג א')	652371	184683
	21	-	דרומית לסככת טיפול גנרטורים הנמצאת בדרום מערב הבסיס	שטיפת רכבים	שמנים, מתכות	TPH, מתכות	מחוץ לגבול מתחם 6, בשטח בסיס 3	652365	184645
	22	-	דרום הבסיס, סככת טיפול גנרטורים	טיפול בגנרטורים	שמנים, סולר	TPH, SVOC's	בסככה מתבצעת גם החלפת שמן וסולר	652403	184654
	23	-	דרום הבסיס, סככת טיפול גנרטורים	טיפול בגנרטורים	שמנים, סולר	TPH, SVOC's	בסככה מתבצעת גם החלפת שמן וסולר	652408	184641
	24	-	דרום הבסיס, סככת טיפול גנרטורים	טיפול בגנרטורים	שמנים, סולר	TPH, SVOC's	בסככה מתבצעת גם החלפת שמן וסולר	652416	184653
	25	-	מזרח הבסיס, סמוך לנשקיה	עמדת ניקוי נשקים	שמנים	TPH, SVOC's	נצפו כתמים	652433	184788
	26	-	מערב הבסיס, מערבית לסככת חניית רכבים	אזור בו ניצבים מכלי סולר ריקים	סולר	TPH	מכלים עיליים	652468	184591
	27	-	מערב הבסיס, מערבית לסככת חניית רכבים	תחנת תדלוק	סולר	TPH	מכל עילי ומנפקת סולר	652486	184587
	28	-	מערב הבסיס, מערבית לסככת חניית רכבים	תחנת תדלוק	סולר	TPH	מכל עילי ומנפקת סולר	652488	184576
	29	-	מערב הבסיס, צפון מערבית לסככת חניית רכבים	גנרטור	סולר	TPH		652498	184590
	30	-	מזרח הבסיס, סמוך לאולם הרצאות	גנרטור	סולר	TPH		652494	184762
	31	-	צפון מערב הבסיס, סמוך לחדר אוכל	תרמויאל	סולר	TPH	בעבר ניצב מכל סולר עילי	652552	184584
	32	-	צפון מערב הבסיס, סמוך למגורים	תרמויאל	סולר	TPH	בעבר ניצב מכל סולר עילי	652597	184623
	33	-	צפון הבסיס, מזרחית למשרדים	חנייה מחופה בחצץ	סולר	TPH	בעבר ניצבו גנרטורים. לעיתים מתבצע תדלוק סולר	652611	184709
	34	-	צפון הבסיס, מזרחית למשרדים	חנייה מחופה בחצץ	סולר	TPH	בעבר ניצבו גנרטורים. לעיתים מתבצע תדלוק סולר	652611	184729
	35	-	צפון הבסיס, מזרחית למשרדים	חנייה מחופה בחצץ	סולר	TPH	בעבר ניצבו גנרטורים. לעיתים מתבצע תדלוק סולר	652596	184725
	36	-	צפון מזרח הבסיס, צפונית למחסנים	מכל סולר	סולר	TPH	מכל עילי	652624	184768

טבלה מספר 1 - מוקדים חשודים בזיהום בשטח מתחם 6, צריפין

שם הבסיס	שם נקודת דיגום קרקע בשרטוטים	שם נקודת דיגום גז קרקע בשרטוטים	מיקום	תיאור המוקד	מקורות אפשריים	אנליזות לביצוע	הערות	Y	X
בסיס 3 (שרטוטים 4 ו-5)	37	-	מערב הבסיס, סככת חניית רכבים	סככות חניית רכבים	שמנים, סולר	TPH	בעבר בוצע בסככות תדלוק סולר למכלים, דווח כי אירעו שפיכות סולר על גבי האספלט	652481	184611
	38	-	מערב הבסיס, סככת חניית רכבים	סככות חניית רכבים	שמנים, סולר	TPH	בעבר בוצע בסככות תדלוק סולר למכלים, דווח כי אירעו שפיכות סולר על גבי האספלט	652484	184639
	39	-	מערב הבסיס, סככת חניית רכבים	סככות חניית רכבים	שמנים, סולר	TPH	בעבר בוצע בסככות תדלוק סולר למכלים, דווח כי אירעו שפיכות סולר על גבי האספלט	652473	184629
	40	-	מערב הבסיס, סככת חניית רכבים	סככות חניית רכבים	שמנים, סולר	TPH	בעבר בוצע בסככות תדלוק סולר למכלים, דווח כי אירעו שפיכות סולר על גבי האספלט	652456	184616
	41	-	מערב הבסיס, סככת חניית רכבים	סככות חניית רכבים	שמנים, סולר	TPH	בעבר בוצע בסככות תדלוק סולר למכלים, דווח כי אירעו שפיכות סולר על גבי האספלט	652459	184648
	42	-	מערב הבסיס, סככת חניית רכבים	סככות חניית רכבים	שמנים, סולר	TPH	בעבר בוצע בסככות תדלוק סולר למכלים, דווח כי אירעו שפיכות סולר על גבי האספלט	652449	184632
	43	-	דרומית לסככת טיפול גרטורים הנמצאת בדרום מערב הבסיס	תוואי צנרת משוער למפריד שמנים	שמנים, מתכות	TPH, מתכות	מחוץ לגבול מתחם 6, בשטח בסיס 3	652380	184644
	44	-	דרומית לסככת טיפול גרטורים הנמצאת בדרום מערב הבסיס	מפריד שמנים	שמנים, מתכות	TPH, מתכות	מחוץ לגבול מתחם 6, בשטח בסיס 4	652371	184632
בסיס 4 (שרטוטים 4 ו-7)	45	-	מזרח הבסיס, דרומית לנשקיה	אחסון מלבין (STB) / מצהיב (DS2)	,Ca(ClO-)2 ,CaO ,CaCl2 ,Ca(OH)2 ,C4H13N3 ,NaOH ,C3H8O2	pH		652403	184787
	1	-	מזרח הבסיס, סמוך למחסן	סככת אחסון	שמנים	TPH	בעבר שימשה סככת האחסון להטענת מלגוזות, שטיפה וטיפולים קלים	653009	185330
בסיס 5 (שרטוטים 4 ו-5)	2	-	מזרח הבסיס, סמוך למחסן	סככת אחסון	שמנים	TPH	בעבר שימשה סככת האחסון להטענת מלגוזות, שטיפה וטיפולים קלים	652997	185333
	1	-	מרכז הבסיס, דרומית לכתות הדרכה	גרטורים	סולר	TPH	2 מכלי סולר עיליים	652657	184739
	2	-	מזרח הבסיס, מזרחית לכיתות הדרכה	גרטור	סולר	TPH	בעבר ניצב גרטור	652658	184750
	3	-	מזרח הבסיס, מזרחית לכיתות הדרכה	מכל סולר	סולר	TPH	מכל תת קרקעי, בעבר ניצבו 2 מכלים עיליים	652675	184751
	4	-	מזרח הבסיס, מזרחית לכיתות הדרכה	מכל סולר	סולר	TPH	מכל תת קרקעי, בעבר ניצבו 2 מכלים עיליים	652670	184749
בסיס 6 (שרטוטים 4 ו-5)	5	-	צפון מערב הבסיס	גרטור	סולר	TPH		652686	184685
	1	-	דרום הבסיס, סמוך למגורים	תרמויאל	סולר	TPH	מכל עילי	652606	184574
בסיס 7 (שרטוטים 4 ו-5)	1	-	צפון הבסיס, מזרחית למשרדים	תרמויאל	סולר	TPH	מכל עילי	652731	184548
בסיס 8 (שרטוטים 4 ו-6)	לא אותרו מוקדים חשודים בזיהום בשטח בסיס 8 הנמצא במתחם 6								

טבלה מספר 1 - מוקדים חשודים בדיהום בשטח מתחם 6, צריפין

שם הבסיס	שם נקודת דיגום קרקע בשרטוטים	שם נקודת דיגום גז קרקע בשרטוטים	מיקום	תיאור המוקד	מקורות אפשריים	אנליזות לביצוע	הערות	Y	X
בסיס 9 (שרטוטים 4 ו-6)	1	-	דרום הבסיס, סמוך למעבדה	גנרטור	סולר	TPH		652979	184628
	2	-	דרום מזרח הבסיס, מזרחית למחסנים	גנרטור	סולר	TPH		652978	184750
	3	-	צפון הבסיס, אזור טיפולים בעבר	סככת טיפולים, רמפת טיפולים ואחסון שמנים בעבר	מרכיבי דלק, שמנים, מתכות	TPH, VOC's SVOC's, מתכות	פעילות עבר	653125	184678
	4	-	צפון הבסיס, אזור טיפולים בעבר	סככת טיפולים, רמפת טיפולים ואחסון שמנים בעבר	מרכיבי דלק, שמנים, מתכות	TPH, VOC's SVOC's, מתכות	פעילות עבר	653131	184681
	5	-	צפון הבסיס, אזור טיפולים בעבר	סככת טיפולים, רמפת טיפולים ואחסון שמנים בעבר	מרכיבי דלק, שמנים, מתכות	TPH, VOC's SVOC's, מתכות	פעילות עבר	653126	184685
	6	-	צפון הבסיס, אזור טיפולים בעבר	סככת טיפולים, רמפת טיפולים ואחסון שמנים בעבר	מרכיבי דלק, שמנים, מתכות	TPH, VOC's SVOC's, מתכות	פעילות עבר	653133	184687
	7	-	צפון הבסיס, אזור טיפולים בעבר	סככת טיפולים, רמפת טיפולים ואחסון שמנים בעבר	מרכיבי דלק, שמנים, מתכות	TPH, VOC's SVOC's, מתכות	פעילות עבר	653128	184692
	8	-	צפון הבסיס, אזור טיפולים בעבר	סככת טיפולים, רמפת טיפולים ואחסון שמנים בעבר	מרכיבי דלק, שמנים, מתכות	TPH, VOC's SVOC's, מתכות	פעילות עבר	653134	184694
	-	א	צפון הבסיס, אזור טיפולים בעבר	תחנת תדלוק, באזור ניצבו חביות סולר ובנוין.	מרכיבי דלק, שמנים, מתכות	TO-15	פעילות עבר, מתוכנן סקר גז קרקע	653112	184659
	-	ב	צפון הבסיס, אזור טיפולים בעבר	תחנת תדלוק, באזור ניצבו חביות סולר ובנוין.	מרכיבי דלק, שמנים, מתכות	TO-16	פעילות עבר, מתוכנן סקר גז קרקע	653114	184666
	9	-	צפון הבסיס, אזור טיפולים בעבר	אזור טיפולים	מרכיבי דלק, שמנים, מתכות	TO-15	פעילות עבר	653119	184662
	10	-	צפון הבסיס, אזור טיפולים בעבר	אזור טיפולים	מרכיבי דלק, שמנים, מתכות	TO-16	פעילות עבר	653120	184689
	11	-	צפון הבסיס, אזור טיפולים בעבר	אזור טיפולים	מרכיבי דלק, שמנים, מתכות	TO-17	פעילות עבר	653111	184677
	12	-	צפון הבסיס, אזור טיפולים בעבר	אזור טיפולים	מרכיבי דלק, שמנים, מתכות	TO-18	פעילות עבר	653099	184666
	13	-	צפון הבסיס, אזור טיפולים בעבר	אזור טיפולים	מרכיבי דלק, שמנים, מתכות	TO-19	פעילות עבר	653107	184693
	14	-	צפון הבסיס, דרומית לאזור טיפולים בעבר	מצבעה	מתכות, ממסים	VOC's, מתכות	פעילות עבר	653098	184961
	15	-	צפון הבסיס, דרומית לאזור טיפולים בעבר	מצבעה	מתכות, ממסים	VOC's, מתכות	פעילות עבר	653101	184698
	16	-	צפון הבסיס, מערבית למחסנים	גנרטור	סולר	TPH	פעילות עבר	653122	184704
	17	-	צפון הבסיס, מחסנים	מצבריה	חומצה גופרתית	pH, מתכות		653122	184712

טבלה מספר 1 - מוקדים חשודים בדיהום בשטח מתחם 6, צריפין

שם הבסיס	שם נקודת דיגום קרקע בשרטוטים	שם נקודת דיגום גז קרקע בשרטוטים	מיקום	תיאור המוקד	מקורות אפשריים	אנליזות לביצוע	הערות	Y	X
בסיס 9 (שרטוטים 4 ו-6)	18	-	צפון הבסיס, מחסנים	מצבריה	חומצה גופרתית	pH, מתכות		653138	184718
	19	-	צפון הבסיס, סמוך למתקן מים	מכל סולר	סולר	TPH	מכל עילי	653160	184729
	20	-	צפון מזרח הבסיס, דרום מזרחית למחסן	תחנת תדלוק מלגזות	סולר	TPH	חביות סולר עם צנרת גמישה, נצפו כתמים	653163	184812
	21	-	צפון מזרח הבסיס, דרום מזרחית למחסן	תחנת תדלוק מלגזות	סולר	TPH	חביות סולר עם צנרת גמישה, נצפו כתמים	653155	184816
	22	-	דרום הבסיס, סמוך למעבדה	מצבעה	מתכות, ממסים	VOC's, מתכות		652983	184606
	23	-	דרום הבסיס, סמוך למעבדה	מצבעה	מתכות, ממסים	VOC's, מתכות		652993	184606
	24	-	צפון מזרח הבסיס, דרומית למחסן	מצבעה	מתכות, ממסים	VOC's, מתכות	פעילות עבר	653146	184809
	25	-	צפון מזרח הבסיס, דרומית למחסן	מצבעה	מתכות, ממסים	VOC's, מתכות	פעילות עבר	653150	184801
דרומית לבסיס 3	173	-	דרומית לבסיס 3, סמוך למרכזיית בזק	מכל סולר	סולר	TPH	מכל תת קרקעי, על פי דיווח עובד מרכזיית בזק, המכל קיים לפחות 40 שנה, סוג הדופן אינו ידוע	652326	184798
	174	-	דרומית לבסיס 3, סמוך למרכזיית בזק	מכל סולר	סולר	TPH	מכל תת קרקעי, על פי דיווח עובד מרכזיית בזק, המכל קיים לפחות 40 שנה, סוג הדופן אינו ידוע	652332	184801
רחבי מתחם 6	175	-	תעלות ניקוז נגר עילי	נגר עילי	מרכיבי דלק, שמנים, מתכות	TPH, SVOC's, מתכות	במורד זרימת הנגר העילי	652835	184573
	176	-	תעלות ניקוז נגר עילי	נגר עילי	מרכיבי דלק, שמנים, מתכות	TPH, SVOC's, מתכות	במורד זרימת הנגר העילי	652830	184590
	177	-	תעלות ניקוז נגר עילי	נגר עילי	מרכיבי דלק, שמנים, מתכות	TPH, SVOC's, מתכות	במורד זרימת הנגר העילי	652881	184735
	178	-	תעלות ניקוז נגר עילי	נגר עילי	מרכיבי דלק, שמנים, מתכות	TPH, SVOC's, מתכות	במורד זרימת הנגר העילי	652714	184693
	179	-	תעלות ניקוז נגר עילי	נגר עילי	מרכיבי דלק, שמנים, מתכות	TPH, SVOC's, מתכות	במורד זרימת הנגר העילי	653083	184810
	180	-	תעלות ניקוז נגר עילי	נגר עילי	מרכיבי דלק, שמנים, מתכות	TPH, SVOC's, מתכות	במורד זרימת הנגר העילי	652334	184833
	181	-	צפון בסיס 6	אזורים שאינם חשודים בדיהום		TPH, pH מתכות	בנוסף לקידוחים באזורים שאינם חשודים, יבוצעו חזרות למעבדה הראשית (5%) ולמעבדה משנית (10%), בלנק מסע, בלנק שטח ובלנק ציוד	652663	184565

טבלה מספר 1 - מוקדים חשודים בזיהום בשטח מתחם 6, צריפין

שם הבסיס	שם נקודת דיגום קרקע בשרטוטים	שם נקודת דיגום גז קרקע בשרטוטים	מיקום	תיאור המוקד	מקורות אפשריים	אנליזות לביצוע	הערות	Y	X
בקרת איכות - קידוחי רקע (שרטוטים 4, 6 ו-7)	182	-	מערב בסיס 4	אזורים שאינם חשודים בזיהום		TPH, pH מתכות	בנוסף לקידוחים באזורים שאינם חשודים, יבוצעו חזרות למעבדה הראשית (5%) ולמעבדה משנית (10%), בלנק מסע, בלנק שטח ובלנק ציוד	652915	185179
סה"כ	נקודות דיגום קרקע - 182								
	נקודות דיגום גז קרקע - 37								

נספח 1

צריפין מתחם 6

מפת מבנים



קנ"מ: 1:3,500

מתחמי תכנון
מבנים

- שמור -

תאריך: 29/03/2015

ד"ר ע. ארנון
דורון ארגוב
חטיבת התכנון, מתוו"ה



משרד התכנון

מספר מבנה	תאריך עדכון אחרון	ייעוד	תת ייעוד	שטח בנוי (מ"ר)	גג
1	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	19	אסבסט
2	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	23	אסבסט
3	23/06/2011	סככה	המתנה	5	ללא גג
4	23/06/2011	סככה	המתנה	6	ללא גג
5	23/06/2011	סככה	המתנה	6	ללא גג
6	23/06/2011	סככה	המתנה	7	ללא גג
7	23/06/2011	סככה	המתנה	39	פח
8	23/06/2011	סככה	גגון	32	פח
9	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	125	פח
10	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	142	פח
11	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	185	אסבסט
12	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	8	פח
13	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	25	פח
14	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	25	פח
15	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	47	פח
16	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	47	פח
17	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	47	פח
18	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	47	פח
19	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	48	פח
20	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	49	פח
21	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	50	פח
22	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	53	פח
23	23/06/2011	משרדים	משרד	29	בטון
24	23/06/2011	משרדים	משרד	29	בטון
25	23/06/2011	משרדים	משרד	30	בטון
26	23/06/2011	משרדים	משרד	30	בטון
27	23/06/2011	משרדים	משרד	31	בטון
28	23/06/2011	משרדים	משרד	45	פח
29	23/06/2011	משרדים	משרד	48	פח
30	23/06/2011	משרדים	משרד	90	אסבסט
31	23/06/2011	משרדים	משרד	119	אסבסט
32	23/06/2011	אחסנה	מחסן	9	פח
33	23/06/2011	אחסנה	מחסן	14	ברזל
34	23/06/2011	אחסנה	מחסן	14	ברזל
35	23/06/2011	אחסנה	מחסן	16	פח
36	23/06/2011	אחסנה	מחסן	19	פח
37	23/06/2011	אחסנה	מחסן	30	ברזל
38	23/06/2011	אחסנה	מחסן	66	אסבסט
39	23/06/2011	אחסנה	מחסן	67	אסבסט
40	23/06/2011	אחסנה	מחסן	67	אסבסט
41	23/06/2011	אחסנה	מחסן	69	אסבסט
42	23/06/2011	אחסנה	מחסן	105	אסבסט
43	23/06/2011	אחסנה	מחסן	106	אסבסט
44	23/06/2011	אחסנה	מחסן	107	אסבסט
45	23/06/2011	אחסנה	מחסן	108	אסבסט
46	23/06/2011	אחסנה	מחסן	108	אסבסט
47	23/06/2011	אחסנה	מחסן	109	אסבסט
48	23/06/2011	אחסנה	מחסן	114	אסבסט
49	23/06/2011	אחסנה	מחסן	139	אסבסט
50	23/06/2011	אחסנה	מחסן	140	אסבסט
51	23/06/2011	אחסנה	מחסן	141	אסבסט
52	23/06/2011	אחסנה	בוקר תחמושת	22	פח

53	23/06/2011	הסעדה	חדר אוכל	93	פח
54	23/06/2011	הסעדה	חדר אוכל	95	פח
55	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	95	פח
56	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	97	פח
57	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	112	אסבסט
58	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	118	אסבסט
59	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	153	בטון
60	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	187	אסבסט
61	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	188	אסבסט
62	23/06/2011	עמדת אבטחה	ש"ג	8	בטון
63	23/06/2011	שירותים	שירותים	7	בטון
64	23/06/2011	שירותים	שירותים	22	בטון
65	23/06/2011	שירותים	שירותים	22	בטון
66	23/06/2011	שירותים	שירותים	23	בטון
67	23/06/2011	שירותים	שירותים	23	בטון
68	23/06/2011	שירותים	שירותים	23	בטון
69	23/06/2011	שירותים	שירותים	23	בטון
70	23/06/2011	שירותים	שירותים	24	בטון
71	23/06/2011	שירותים	שירותים	29	בטון
72	23/06/2011	סככה	המתנה	8	עץ
73	23/06/2011	סככה	גגון	8	פח
74	23/06/2011	סככה	גגון	14	פח
75	23/06/2011	סככה	גגון	37	פלסטיק
76	23/06/2011	סככה	גגון	41	פלסטיק
77	23/06/2011	סככה	גגון	142	פלסטיק
78	23/06/2011	משרדים	משרד	24	פח
79	23/06/2011	משרדים	משרד	25	פח
80	23/06/2011	משרדים	משרד	36	פח
81	23/06/2011	משרדים	משרד	68	רעפים
82	23/06/2011	משרדים	משרד	68	בטון
83	23/06/2011	משרדים	משרד	162	בטון
84	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	95	בטון
85	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	213	בטון
86	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	297	בטון
87	23/06/2011	שירותים	שירותים	8	פח
88	23/06/2011	שירותים	שירותים	19	בטון
89	23/06/2011	שירותים	שירותים	24	בטון
90	23/06/2011	אנרגיה	חשמל	10	אסבסט
91	23/06/2011	סככה	המתנה	45	פח
92	23/06/2011	משרדים	משרד	117	בטון
93	23/06/2011	משרדים	משרד	210	בטון
94	23/06/2011	אחסנה	מחסן	144	אסבסט
95	23/06/2011	אחסנה	מחסן	182	אסבסט
96	23/06/2011	אחסנה	מחסן	227	אסבסט
97	23/06/2011	אחסנה	מחסן	237	אסבסט
98	23/06/2011	אחסנה	מחסן	267	אסבסט
99	23/06/2011	עמדת אבטחה	ש"ג	1	פח
100	23/06/2011	אנרגיה	חשמל	22	פח
101	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	10	פח
102	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	12	עץ
103	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	8	פח
104	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	9	פח
105	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	16	אסבסט

106	23/06/2011	סככה	המתנה	6	פח
107	11/11/2013	סככה	המתנה	57	פח
108	11/11/2013	שירותים	שירותים	15	פח
109	23/06/2011	סככה	המתנה	6	פח
110	23/06/2011	סככה	המתנה	7	פח
111	23/06/2011	סככה	המתנה	70	פלסטיק
112	23/06/2011	סככה	המתנה	118	עץ
113	23/06/2011	סככה	גגון	16	פח
114	28/10/2013	סככה	גגון	27	אסבסט
115	23/06/2011	סככה	גגון	37	פלסטיק
116	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	426	אסבסט
117	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	886	אסבסט
118	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	11	אסבסט
119	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	25	פח
120	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	31	אסבסט
122	23/06/2011	סככת אחסנה	יבשה	877	אסבסט
123	23/06/2011	סככת אחסנה	יבשה	880	אסבסט
125	23/06/2011	סככת אחסנה	יבשה	884	אסבסט
126	23/06/2011	סככת אחסנה	יבשה	884	אסבסט
127	23/06/2011	סככת אחסנה	יבשה	886	אסבסט
128	23/06/2011	סככת אחסנה	יבשה	887	אסבסט
130	23/06/2011	סככת הדרכה	ירי	205	אסבסט
131	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	28	בטון
132	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	29	בטון
133	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	29	בטון
134	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	29	בטון
135	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	29	בטון
136	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	29	בטון
137	23/06/2011	משרדים	משרד	13	אסבסט
138	23/06/2011	משרדים	משרד	19	אסבסט
139	23/06/2011	משרדים	משרד	33	פלסטיק
140	23/06/2011	משרדים	משרד	42	פלסטיק
141	23/06/2011	משרדים	משרד	46	פלסטיק
142	23/06/2011	משרדים	משרד	47	פלסטיק
143	23/06/2011	משרדים	משרד	47	פלסטיק
144	23/06/2011	משרדים	משרד	47	פלסטיק
145	23/06/2011	משרדים	משרד	47	פלסטיק
146	23/06/2011	משרדים	משרד	48	פלסטיק
147	23/06/2011	משרדים	משרד	48	פלסטיק
148	23/06/2011	משרדים	משרד	48	פלסטיק
149	28/10/2013	משרדים	משרד	48	פלסטיק
150	23/06/2011	משרדים	משרד	48	פלסטיק
151	23/06/2011	משרדים	משרד	48	פלסטיק
152	28/10/2013	משרדים	משרד	48	פלסטיק
153	23/06/2011	משרדים	משרד	48	פלסטיק
154	23/06/2011	משרדים	משרד	48	פלסטיק
155	23/06/2011	משרדים	משרד	48	פלסטיק
156	23/06/2011	משרדים	משרד	49	פלסטיק
157	23/06/2011	משרדים	משרד	49	פלסטיק
158	23/06/2011	משרדים	משרד	49	פלסטיק
160	23/06/2011	משרדים	משרד	53	פלסטיק
161	23/06/2011	משרדים	משרד	55	אסבסט
162	23/06/2011	משרדים	משרד	59	פלסטיק

אסבסט	64	משרד	משרדים	23/06/2011	163
אסבסט	75	משרד	משרדים	23/06/2011	164
אסבסט	79	משרד	משרדים	23/06/2011	165
פלסטיק	93	משרד	משרדים	23/06/2011	166
אסבסט	106	משרד	משרדים	28/10/2013	167
אסבסט	116	משרד	משרדים	28/10/2013	168
פלסטיק	128	משרד	משרדים	23/06/2011	169
אסבסט	134	משרד	משרדים	23/06/2011	170
פלסטיק	143	משרד	משרדים	23/06/2011	171
פלסטיק	146	משרד	משרדים	23/06/2011	172
אסבסט	147	משרד	משרדים	23/06/2011	173
אסבסט	149	משרד	משרדים	23/06/2011	174
פלסטיק	473	משרד	משרדים	23/06/2011	175
פלסטיק	300	משרד	משרדים	23/06/2011	176
פח	338	משרד	משרדים	23/06/2011	177
אסבסט	423	משרד	משרדים	23/06/2011	178
אסבסט	452	משרד	משרדים	23/06/2011	179
אסבסט	454	משרד	משרדים	23/06/2011	180
אסבסט	465	משרד	משרדים	23/06/2011	181
אסבסט	538	משרד	משרדים	23/06/2011	182
אסבסט	545	משרד	משרדים	23/06/2011	183
אסבסט	553	משרד	משרדים	23/06/2011	184
אסבסט	600	משרד	משרדים	23/06/2011	185
פח	116	אחסנה	אחסנה	23/06/2011	186
פח	6	מחסן	אחסנה	23/06/2011	187
פח	13	מחסן	אחסנה	23/06/2011	188
פח	14	מחסן	אחסנה	23/06/2011	189
פח	14	מחסן	אחסנה	23/06/2011	190
פח	14	מחסן	אחסנה	23/06/2011	191
פח	14	מחסן	אחסנה	23/06/2011	192
פח	15	מחסן	אחסנה	23/06/2011	193
פח	15	מחסן	אחסנה	23/06/2011	194
פח	16	מחסן	אחסנה	23/06/2011	195
פח	18	מחסן	אחסנה	23/06/2011	196
אסבסט	35	מחסן	אחסנה	23/06/2011	197
אסבסט	47	מחסן	אחסנה	28/10/2013	198
אסבסט	78	מחסן	אחסנה	23/06/2011	199
אסבסט	79	מחסן	אחסנה	23/06/2011	200
אסבסט	83	מחסן	אחסנה	23/06/2011	201
אסבסט	93	מחסן	אחסנה	23/06/2011	202
אסבסט	93	מחסן	אחסנה	23/06/2011	203
אסבסט	93	מחסן	אחסנה	23/06/2011	204
פלסטיק	95	מחסן	אחסנה	23/06/2011	205
אסבסט	105	מחסן	אחסנה	23/06/2011	206
פח	106	מחסן	אחסנה	23/06/2011	207
אסבסט	107	מחסן	אחסנה	23/06/2011	208
אסבסט	107	מחסן	אחסנה	23/06/2011	209
פח	109	מחסן	אחסנה	23/06/2011	210
אסבסט	110	מחסן	אחסנה	23/06/2011	211
אסבסט	167	מחסן	אחסנה	23/06/2011	212
אסבסט	236	מחסן	אחסנה	23/06/2011	213
פח	286	מחסן	אחסנה	23/06/2011	214
אסבסט	286	מחסן	אחסנה	23/06/2011	215

216	23/06/2011	אחסנה	מחסן	339	אסבסט
217	23/06/2011	הסעדה	מטבח	752	בטון
218	23/06/2011	הסעדה	חדר קירור	31	ברזל
219	28/10/2013	דת	בית כנסת	73	אסבסט
220	23/06/2011	מקלט	מקלט	9	בטון
221	23/06/2011	מקלט	מקלט	29	בטון
222	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	124	בטון
223	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	155	אסבסט
224	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	155	אסבסט
225	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	155	אסבסט
226	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	156	אסבסט
227	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	160	אסבסט
228	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	180	בטון
229	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	194	פלסטיק
230	28/10/2013	הדרכה	כיתות לימוד	1320	בטון
231	23/06/2011	הדרכה	אולם הרצאות	201	בטון
232	23/06/2011	עמדת אבטחה	ש"ג	7	עץ
233	23/06/2011	עמדת אבטחה	מגדל שמירה	10	פח
235	23/06/2011	שירותים	שירותים	3	בטון
236	23/06/2011	שירותים	שירותים	4	בטון
237	23/06/2011	שירותים	שירותים	4	בטון
238	23/06/2011	שירותים	שירותים	5	בטון
239	23/06/2011	שירותים	שירותים	8	בטון
240	23/06/2011	שירותים	שירותים	16	ברזל
241	23/06/2011	שירותים	שירותים	16	בטון
242	23/06/2011	שירותים	שירותים	16	בטון
243	23/06/2011	שירותים	שירותים	17	בטון
244	23/06/2011	שירותים	שירותים	24	בטון
245	23/06/2011	שירותים	שירותים	37	בטון
246	23/06/2011	שירותים	שירותים	37	בטון
247	23/06/2011	אנרגיה	מדחסים	4	פח
248	23/06/2011	אנרגיה	מדחסים	6	פח
249	23/06/2011	אנרגיה	מדחסים	9	פח
250	23/06/2011	סככה	חניה	43	פח
251	23/06/2011	סככה	חניה	70	אסבסט
252	23/06/2011	סככה	המתנה	18	אסבסט
253	23/06/2011	סככה	גגון	2	פח
254	23/06/2011	סככה	גגון	2	פח
255	23/06/2011	סככה	גגון	9	אסבסט
256	23/06/2011	סככה	גגון	12	אסבסט
257	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	11	פח
258	23/06/2011	משרדים	משרד	49	פח
259	23/06/2011	משרדים	משרד	49	פח
260	23/06/2011	משרדים	משרד	50	אסבסט
261	23/06/2011	משרדים	משרד	50	אסבסט
262	23/06/2011	משרדים	משרד	98	בטון
263	23/06/2011	משרדים	משרד	109	אסבסט
264	23/06/2011	משרדים	משרד	303	בטון
265	23/06/2011	משרדים	משרד	388	בטון
266	23/06/2011	אחסנה	מחסן	15	פח
267	23/06/2011	אחסנה	מחסן	35	אסבסט
268	23/06/2011	אחסנה	מחסן	58	אסבסט
269	23/06/2011	אחסנה	מחסן	63	אסבסט

פח	218	מחסן	אחסנה	23/06/2011	270
פח	232	מחסן	אחסנה	23/06/2011	271
פח	245	מחסן	אחסנה	23/06/2011	272
פח	253	מחסן	אחסנה	23/06/2011	273
אסבסט	574	מחסן	אחסנה	23/06/2011	274
אסבסט	595	מחסן	אחסנה	23/06/2011	275
בטון	47	חדר אוכל	הסעדה	23/06/2011	276
אסבסט	112	בית מלאכה	בית מלאכה	23/06/2011	277
אסבסט	148	בית מלאכה	בית מלאכה	23/06/2011	278
אסבסט	474	בית מלאכה	בית מלאכה	23/06/2011	279
פח	1060	בית מלאכה	בית מלאכה	23/06/2011	280
בטון	9	ש"ג	עמדת אבטחה	23/06/2011	281
בטון	6	שירותים	שירותים	23/06/2011	282
אסבסט	70	מקלחות	שירותים	23/06/2011	283
אסבסט	26	גנרטור	אנרגיה	23/06/2011	284
ברזל	3	תנור חימום מים	אנרגיה	23/06/2011	285
ברזל	4	תנור חימום מים	אנרגיה	23/06/2011	286
ברזל	8	תנור חימום מים	אנרגיה	23/06/2011	287
ברזל	8	תנור חימום מים	אנרגיה	23/06/2011	288
ברזל	10	תנור חימום מים	אנרגיה	23/06/2011	289
ברזל	12	תנור חימום מים	אנרגיה	23/06/2011	290
אסבסט	18	תנור חימום מים	אנרגיה	23/06/2011	291
פח	24	תנור חימום מים	אנרגיה	23/06/2011	292
בטון	27	תנור חימום מים	אנרגיה	23/06/2011	293
פח	34	תנור חימום מים	אנרגיה	23/06/2011	294
פח	3	מדחסים	אנרגיה	23/06/2011	295
ללא גג	6	המתנה	סככה	23/06/2011	296
פלסטיק	7	המתנה	סככה	23/06/2011	297
ללא גג	8	המתנה	סככה	23/06/2011	298
פלסטיק	9	המתנה	סככה	23/06/2011	299
פלסטיק	10	המתנה	סככה	23/06/2011	300
פלסטיק	52	המתנה	סככה	23/06/2011	301
פלסטיק	53	המתנה	סככה	23/06/2011	302
פלסטיק	101	המתנה	סככה	23/06/2011	303
פח	1	גגון	סככה	23/06/2011	304
פח	2	גגון	סככה	23/06/2011	305
אסבסט	3	גגון	סככה	23/06/2011	306
אסבסט	4	גגון	סככה	23/06/2011	307
פח	4	גגון	סככה	23/06/2011	308
אסבסט	4	גגון	סככה	23/06/2011	309
אסבסט	4	גגון	סככה	23/06/2011	310
אסבסט	4	גגון	סככה	23/06/2011	311
פלסטיק	5	גגון	סככה	23/06/2011	312
אסבסט	5	גגון	סככה	23/06/2011	313
אסבסט	5	גגון	סככה	23/06/2011	314
אסבסט	5	גגון	סככה	23/06/2011	315
אסבסט	5	גגון	סככה	23/06/2011	316
אסבסט	5	גגון	סככה	23/06/2011	317
אסבסט	5	גגון	סככה	23/06/2011	318
אסבסט	5	גגון	סככה	23/06/2011	319
אסבסט	5	גגון	סככה	23/06/2011	320
אסבסט	5	גגון	סככה	23/06/2011	321
אסבסט	5	גגון	סככה	23/06/2011	322

אסבסט	6	גגון	סככה	23/06/2011	323
אסבסט	6	גגון	סככה	23/06/2011	324
אסבסט	6	גגון	סככה	23/06/2011	325
אסבסט	6	גגון	סככה	23/06/2011	326
פח	11	גגון	סככה	23/06/2011	327
אסבסט	31	גגון	סככה	23/06/2011	328
אסבסט	36	גגון	סככה	23/06/2011	329
אסבסט	43	גגון	סככה	23/06/2011	330
אסבסט	47	גגון	סככה	23/06/2011	331
פח	25	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	332
פח	26	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	333
בטון	32	אימון	סככת הדרכה	23/06/2011	334
בטון	33	אימון	סככת הדרכה	23/06/2011	335
בטון	33	אימון	סככת הדרכה	23/06/2011	336
בטון	33	אימון	סככת הדרכה	23/06/2011	337
אסבסט	50	אימון	סככת הדרכה	23/06/2011	338
אסבסט	51	אימון	סככת הדרכה	23/06/2011	339
אסבסט	52	אימון	סככת הדרכה	23/06/2011	340
אסבסט	52	אימון	סככת הדרכה	23/06/2011	341
אסבסט	52	אימון	סככת הדרכה	23/06/2011	342
אסבסט	52	אימון	סככת הדרכה	23/06/2011	343
אסבסט	53	אימון	סככת הדרכה	23/06/2011	344
אסבסט	53	אימון	סככת הדרכה	23/06/2011	345
אסבסט	53	אימון	סככת הדרכה	23/06/2011	346
אסבסט	53	אימון	סככת הדרכה	23/06/2011	347
אסבסט	53	אימון	סככת הדרכה	23/06/2011	348
אסבסט	54	אימון	סככת הדרכה	23/06/2011	349
אסבסט	54	אימון	סככת הדרכה	23/06/2011	350
אסבסט	55	אימון	סככת הדרכה	23/06/2011	351
בטון	633	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	352
אסבסט	326	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	353
אסבסט	329	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	354
אסבסט	330	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	355
אסבסט	337	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	356
אסבסט	341	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	357
פח	1184	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	358
פח	1190	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	359
פח	1191	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	360
פח	1212	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	361
פח	47	משרד	משרדים	23/06/2011	362
פח	49	משרד	משרדים	23/06/2011	363
אסבסט	78	משרד	משרדים	23/06/2011	364
פח	84	משרד	משרדים	23/06/2011	365
אסבסט	221	משרד	משרדים	23/06/2011	366
פח	257	משרד	משרדים	23/06/2011	367
אסבסט	258	משרד	משרדים	23/06/2011	368
פלסטיק	260	משרד	משרדים	23/06/2011	369
פח	261	משרד	משרדים	23/06/2011	370
אסבסט	329	משרד	משרדים	23/06/2011	371
אסבסט	330	משרד	משרדים	23/06/2011	372
פח	330	משרד	משרדים	23/06/2011	373
אסבסט	332	משרד	משרדים	23/06/2011	374
פח	332	משרד	משרדים	23/06/2011	375

פח	332	משרד	משרדים	23/06/2011	376
פח	336	משרד	משרדים	23/06/2011	377
פח	341	משרד	משרדים	23/06/2011	378
אסבסט	341	משרד	משרדים	23/06/2011	379
פח	146	חמ"ל	משרדים	23/06/2011	380
ברזל	11	מחסן	אחסנה	23/06/2011	381
אסבסט	14	מחסן	אחסנה	23/06/2011	382
ברזל	14	מחסן	אחסנה	23/06/2011	383
ברזל	14	מחסן	אחסנה	23/06/2011	384
ברזל	15	מחסן	אחסנה	23/06/2011	385
ברזל	29	מחסן	אחסנה	23/06/2011	386
ברזל	30	מחסן	אחסנה	23/06/2011	387
פח	30	מחסן	אחסנה	23/06/2011	388
ברזל	30	מחסן	אחסנה	23/06/2011	389
אסבסט	32	מחסן	אחסנה	23/06/2011	390
אסבסט	34	מחסן	אחסנה	23/06/2011	391
ברזל	44	מחסן	אחסנה	23/06/2011	392
פח	45	מחסן	אחסנה	23/06/2011	393
ברזל	45	מחסן	אחסנה	23/06/2011	394
פח	47	מחסן	אחסנה	23/06/2011	395
אסבסט	49	מחסן	אחסנה	23/06/2011	396
ברזל	59	מחסן	אחסנה	23/06/2011	397
ברזל	60	מחסן	אחסנה	23/06/2011	398
אסבסט	68	מחסן	אחסנה	23/06/2011	399
אסבסט	89	מחסן	אחסנה	23/06/2011	400
אסבסט	89	מחסן	אחסנה	23/06/2011	401
ברזל	117	מחסן	אחסנה	23/06/2011	402
אסבסט	132	מחסן	אחסנה	23/06/2011	403
פח	138	מחסן	אחסנה	23/06/2011	404
פח	260	מחסן	אחסנה	23/06/2011	405
אסבסט	340	מחסן	אחסנה	23/06/2011	406
אסבסט	342	מחסן	אחסנה	23/06/2011	407
אסבסט	505	מחסן	אחסנה	23/06/2011	408
פח	138	נשק"ה	אחסנה	23/06/2011	409
פח	11	בונקר תחמושת	אחסנה	23/06/2011	410
בטון	817	מטבח	הסעדה	23/06/2011	411
בטון	170	חדר אוכל	הסעדה	23/06/2011	412
בטון	207	חדר אוכל	הסעדה	23/06/2011	413
פח	15	חדר קירור	הסעדה	23/06/2011	414
פח	15	חדר קירור	הסעדה	23/06/2011	415
בטון	135	חדר כושר	פנאי וספורט	23/06/2011	416
בטון	143	בית כנסת	דת	23/06/2011	417
אסבסט	555	מרפאה	בריאות	23/06/2011	418
פח	47	כיתות לימוד	הדרכה	23/06/2011	419
פח	94	כיתות לימוד	הדרכה	23/06/2011	420
פח	95	כיתות לימוד	הדרכה	23/06/2011	421
אסבסט	140	כיתות לימוד	הדרכה	23/06/2011	422
אסבסט	153	כיתות לימוד	הדרכה	23/06/2011	423
אסבסט	154	כיתות לימוד	הדרכה	23/06/2011	424
בטון	159	כיתות לימוד	הדרכה	23/06/2011	425
בטון	168	כיתות לימוד	הדרכה	23/06/2011	426
פח	170	כיתות לימוד	הדרכה	23/06/2011	427
בטון	181	כיתות לימוד	הדרכה	23/06/2011	428

429	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	184	אסבסט
430	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	188	אסבסט
431	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	199	בטון
432	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	200	אסבסט
433	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	212	בטון
434	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	217	בטון
435	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	258	בטון
436	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	324	בטון
437	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	328	בטון
438	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	4476	בטון
439	23/06/2011	הדרכה	אולם הרצאות	137	בטון
440	23/06/2011	הדרכה	אולם הרצאות	227	בטון
441	23/06/2011	מבנה שירות	שק"ל	112	פח
442	23/06/2011	עמדת אבטחה	ש"ג	9	בטון
443	23/06/2011	עמדת אבטחה	ש"ג	9	בטון
444	23/06/2011	עמדת אבטחה	עמדת אבטחה משולבת	5	ברזל
445	23/06/2011	שירותים	שירותים	7	בטון
446	23/06/2011	שירותים	שירותים	8	בטון
447	23/06/2011	שירותים	שירותים	8	בטון
448	23/06/2011	שירותים	שירותים	15	בטון
449	23/06/2011	שירותים	שירותים	21	בטון
450	23/06/2011	שירותים	שירותים	22	בטון
451	23/06/2011	שירותים	שירותים	30	בטון
452	23/06/2011	משרדים	משרד	15	אסבסט
453	23/06/2011	משרדים	משרד	42	אסבסט
454	23/06/2011	משרדים	משרד	299	אסבסט
455	23/06/2011	אחסנה	מחסן	8	אסבסט
456	23/06/2011	אחסנה	מחסן	18	פח
457	23/06/2011	אחסנה	מחסן	30	ברזל
458	23/06/2011	שירותים	שירותים	17	בטון
459	23/06/2011	אנרגיה	חשמל	31	אסבסט
460	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	16	פלסטיק
461	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	16	אסבסט
462	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	16	פח
463	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	20	פלסטיק
464	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	26	פח
465	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	42	אסבסט
466	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	8	פח
467	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	8	פח
468	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	9	פח
469	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	10	פח
470	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	16	פח
471	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	20	בטון
472	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	20	פח
473	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	20	פח
474	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	21	בטון
475	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	21	פלסטיק
476	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	81	בטון
477	23/06/2011	אנרגיה	מדחסים	12	פח
478	23/06/2011	אנרגיה	מתקן שאיבת מים	325	בטון
479	23/06/2011	סככה	חניה	36	פלסטיק
480	23/06/2011	סככה	חניה	82	פח
481	23/06/2011	סככה	המתנה	25	פלסטיק

פלסטיק	35	המתנה	סככה	23/06/2011	482
עץ	38	המתנה	סככה	23/06/2011	483
עץ	38	המתנה	סככה	23/06/2011	484
פלסטיק	50	המתנה	סככה	23/06/2011	485
פלסטיק	67	המתנה	סככה	23/06/2011	486
עץ	78	המתנה	סככה	23/06/2011	487
עץ	80	המתנה	סככה	23/06/2011	488
פח	1	גגון	סככה	23/06/2011	489
פח	2	גגון	סככה	23/06/2011	490
רעפים	9	גגון	סככה	23/06/2011	491
אסבסט	13	גגון	סככה	23/06/2011	492
פח	27	גגון	סככה	23/06/2011	493
פח	31	גגון	סככה	23/06/2011	494
אסבסט	35	גגון	סככה	23/06/2011	495
אסבסט	38	גגון	סככה	23/06/2011	496
פלסטיק	39	גגון	סככה	23/06/2011	497
פח	103	גגון	סככה	23/06/2011	498
פח	16	שימון	סככת טיפולים	23/06/2011	499
אסבסט	97	סדנת רכב	סככת טיפולים	23/06/2011	500
אסבסט	152	סדנת רכב	סככת טיפולים	23/06/2011	501
פח	402	סדנת רכב	סככת טיפולים	23/06/2011	502
אסבסט	140	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	503
אסבסט	219	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	504
פח	45	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	505
פח	45	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	506
פח	45	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	507
פח	45	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	508
פח	45	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	509
פח	46	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	510
פח	46	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	511
פח	46	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	512
פח	46	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	513
פח	46	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	514
פח	46	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	515
פח	46	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	516
פח	47	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	517
פח	47	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	518
פח	47	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	519
פח	47	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	520
פח	48	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	521
פח	49	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	522
בטון	632	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	523
בטון	1207	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	524
פח	404	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	525
פלסטיק	452	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	526
אסבסט	457	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	527
אסבסט	461	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	528
אסבסט	518	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	529
פח	8	משרד	משרדים	23/06/2011	530
פח	10	משרד	משרדים	23/06/2011	531
פח	14	משרד	משרדים	23/06/2011	532
פח	47	משרד	משרדים	23/06/2011	533
פח	47	משרד	משרדים	23/06/2011	534

פח	47	משרד	משרדים	23/06/2011	535
אסבסט	50	משרד	משרדים	23/06/2011	536
אסבסט	51	משרד	משרדים	23/06/2011	537
אסבסט	54	משרד	משרדים	23/06/2011	538
אסבסט	56	משרד	משרדים	23/06/2011	539
אסבסט	63	משרד	משרדים	23/06/2011	540
פלסטיק	76	משרד	משרדים	23/06/2011	541
אסבסט	79	משרד	משרדים	23/06/2011	542
בטון	92	משרד	משרדים	23/06/2011	543
פח	186	משרד	משרדים	23/06/2011	544
פח	94	משרד	משרדים	23/06/2011	545
פח	102	משרד	משרדים	23/06/2011	546
פלסטיק	127	משרד	משרדים	23/06/2011	547
אסבסט	202	משרד	משרדים	23/06/2011	548
אסבסט	250	משרד	משרדים	23/06/2011	549
אסבסט	286	משרד	משרדים	23/06/2011	550
בטון	293	משרד	משרדים	23/06/2011	551
בטון	332	משרד	משרדים	23/06/2011	552
פלסטיק	382	משרד	משרדים	23/06/2011	553
פלסטיק	445	משרד	משרדים	23/06/2011	554
פלסטיק	448	משרד	משרדים	23/06/2011	555
פלסטיק	449	משרד	משרדים	23/06/2011	556
פלסטיק	449	משרד	משרדים	23/06/2011	557
פלסטיק	457	משרד	משרדים	23/06/2011	558
פלסטיק	462	משרד	משרדים	23/06/2011	559
פלסטיק	463	משרד	משרדים	23/06/2011	560
פלסטיק	584	משרד	משרדים	23/06/2011	561
אסבסט	584	משרד	משרדים	23/06/2011	562
פח	14	מחסן	אחסנה	23/06/2011	563
אסבסט	14	מחסן	אחסנה	23/06/2011	564
פח	14	מחסן	אחסנה	23/06/2011	565
פח	15	מחסן	אחסנה	23/06/2011	566
פח	16	מחסן	אחסנה	23/06/2011	567
פח	21	מחסן	אחסנה	23/06/2011	568
פח	25	מחסן	אחסנה	23/06/2011	569
פח	28	מחסן	אחסנה	23/06/2011	570
פח	28	מחסן	אחסנה	23/06/2011	571
פח	29	מחסן	אחסנה	23/06/2011	572
פח	31	מחסן	אחסנה	23/06/2011	573
אסבסט	31	מחסן	אחסנה	23/06/2011	574
אסבסט	34	מחסן	אחסנה	23/06/2011	575
פח	42	מחסן	אחסנה	23/06/2011	576
פח	42	מחסן	אחסנה	23/06/2011	577
אסבסט	54	מחסן	אחסנה	23/06/2011	578
אסבסט	56	מחסן	אחסנה	23/06/2011	579
אסבסט	88	מחסן	אחסנה	23/06/2011	580
אסבסט	89	מחסן	אחסנה	23/06/2011	581
אסבסט	289	מחסן	אחסנה	23/06/2011	582
אסבסט	1095	מחסן	אחסנה	23/06/2011	583
אסבסט	161	נשק"ה	אחסנה	23/06/2011	584
פלסטיק	32	מטבח	הסעדה	23/06/2011	585
פח	79	מטבח	הסעדה	23/06/2011	586
בטון	1193	מטבח	הסעדה	23/06/2011	587

588	23/06/2011	הסעדה	חדר אוכל	93	פח
589	23/06/2011	הסעדה	חדר אוכל	448	פלסטיק
590	23/06/2011	הסעדה	חדר אוכל	456	פלסטיק
591	23/06/2011	הסעדה	חדר אוכל	456	פלסטיק
592	23/06/2011	הסעדה	חדר אוכל	480	אסבסט
593	23/06/2011	הסעדה	מזווה	51	פח
594	23/06/2011	הסעדה	חדר קירור	15	פח
595	23/06/2011	הסעדה	חדר קירור	87	פלסטיק
596	23/06/2011	פנאי וספורט	מועדון	73	אסבסט
597	23/06/2011	פנאי וספורט	חדר כושר	139	בטון
598	23/06/2011	בית מלאכה	בית מלאכה	90	אסבסט
599	23/06/2011	דת	בית כנסת	126	פח
600	23/06/2011	דת	בית כנסת	131	פלסטיק
601	23/06/2011	בריאות	מרפאה	273	פלסטיק
602	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	135	בטון
603	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	169	פח
604	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	182	בטון
605	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	327	בטון
606	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	338	בטון
607	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	444	פלסטיק
608	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	447	פלסטיק
609	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	448	אסבסט
610	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	451	פלסטיק
611	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	453	אסבסט
612	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	453	אסבסט
613	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	456	אסבסט
614	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	458	פלסטיק
615	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	462	פלסטיק
616	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	469	אסבסט
617	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	522	אסבסט
618	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	1629	בטון
619	23/06/2011	הדרכה	אולם הרצאות	92	פח
620	23/06/2011	הדרכה	אולם הרצאות	186	אסבסט
621	23/06/2011	הדרכה	אולם הרצאות	447	אסבסט
622	23/06/2011	הדרכה	אולם הרצאות	589	פלסטיק
623	23/06/2011	מבנה שירות	מכבסה	61	פלסטיק
624	23/06/2011	מבנה שירות	שק"ל	464	אסבסט
625	23/06/2011	עמדת אבטחה	ש"ג	7	בטון
626	23/06/2011	עמדת אבטחה	ש"ג	9	בטון
627	23/06/2011	שירותים	שירותים	1	בטון
628	23/06/2011	שירותים	שירותים	1	בטון
629	23/06/2011	שירותים	שירותים	3	בטון
630	23/06/2011	שירותים	שירותים	4	בטון
631	23/06/2011	שירותים	שירותים	6	בטון
632	23/06/2011	שירותים	שירותים	6	בטון
633	23/06/2011	שירותים	שירותים	7	בטון
634	23/06/2011	שירותים	שירותים	7	בטון
635	23/06/2011	שירותים	שירותים	8	בטון
636	23/06/2011	שירותים	שירותים	9	בטון
637	23/06/2011	שירותים	שירותים	9	בטון
638	23/06/2011	שירותים	שירותים	12	בטון
639	23/06/2011	שירותים	שירותים	13	בטון
640	23/06/2011	שירותים	שירותים	16	בטון

641	23/06/2011	שירותים	שירותים	17	בטון
642	23/06/2011	שירותים	שירותים	18	פח
643	23/06/2011	שירותים	שירותים	23	בטון
644	23/06/2011	שירותים	שירותים	23	בטון
645	23/06/2011	שירותים	שירותים	23	בטון
646	23/06/2011	שירותים	שירותים	23	בטון
647	23/06/2011	שירותים	שירותים	24	בטון
648	23/06/2011	שירותים	שירותים	24	בטון
649	23/06/2011	שירותים	שירותים	24	בטון
650	23/06/2011	שירותים	שירותים	24	בטון
651	23/06/2011	שירותים	שירותים	25	פלסטיק
652	23/06/2011	שירותים	שירותים	27	בטון
653	23/06/2011	שירותים	שירותים	126	בטון
654	23/06/2011	שירותים	מקלחות	13	בטון
655	23/06/2011	שירותים	מקלחות	22	בטון
656	23/06/2011	שירותים	מקלחות	22	בטון
657	23/06/2011	שירותים	מקלחות	23	בטון
658	23/06/2011	שירותים	מקלחות	75	בטון
659	23/06/2011	שירותים	מקלחות	106	בטון
660	23/06/2011	שירותים	מקלחות	124	בטון
661	23/06/2011	מיכלים	מגדל מים	48	בטון
662	23/06/2011	אנרגיה	חשמל	10	אסבסט
663	23/06/2011	אחסנה	מחסן	8	ברזל
664	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	21	פח
665	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	148	אסבסט
666	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	61	אסבסט
667	23/06/2011	אנרגיה	מדחסים	35	אסבסט
668	23/06/2011	אנרגיה	מדחסים	48	בטון
669	23/06/2011	סככה	חניה	95	אסבסט
670	23/06/2011	סככה	המתנה	12	פח
671	11/11/2013	סככה	המתנה	35	ללא גג
672	23/06/2011	סככה	גגון	2	בטון
673	23/06/2011	סככה	גגון	10	פח
674	23/06/2011	סככה	גגון	14	פח
675	23/06/2011	סככה	גגון	17	אסבסט
676	23/06/2011	סככה	גגון	18	פח
677	23/06/2011	סככה	גגון	26	פח
678	23/06/2011	סככה	גגון	33	אסבסט
679	11/11/2013	אחסנה	אחסנה	4	פח
680	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	117	אסבסט
681	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	129	פח
682	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	134	פח
683	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	186	אסבסט
684	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	275	אסבסט
685	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	369	אסבסט
686	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	389	אסבסט
687	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	409	אסבסט
688	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	456	אסבסט
689	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	944	אסבסט
690	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	1145	אסבסט
691	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	1349	אסבסט
692	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	18	אסבסט
693	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	118	פח

694	23/06/2011	משרדים	משרד	9	אסבסט
695	23/06/2011	משרדים	משרד	17	פח
696	23/06/2011	משרדים	משרד	50	פח
697	23/06/2011	משרדים	משרד	50	פח
698	23/06/2011	משרדים	משרד	79	אסבסט
699	23/06/2011	משרדים	משרד	93	בטון
700	23/06/2011	משרדים	משרד	141	אסבסט
701	23/06/2011	משרדים	משרד	434	אסבסט
702	23/06/2011	משרדים	משרד	444	אסבסט
703	23/06/2011	משרדים	משרד	490	אסבסט
704	23/06/2011	אחסנה	מחסן	5	אסבסט
705	23/06/2011	אחסנה	מחסן	10	אסבסט
706	23/06/2011	אחסנה	מחסן	25	פח
707	23/06/2011	אחסנה	מחסן	25	פח
708	23/06/2011	אחסנה	מחסן	28	אסבסט
709	23/06/2011	אחסנה	מחסן	31	פח
710	23/06/2011	אחסנה	מחסן	77	אסבסט
711	23/06/2011	אחסנה	מחסן	107	אסבסט
712	23/06/2011	אחסנה	מחסן	112	אסבסט
713	23/06/2011	אחסנה	מחסן	128	בטון
714	23/06/2011	אחסנה	מחסן	182	אסבסט
715	23/06/2011	אחסנה	מחסן	311	אסבסט
716	23/06/2011	אחסנה	מחסן	447	אסבסט
717	23/06/2011	אחסנה	נשק"ה	21	פח
718	23/06/2011	הסעדה	מטבח	168	בטון
719	23/06/2011	הסעדה	חדר אוכל	159	אסבסט
720	23/06/2011	הסעדה	חדר אוכל	437	אסבסט
721	11/11/2013	הסעדה	חדר אוכל	499	אסבסט
722	23/06/2011	בית מלאכה	בית מלאכה	75	אסבסט
723	23/06/2011	בית מלאכה	בית מלאכה	143	אסבסט
724	23/06/2011	דת	בית כנסת	98	אסבסט
725	23/06/2011	שירותים	שירותים	8	בטון
726	23/06/2011	שירותים	שירותים	18	בטון
727	23/06/2011	שירותים	שירותים	23	בטון
728	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	25	אסבסט
729	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	8	פח
730	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	8	ברזל
731	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	9	ברזל
732	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	50	אסבסט
733	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	90	אסבסט
734	23/06/2011	אנרגיה	מדחסים	5	פח
735	23/06/2011	סככה	חניה	38	פח
736	23/06/2011	סככה	המתנה	4	פח
737	23/06/2011	סככה	המתנה	5	עץ
738	23/06/2011	סככה	המתנה	6	עץ
739	23/06/2011	סככה	המתנה	9	ללא גג
740	23/06/2011	סככה	המתנה	23	פח
741	23/06/2011	סככה	המתנה	26	פח
742	23/06/2011	סככה	המתנה	55	פלסטיק
743	23/06/2011	סככה	המתנה	64	פלסטיק
744	23/06/2011	סככה	המתנה	76	פח
745	23/06/2011	סככה	המתנה	176	פח
746	23/06/2011	סככה	גגון	2	פח

פח	2	גגון	סככה	23/06/2011	747
פח	4	גגון	סככה	23/06/2011	748
פח	5	גגון	סככה	23/06/2011	749
פח	5	גגון	סככה	23/06/2011	750
פלסטיק	6	גגון	סככה	23/06/2011	751
פח	7	גגון	סככה	23/06/2011	752
פח	8	גגון	סככה	23/06/2011	753
פלסטיק	8	גגון	סככה	23/06/2011	754
פח	10	גגון	סככה	23/06/2011	755
פח	12	גגון	סככה	23/06/2011	756
פח	13	גגון	סככה	23/06/2011	757
פלסטיק	15	גגון	סככה	23/06/2011	758
פח	26	גגון	סככה	23/06/2011	759
פח	30	גגון	סככה	23/06/2011	760
פלסטיק	30	גגון	סככה	23/06/2011	761
פלסטיק	33	גגון	סככה	23/06/2011	762
פלסטיק	34	גגון	סככה	23/06/2011	763
פח	40	גגון	סככה	23/06/2011	764
פח	44	גגון	סככה	23/06/2011	765
פח	46	גגון	סככה	23/06/2011	766
פלסטיק	57	גגון	סככה	23/06/2011	767
פלסטיק	60	סככה	סככה	23/06/2011	768
פח	3	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	769
פח	5	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	770
פח	11	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	771
אסבסט	206	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	772
אסבסט	220	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	773
אסבסט	15	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	774
בטון	29	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	775
בטון	30	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	776
בטון	30	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	777
פח	48	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	778
פלסטיק	53	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	779
בטון	62	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	780
אסבסט	123	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	781
אסבסט	134	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	782
בטון	106	מתקן מעצר	מבנה מגורים	23/06/2011	783
אסבסט	77	מתקן מעצר	מבנה מגורים	23/06/2011	784
אסבסט	101	מתקן מעצר	מבנה מגורים	23/06/2011	785
אסבסט	114	מתקן מעצר	מבנה מגורים	23/06/2011	786
אסבסט	146	מתקן מעצר	מבנה מגורים	23/06/2011	787
אסבסט	380	מתקן מעצר	מבנה מגורים	28/10/2013	788
אסבסט	306	מתקן מעצר	מבנה מגורים	23/06/2011	789
אסבסט	329	מתקן מעצר	מבנה מגורים	23/06/2011	790
אסבסט	367	מתקן מעצר	מבנה מגורים	23/06/2011	791
אסבסט	458	מתקן מעצר	מבנה מגורים	23/06/2011	792
בטון	1573	מתקן מעצר	מבנה מגורים	23/06/2011	793
בטון	1859	מתקן מעצר	מבנה מגורים	23/06/2011	794
אסבסט	10	משרד	משרדים	23/06/2011	795
פח	12	משרד	משרדים	23/06/2011	796
אסבסט	17	משרד	משרדים	23/06/2011	797
אסבסט	30	משרד	משרדים	23/06/2011	798
פח	43	משרד	משרדים	23/06/2011	799

אסבסט	45	משרד	משרדים	23/06/2011	800
אסבסט	46	משרד	משרדים	23/06/2011	801
פח	47	משרד	משרדים	23/06/2011	802
פח	48	משרד	משרדים	23/06/2011	803
פח	48	משרד	משרדים	23/06/2011	804
פח	48	משרד	משרדים	23/06/2011	805
פח	48	משרד	משרדים	23/06/2011	806
פח	49	משרד	משרדים	23/06/2011	807
פח	54	משרד	משרדים	23/06/2011	808
אסבסט	60	משרד	משרדים	23/06/2011	809
אסבסט	66	משרד	משרדים	23/06/2011	810
אסבסט	67	משרד	משרדים	23/06/2011	811
פח	95	משרד	משרדים	23/06/2011	812
פח	96	משרד	משרדים	23/06/2011	813
אסבסט	97	משרד	משרדים	23/06/2011	814
פח	125	משרד	משרדים	23/06/2011	815
אסבסט	136	משרד	משרדים	23/06/2011	816
אסבסט	208	משרד	משרדים	23/06/2011	817
<Null>	324	משרד	משרדים	23/06/2011	818
אסבסט	5	מחסן	אחסנה	23/06/2011	819
אסבסט	5	מחסן	אחסנה	23/06/2011	820
אסבסט	10	מחסן	אחסנה	23/06/2011	821
פח	14	מחסן	אחסנה	23/06/2011	822
פלסטיק	15	מחסן	אחסנה	23/06/2011	823
פח	27	מחסן	אחסנה	23/06/2011	824
בטון	39	מחסן	אחסנה	23/06/2011	825
אסבסט	39	מחסן	אחסנה	23/06/2011	826
אסבסט	55	מחסן	אחסנה	23/06/2011	827
אסבסט	55	מחסן	אחסנה	23/06/2011	828
אסבסט	56	מחסן	אחסנה	23/06/2011	829
אסבסט	58	מחסן	אחסנה	23/06/2011	830
אסבסט	62	מחסן	אחסנה	23/06/2011	831
אסבסט	83	מחסן	אחסנה	23/06/2011	832
אסבסט	115	מחסן	אחסנה	23/06/2011	833
אסבסט	141	מחסן	אחסנה	23/06/2011	834
אסבסט	153	מחסן	אחסנה	23/06/2011	835
פח	329	מחסן	אחסנה	23/06/2011	836
אסבסט	39	מטבח	הסעדה	23/06/2011	837
פלסטיק	82	מטבח	הסעדה	23/06/2011	838
בטון	120	מטבח	הסעדה	23/06/2011	839
אסבסט	407	מטבח	הסעדה	23/06/2011	840
פלסטיק	88	חדר אוכל	הסעדה	23/06/2011	841
אסבסט	100	חדר אוכל	הסעדה	23/06/2011	842
אסבסט	153	חדר אוכל	הסעדה	23/06/2011	843
בטון	587	חדר אוכל	הסעדה	23/06/2011	844
אסבסט	46	מועדון	פנאי וספורט	23/06/2011	845
פלסטיק	50	מועדון	פנאי וספורט	23/06/2011	846
אסבסט	48	בית מלאכה	בית מלאכה	23/06/2011	847
פלסטיק	67	בית מלאכה	בית מלאכה	23/06/2011	848
פח	83	בית מלאכה	בית מלאכה	23/06/2011	849
פח	106	בית מלאכה	בית מלאכה	23/06/2011	850
אסבסט	116	בית מלאכה	בית מלאכה	23/06/2011	851
פח	151	בית מלאכה	בית מלאכה	23/06/2011	852

853	23/06/2011	בית מלאכה	בית מלאכה	307	אסבסט
854	23/06/2011	דת	בית כנסת	35	פלסטיק
855	23/06/2011	דת	בית כנסת	78	בטון
856	23/06/2011	בריאות	מרפאה	160	בטון
857	23/06/2011	בריאות	טיפול חובש	43	אסבסט
858	23/06/2011	מבנה שירות	מכבסה	100	אסבסט
859	23/06/2011	מבנה שירות	שק"ל	7	בטון
860	23/06/2011	מבנה שירות	שק"ל	9	בטון
861	23/06/2011	מבנה שירות	שק"ל	56	פח
862	23/06/2011	עמדת אבטחה	ש"ג	15	בטון
863	23/06/2011	עמדת אבטחה	מגדל שמירה	5	ברזל
864	23/06/2011	עמדת אבטחה	מגדל שמירה	5	ברזל
865	23/06/2011	עמדת אבטחה	מגדל שמירה	20	פח
866	23/06/2011	עמדת אבטחה	עמדת אבטחה משולבת	4	ברזל
867	23/06/2011	שירותים	שירותים	1	בטון
868	23/06/2011	שירותים	שירותים	9	פח
869	23/06/2011	שירותים	שירותים	12	אסבסט
870	23/06/2011	שירותים	שירותים	14	פח
871	23/06/2011	שירותים	שירותים	16	פח
872	23/06/2011	שירותים	שירותים	31	פח
873	23/06/2011	שירותים	שירותים	33	אסבסט
874	23/06/2011	שירותים	שירותים	35	בטון
875	23/06/2011	שירותים	מקלחות	17	פח
876	23/06/2011	שירותים	מקלחות	22	בטון
877	23/06/2011	שירותים	מקלחות	23	בטון
878	23/06/2011	שירותים	מקלחות	24	בטון
879	23/06/2011	שירותים	מקלחות	24	בטון
880	23/06/2011	שירותים	מקלחות	45	בטון
881	23/06/2011	סככה	המתנה	1	פח
882	23/06/2011	סככה	המתנה	46	עץ
883	23/06/2011	סככה	המתנה	375	פח
884	23/06/2011	אחסנה	מחסן	25	פח
885	23/06/2011	בית מלאכה	מוסך	327	אסבסט
886	23/06/2011	בית מלאכה	מוסך	573	אסבסט
887	23/06/2011	חינוך	בית ספר	31	פח
888	23/06/2011	חינוך	בית ספר	31	פח
889	23/06/2011	חינוך	בית ספר	31	פח
890	23/06/2011	חינוך	בית ספר	32	פח
891	23/06/2011	חינוך	בית ספר	113	אסבסט
892	23/06/2011	חינוך	בית ספר	114	פח
893	23/06/2011	חינוך	בית ספר	837	בטון
894	23/06/2011	מבנה שירות	שק"ל	72	פח
895	23/06/2011	אנרגיה	חשמל	23	אסבסט
896	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	17	פח
897	23/06/2011	סככה	המתנה	6	עץ
898	23/06/2011	סככה	המתנה	6	עץ
899	23/06/2011	סככה	גגון	1	פח
900	23/06/2011	משרדים	משרד	27	אסבסט
901	23/06/2011	משרדים	משרד	28	אסבסט
902	23/06/2011	משרדים	משרד	49	פח
903	23/06/2011	משרדים	משרד	49	פח
904	23/06/2011	משרדים	משרד	50	פח
905	23/06/2011	משרדים	משרד	50	פח

906	23/06/2011	משרדים	משרד	51	פח
907	23/06/2011	משרדים	משרד	53	פח
908	23/06/2011	משרדים	משרד	93	פח
909	23/06/2011	משרדים	משרד	180	אסבסט
910	23/06/2011	אחסנה	מחסן	8	פח
911	11/11/2013	משרדים	משרד	63	ברזל
912	23/06/2011	אחסנה	מחסן	41	פח
913	23/06/2011	שירותים	שירותים	5	בטון
914	23/06/2011	שירותים	מקלחות	48	בטון
918	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	7	פח
919	23/06/2011	סככה	חניה	33	אסבסט
920	23/06/2011	סככה	חניה	85	אסבסט
921	23/06/2011	סככה	גגון	2	אסבסט
922	23/06/2011	סככה	גגון	5	אסבסט
923	23/06/2011	סככה	גגון	6	אסבסט
924	23/06/2011	סככה	גגון	8	אסבסט
925	23/06/2011	סככה	גגון	19	אסבסט
926	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	89	אסבסט
927	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	28	בטון
928	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	29	בטון
929	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	49	פלסטיק
930	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	49	פלסטיק
931	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	622	בטון
932	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	336	אסבסט
933	23/06/2011	משרדים	משרד	45	פח
934	23/06/2011	משרדים	משרד	48	פלסטיק
935	23/06/2011	משרדים	משרד	312	פח
936	28/10/2013	משרדים	משרד	325	אסבסט
937	23/06/2011	משרדים	משרד	326	אסבסט
938	23/06/2011	משרדים	משרד	327	אסבסט
939	23/06/2011	משרדים	משרד	330	פח
940	23/06/2011	משרדים	משרד	336	אסבסט
941	23/06/2011	משרדים	משרד	339	אסבסט
942	23/06/2011	משרדים	משרד	351	אסבסט
943	23/06/2011	אחסנה	מחסן	8	ללא גג
944	23/06/2011	אחסנה	מחסן	12	פח
945	23/06/2011	אחסנה	מחסן	15	פח
946	23/06/2011	אחסנה	מחסן	29	אסבסט
947	23/06/2011	אחסנה	מחסן	30	ברזל
948	23/06/2011	אחסנה	מחסן	134	אסבסט
949	23/06/2011	אחסנה	נשקייה	49	בטון
950	23/06/2011	עמדת אבטחה	ש"ג	6	פח
951	23/06/2011	שירותים	שירותים	6	בטון
952	23/06/2011	שירותים	שירותים	7	בטון
953	23/06/2011	שירותים	שירותים	13	בטון
954	23/06/2011	שירותים	מקלחות	7	בטון
955	28/10/2013	מבנה מגורים	מתקן מעצר	56	אסבסט
956	28/10/2013	מבנה מגורים	מתקן מעצר	73	אסבסט
957	28/10/2013	מבנה מגורים	מתקן מעצר	496	אסבסט
958	28/10/2013	אחסנה	מחסן	57	אסבסט
959	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	67	פח
960	23/06/2011	סככה	המתנה	208	פלסטיק
961	23/06/2011	סככה	גגון	2	אסבסט

962	23/06/2011	סככה	גגון	4	פח
963	23/06/2011	סככה	גגון	12	אסבסט
964	23/06/2011	סככה	גגון	175	פח
965	23/06/2011	משרדים	משרד	27	פח
966	23/06/2011	משרדים	משרד	35	פח
967	23/06/2011	משרדים	משרד	41	אסבסט
968	23/06/2011	משרדים	משרד	44	פח
969	23/06/2011	משרדים	משרד	69	פח
970	23/06/2011	משרדים	משרד	83	אסבסט
971	23/06/2011	משרדים	משרד	136	אסבסט
972	23/06/2011	משרדים	משרד	340	אסבסט
973	23/06/2011	משרדים	משרד	1904	פח
974	23/06/2011	אחסנה	מחסן	4	ברזל
975	23/06/2011	אחסנה	מחסן	7	ברזל
976	23/06/2011	אחסנה	מחסן	8	ברזל
977	23/06/2011	אחסנה	מחסן	13	ברזל
978	23/06/2011	אחסנה	מחסן	15	ברזל
979	23/06/2011	אחסנה	מחסן	15	אסבסט
980	23/06/2011	אחסנה	מחסן	411	עץ
981	23/06/2011	אחסנה	מחסן	966	פח
982	23/06/2011	הסעדה	חדר אוכל	276	פח
983	23/06/2011	עמדת אבטחה	ש"ג	4	ברזל
984	23/06/2011	שירותים	שירותים	24	בטון
985	23/06/2011	אנרגיה	חשמל	13	אסבסט
986	23/06/2011	אנרגיה	הסקה	65	בטון
987	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	17	אסבסט
988	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	33	פח
989	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	68	אסבסט
990	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	75	אסבסט
991	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	83	אסבסט
992	23/06/2011	אנרגיה	מדחסים	19	בטון
993	23/06/2011	אנרגיה	מדחסים	27	בטון
994	23/06/2011	סככה	המתנה	143	פלסטיק
995	23/06/2011	סככה	המתנה	155	עץ
996	23/06/2011	סככה	גגון	1	פח
997	23/06/2011	סככה	גגון	17	פח
998	23/06/2011	סככה	גגון	60	אסבסט
999	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	778	פח
1000	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	1217	אסבסט
1001	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	2259	אסבסט
1002	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	13	אסבסט
1003	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	33	אסבסט
1004	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	890	אסבסט
1005	23/06/2011	משרדים	משרד	50	פח
1006	23/06/2011	משרדים	משרד	69	אסבסט
1007	23/06/2011	משרדים	משרד	324	אסבסט
1008	23/06/2011	משרדים	משרד	694	בטון
1009	23/06/2011	משרדים	משרד	3264	בטון
1010	23/06/2011	אחסנה	מחסן	15	ברזל
1011	23/06/2011	אחסנה	מחסן	50	אסבסט
1012	23/06/2011	אחסנה	מחסן	61	אסבסט
1013	23/06/2011	אחסנה	מחסן	62	פח
1014	23/06/2011	אחסנה	מחסן	68	אסבסט

1015	23/06/2011	אחסנה	מחסן	83	אסבסט
1016	23/06/2011	אחסנה	מחסן	149	אסבסט
1017	23/06/2011	אחסנה	מחסן	180	אסבסט
1018	23/06/2011	אחסנה	מחסן	226	אסבסט
1019	23/06/2011	אחסנה	בונקר תחמושת	16	ברזל
1020	23/06/2011	מבנה הנצחה	מבנה מורשת	55	פח
1021	23/06/2011	הסעדה	חדר אוכל	1710	בטון
1022	23/06/2011	פנאי וספורט	מועדון	99	אסבסט
1023	23/06/2011	בית מלאכה	בית מלאכה	116	אסבסט
1024	23/06/2011	בית מלאכה	בית מלאכה	409	פח
1025	23/06/2011	בית מלאכה	בית מלאכה	594	פח
1026	23/06/2011	בית מלאכה	בית מלאכה	318	פח
1027	23/06/2011	בית מלאכה	בית מלאכה	465	בטון
1028	23/06/2011	בית מלאכה	בית מלאכה	2160	פח
1029	23/06/2011	בית מלאכה	מוסך	297	אסבסט
1030	23/06/2011	בית מלאכה	מוסך	918	אסבסט
1031	23/06/2011	מעבדה	מעבדה	561	בטון
1032	23/06/2011	מעבדה	מעבדה	855	אסבסט
1033	23/06/2011	מעבדה	מעבדה	1292	בטון
1034	23/06/2011	מעבדה	מעבדה	2653	בטון
1035	23/06/2011	מעבדה	מעבדה	5481	בטון
1036	23/06/2011	מעבדה	מעבדה	2293	בטון
1037	23/06/2011	דת	בית כנסת	122	אסבסט
1038	23/06/2011	מבנה שירות	שק"ל	143	אסבסט
1039	23/06/2011	עמדת אבטחה	ש"ג	26	אסבסט
1040	23/06/2011	שירותים	שירותים	17	בטון
1041	23/06/2011	מיכלים	דלק	6	פח
1042	23/06/2011	מיכלים	דלק	11	אסבסט
1043	23/06/2011	מיכלים	דלק	17	פח
1044	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	17	אסבסט
1045	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	6	פח
1046	23/06/2011	סככה	המתנה	6	עץ
1047	23/06/2011	סככה	המתנה	11	ללא גג
1048	23/06/2011	סככה	המתנה	12	פח
1049	23/06/2011	סככה	גגון	3	פח
1050	23/06/2011	סככה	גגון	3	פח
1051	23/06/2011	סככה	גגון	3	פח
1052	23/06/2011	סככת טיפולים	שימון	17	פח
1053	23/06/2011	משרדים	משרד	47	פח
1054	23/06/2011	משרדים	משרד	267	אסבסט
1055	23/06/2011	משרדים	משרד	276	אסבסט
1056	23/06/2011	משרדים	משרד	341	אסבסט
1057	23/06/2011	אחסנה	מחסן	7	ברזל
1058	23/06/2011	אחסנה	מחסן	13	אסבסט
1059	23/06/2011	אחסנה	מחסן	13	ברזל
1060	23/06/2011	אחסנה	מחסן	56	ברזל
1061	23/06/2011	אחסנה	מחסן	59	ברזל
1062	23/06/2011	אחסנה	מחסן	111	פח
1063	23/06/2011	אחסנה	מחסן	149	אסבסט
1064	23/06/2011	אחסנה	מחסן	233	פח
1065	23/06/2011	אחסנה	מחסן	334	אסבסט
1066	23/06/2011	אחסנה	בונקר תחמושת	2	בטון
1067	23/06/2011	עמדת אבטחה	ש"ג	1	בטון

1068	23/06/2011	שירותים	שירותים	21	בטון
1069	23/06/2011	שירותים	שירותים	23	בטון
1070	23/06/2011	שירותים	שירותים	23	בטון
1071	23/06/2011	שירותים	מקלחות	127	בטון
1072	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	6	אסבסט
1073	23/06/2011	אנרגיה	מדחסים	19	פח
1074	23/06/2011	סככה	חניה	28	פח
1075	23/06/2011	סככה	חניה	29	פח
1076	23/06/2011	סככה	חניה	34	פח
1077	23/06/2011	סככה	חניה	125	אסבסט
1078	23/06/2011	סככה	המתנה	5	עץ
1079	23/06/2011	סככה	המתנה	5	פלסטיק
1080	23/06/2011	סככה	המתנה	6	עץ
1081	23/06/2011	סככה	המתנה	23	פלסטיק
1082	23/06/2011	סככה	המתנה	42	פח
1083	23/06/2011	סככה	המתנה	49	פלסטיק
1084	23/06/2011	סככה	המתנה	115	רעפים
1085	23/06/2011	סככה	גגון	4	אסבסט
1086	23/06/2011	סככה	גגון	5	פלסטיק
1087	23/06/2011	סככה	גגון	11	ללא גג
1088	23/06/2011	סככה	גגון	11	פלסטיק
1089	23/06/2011	סככה	גגון	13	פח
1090	23/06/2011	סככה	גגון	25	פח
1091	23/06/2011	סככה	גגון	37	פלסטיק
1092	23/06/2011	סככה	גגון	42	עץ
1093	23/06/2011	סככה	גגון	43	פח
1094	23/06/2011	סככה	גגון	346	אסבסט
1095	23/06/2011	סככה	גגון	347	אסבסט
1096	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	244	אסבסט
1097	23/06/2011	סככת הדרכה	ירי	4203	בטון
1098	23/06/2011	סככת הדרכה	אימון	199	פח
1099	23/06/2011	סככת הדרכה	אימון	279	פח
1100	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	23	בטון
1101	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	31	בטון
1102	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	38	פלסטיק
1103	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	57	אסבסט
1104	23/06/2011	משרדים	משרד	6	אסבסט
1105	23/06/2011	משרדים	משרד	28	אסבסט
1106	23/06/2011	משרדים	משרד	30	פלסטיק
1107	23/06/2011	משרדים	משרד	37	אסבסט
1108	23/06/2011	משרדים	משרד	49	פח
1109	23/06/2011	משרדים	משרד	359	אסבסט
1110	23/06/2011	משרדים	משרד	395	אסבסט
1111	23/06/2011	משרדים	חמ"ל	51	פלסטיק
1112	23/06/2011	אחסנה	מחסן	7	פח
1113	23/06/2011	אחסנה	מחסן	9	פח
1114	23/06/2011	אחסנה	מחסן	14	פח
1115	23/06/2011	אחסנה	מחסן	15	פח
1116	23/06/2011	אחסנה	מחסן	15	פח
1117	23/06/2011	אחסנה	מחסן	15	פח
1118	23/06/2011	אחסנה	מחסן	45	פח
1119	23/06/2011	אחסנה	מחסן	74	אסבסט
1120	23/06/2011	אחסנה	מחסן	850	אסבסט

1121	23/06/2011	הסעדה	מטבח	226	אסבסט
1122	23/06/2011	מבנה שירות	שק"ל	227	בטון
1123	23/06/2011	מבנה שירות	שק"ל	319	בטון
1124	23/06/2011	מבנה שירות	שק"ל	663	בטון
1125	23/06/2011	מבנה שירות	בנק	288	רעפים
1126	23/06/2011	מבנה שירות	בית קפה	185	רעפים
1127	23/06/2011	מבנה שירות	מסעדה	971	אסבסט
1128	23/06/2011	שירותים	שירותים	7	בטון
1129	23/06/2011	שירותים	שירותים	12	בטון
1130	23/06/2011	שירותים	שירותים	23	בטון
1131	23/06/2011	שירותים	שירותים	26	בטון
1132	23/06/2011	שירותים	שירותים	31	בטון
1133	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	94	פח
1134	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	8	פח
1135	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	9	אסבסט
1136	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	20	בטון
1137	23/06/2011	אנרגיה	מדחסים	16	פח
1138	23/06/2011	סככה	חניה	31	פח
1139	23/06/2011	סככה	חניה	34	פח
1140	23/06/2011	סככה	חניה	44	פח
1141	23/06/2011	סככה	חניה	74	פח
1142	23/06/2011	סככה	המתנה	3	ללא גג
1143	23/06/2011	סככה	המתנה	6	ללא גג
1144	23/06/2011	סככה	המתנה	6	ללא גג
1145	23/06/2011	סככה	המתנה	14	ללא גג
1146	23/06/2011	סככה	המתנה	73	פלסטיק
1147	23/06/2011	סככה	גגון	8	אסבסט
1148	23/06/2011	סככה	גגון	10	אסבסט
1149	23/06/2011	סככה	גגון	17	פח
1150	23/06/2011	סככה	גגון	19	פח
1151	23/06/2011	סככה	גגון	24	אסבסט
1152	23/06/2011	סככה	גגון	33	אסבסט
1153	23/06/2011	סככה	גגון	34	פח
1154	23/06/2011	סככה	גגון	62	אסבסט
1155	23/06/2011	סככה	גגון	120	פח
1156	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	79	אסבסט
1157	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	591	אסבסט
1158	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	862	אסבסט
1159	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	29	פח
1160	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	880	אסבסט
1161	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	882	אסבסט
1162	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	887	אסבסט
1163	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	892	אסבסט
1164	23/06/2011	סככת אחסנה	יבשה	896	אסבסט
1165	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	45	פח
1166	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	46	פח
1167	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	47	פח
1168	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	67	אסבסט
1169	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	628	בטון
1170	23/06/2011	משרדים	משרד	32	פח
1171	23/06/2011	משרדים	משרד	33	פח
1172	23/06/2011	משרדים	משרד	45	פח
1173	23/06/2011	משרדים	משרד	47	אסבסט

1174	23/06/2011	משרדים	משרד	53	פח
1175	23/06/2011	משרדים	משרד	72	אסבסט
1176	23/06/2011	משרדים	משרד	97	פלסטיק
1177	23/06/2011	משרדים	משרד	143	אסבסט
1178	23/06/2011	משרדים	משרד	152	פח
1179	23/06/2011	משרדים	משרד	153	פח
1180	23/06/2011	משרדים	משרד	198	פח
1181	23/06/2011	משרדים	משרד	265	אסבסט
1182	23/06/2011	משרדים	משרד	358	אסבסט
1183	11/11/2013	משרדים	משרד	361	אסבסט
1184	23/06/2011	משרדים	משרד	543	אסבסט
1185	23/06/2011	משרדים	חמ"ל	120	פלסטיק
1186	23/06/2011	אחסנה	מחסן	6	בטון
1187	23/06/2011	אחסנה	מחסן	8	פח
1188	23/06/2011	אחסנה	מחסן	14	פח
1189	23/06/2011	אחסנה	מחסן	14	פח
1190	23/06/2011	אחסנה	מחסן	14	פח
1191	23/06/2011	אחסנה	מחסן	15	פח
1193	23/06/2011	אחסנה	מחסן	15	פח
1194	23/06/2011	אחסנה	מחסן	18	אסבסט
1195	23/06/2011	אחסנה	מחסן	24	פח
1196	23/06/2011	אחסנה	מחסן	29	פח
1197	23/06/2011	אחסנה	מחסן	36	אסבסט
1198	23/06/2011	אחסנה	מחסן	62	פח
1199	23/06/2011	אחסנה	מחסן	98	אסבסט
1200	23/06/2011	אחסנה	מחסן	164	בטון
1201	23/06/2011	אחסנה	מחסן	172	אסבסט
1202	23/06/2011	אחסנה	מחסן	223	אסבסט
1203	23/06/2011	אחסנה	מחסן	231	אסבסט
1204	23/06/2011	אחסנה	מחסן	283	אסבסט
1205	23/06/2011	אחסנה	מחסן	304	אסבסט
1206	23/06/2011	אחסנה	מחסן	357	אסבסט
1207	11/11/2013	אחסנה	מחסן	360	אסבסט
1208	11/11/2013	אחסנה	מחסן	367	אסבסט
1209	23/06/2011	אחסנה	נשק"ה	164	אסבסט
1210	23/06/2011	אחסנה	בונקר תחמושת	1	בטון
1211	23/06/2011	אחסנה	בונקר תחמושת	1	בטון
1212	23/06/2011	אחסנה	בונקר תחמושת	1	בטון
1213	23/06/2011	אחסנה	בונקר תחמושת	1	בטון
1214	23/06/2011	אחסנה	בונקר תחמושת	1	בטון
1215	23/06/2011	אחסנה	בונקר תחמושת	1	בטון
1216	23/06/2011	אחסנה	בונקר תחמושת	2	בטון
1217	23/06/2011	אחסנה	בונקר תחמושת	2	בטון
1218	23/06/2011	אחסנה	בונקר תחמושת	3	בטון
1219	23/06/2011	אחסנה	בונקר תחמושת	13	פח
1220	23/06/2011	אחסנה	בונקר תחמושת	15	פח
1221	23/06/2011	הסעדה	חדר אוכל	400	אסבסט
1222	23/06/2011	פנאי וספורט	מועדון	45	אסבסט
1223	23/06/2011	פנאי וספורט	מועדון	47	פח
1224	23/06/2011	פנאי וספורט	מועדון	49	אסבסט
1225	23/06/2011	פנאי וספורט	מועדון	105	אסבסט
1226	23/06/2011	מעבדה	מעבדה	256	בטון
1227	23/06/2011	דת	בית כנסת	115	אסבסט

1228	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	57	אסבסט
1229	23/06/2011	הדרכה	אולם הרצאות	453	פלסטיק
1230	23/06/2011	מבנה שירות	שק"ל	106	אסבסט
1231	23/06/2011	שירותים	שירותים	6	בטון
1232	23/06/2011	שירותים	שירותים	27	אסבסט
1233	23/06/2011	שירותים	שירותים	107	אסבסט
1234	23/06/2011	שירותים	מקלחות	24	אסבסט
1235	23/06/2011	שירותים	מקלחות	52	אסבסט
1236	23/06/2011	אנרגיה	אנרגיה	6	אסבסט
1237	23/06/2011	אנרגיה	חשמל	15	אסבסט
1238	23/06/2011	סככה	המתנה	37	עץ
1239	23/06/2011	סככה	גגון	10	פח
1240	23/06/2011	סככה	גגון	51	אסבסט
1241	23/06/2011	סככה	גגון	108	בטון
1242	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	87	פח
1243	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	129	פח
1244	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	150	פח
1245	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	467	אסבסט
1246	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	41	אסבסט
1247	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	86	אסבסט
1248	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	128	אסבסט
1249	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	142	בטון
1250	23/06/2011	משרדים	משרד	9	אסבסט
1251	23/06/2011	משרדים	משרד	29	אסבסט
1252	23/06/2011	משרדים	משרד	35	אסבסט
1253	23/06/2011	משרדים	משרד	66	פח
1254	23/06/2011	משרדים	משרד	554	פלסטיק
1255	23/06/2011	משרדים	חמ"ל	42	אסבסט
1256	23/06/2011	אחסנה	מחסן	8	פח
1257	23/06/2011	אחסנה	מחסן	12	פח
1258	23/06/2011	אחסנה	מחסן	23	פח
1259	23/06/2011	אחסנה	מחסן	27	פח
1260	23/06/2011	אחסנה	מחסן	28	פח
1261	23/06/2011	אחסנה	מחסן	28	פח
1262	23/06/2011	אחסנה	מחסן	30	פח
1263	23/06/2011	אחסנה	מחסן	30	פח
1264	23/06/2011	אחסנה	מחסן	31	פח
1265	23/06/2011	אחסנה	מחסן	31	פח
1266	23/06/2011	אחסנה	מחסן	31	אסבסט
1267	23/06/2011	אחסנה	מחסן	37	אסבסט
1268	23/06/2011	אחסנה	מחסן	38	אסבסט
1269	23/06/2011	אחסנה	מחסן	40	אסבסט
1270	23/06/2011	אחסנה	מחסן	43	אסבסט
1271	23/06/2011	אחסנה	מחסן	53	אסבסט
1272	23/06/2011	אחסנה	מחסן	344	אסבסט
1273	23/06/2011	אחסנה	מחסן	961	אסבסט
1274	23/06/2011	אחסנה	מחסן	1107	אסבסט
1275	23/06/2011	אחסנה	מחסן	644	אסבסט
1276	23/06/2011	אחסנה	מחסן	694	אסבסט
1277	23/06/2011	אחסנה	מחסן	790	אסבסט
1278	23/06/2011	אחסנה	מחסן	1696	אסבסט
1279	23/06/2011	אחסנה	מחסן	5187	אסבסט
1280	23/06/2011	אחסנה	יבשה	61	פח

1281	23/06/2011	הסעדה	מטבח	257	אסבסט
1282	23/06/2011	בית מלאכה	בית מלאכה	1284	אסבסט
1283	23/06/2011	מעבדה	מעבדה	841	אסבסט
1284	23/06/2011	דת	בית כנסת	92	פח
1285	23/06/2011	עמדת אבטחה	ש"ג	16	פלסטיק
1286	23/06/2011	שירותים	שירותים	6	בטון
1287	23/06/2011	שירותים	שירותים	7	בטון
1288	23/06/2011	שירותים	שירותים	10	בטון
1289	23/06/2011	שירותים	שירותים	19	אסבסט
1290	23/06/2011	שירותים	שירותים	23	בטון
1291	23/06/2011	אנרגיה	חשמל	8	אסבסט
1292	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	6	פח
1293	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	7	אסבסט
1294	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	8	פח
1295	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	8	ברזל
1296	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	9	פח
1297	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	11	ברזל
1298	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	11	ברזל
1299	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	13	פח
1300	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	15	אסבסט
1301	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	16	ברזל
1302	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	24	בטון
1303	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	40	פח
1304	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	41	פח
1305	23/06/2011	אנרגיה	מדחסים	4	פח
1306	23/06/2011	סככה	חניה	14	פח
1307	23/06/2011	סככה	חניה	18	פח
1308	23/06/2011	סככה	המתנה	6	עץ
1309	23/06/2011	סככה	המתנה	12	עץ
1310	23/06/2011	סככה	המתנה	39	פלסטיק
1311	23/06/2011	סככה	המתנה	46	פלסטיק
1312	23/06/2011	סככה	המתנה	47	פלסטיק
1313	23/06/2011	סככה	המתנה	115	פלסטיק
1314	23/06/2011	סככה	המתנה	129	פלסטיק
1315	23/06/2011	סככה	גגון	4	אסבסט
1316	23/06/2011	סככה	גגון	4	אסבסט
1317	23/06/2011	סככה	גגון	4	אסבסט
1318	23/06/2011	סככה	גגון	4	פלסטיק
1319	23/06/2011	סככה	גגון	4	פלסטיק
1320	23/06/2011	סככה	גגון	5	אסבסט
1321	23/06/2011	סככה	גגון	5	אסבסט
1322	23/06/2011	סככה	גגון	5	אסבסט
1323	23/06/2011	סככה	גגון	5	פלסטיק
1324	23/06/2011	סככה	גגון	5	אסבסט
1325	23/06/2011	סככה	גגון	5	פלסטיק
1326	23/06/2011	סככה	גגון	5	אסבסט
1327	23/06/2011	סככה	גגון	5	פלסטיק
1328	23/06/2011	סככה	גגון	5	אסבסט
1329	23/06/2011	סככה	גגון	5	אסבסט
1330	23/06/2011	סככה	גגון	5	פלסטיק
1331	23/06/2011	סככה	גגון	6	אסבסט
1332	23/06/2011	סככה	גגון	6	אסבסט
1333	23/06/2011	סככה	גגון	6	אסבסט

1334	23/06/2011	סככה	גגון	6	אסבסט
1335	23/06/2011	סככה	גגון	6	אסבסט
1336	23/06/2011	סככה	גגון	6	אסבסט
1337	23/06/2011	סככה	גגון	9	פלסטיק
1338	23/06/2011	סככה	גגון	12	פלסטיק
1339	23/06/2011	סככה	גגון	17	פלסטיק
1340	23/06/2011	סככה	גגון	19	פלסטיק
1341	23/06/2011	סככה	גגון	21	פלסטיק
1342	23/06/2011	סככה	גגון	24	עץ
1343	23/06/2011	סככה	גגון	40	פח
1344	23/06/2011	סככה	גגון	58	פח
1345	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	4	אסבסט
1346	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	5	אסבסט
1347	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	616	בטון
1348	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	321	פח
1349	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	322	אסבסט
1350	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	323	אסבסט
1351	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	325	פח
1352	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	326	אסבסט
1353	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	327	פח
1354	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	327	אסבסט
1355	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	328	אסבסט
1356	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	328	אסבסט
1357	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	332	אסבסט
1358	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	332	אסבסט
1359	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	337	אסבסט
1360	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	1216	רעפים
1361	23/06/2011	משרדים	משרד	34	פח
1362	23/06/2011	משרדים	משרד	42	פח
1363	23/06/2011	משרדים	משרד	42	אסבסט
1364	23/06/2011	משרדים	משרד	47	פח
1365	23/06/2011	משרדים	משרד	48	פח
1366	23/06/2011	משרדים	משרד	48	פח
1367	23/06/2011	משרדים	משרד	49	פח
1368	23/06/2011	משרדים	משרד	75	אסבסט
1369	23/06/2011	משרדים	משרד	186	אסבסט
1370	23/06/2011	משרדים	משרד	327	אסבסט
1371	23/06/2011	משרדים	משרד	327	אסבסט
1372	23/06/2011	משרדים	משרד	329	פח
1373	23/06/2011	משרדים	משרד	329	אסבסט
1374	23/06/2011	משרדים	משרד	330	אסבסט
1375	23/06/2011	משרדים	משרד	331	אסבסט
1376	23/06/2011	משרדים	משרד	332	אסבסט
1377	23/06/2011	משרדים	משרד	332	פלסטיק
1378	23/06/2011	משרדים	משרד	333	אסבסט
1379	23/06/2011	משרדים	משרד	340	אסבסט
1380	23/06/2011	משרדים	משרד	360	פח
1381	23/06/2011	משרדים	משרד	435	אסבסט
1382	23/06/2011	משרדים	משרד	446	אסבסט
1383	23/06/2011	משרדים	משרד	473	אסבסט
1384	23/06/2011	אחסנה	מחסן	15	פח
1385	23/06/2011	אחסנה	מחסן	19	פח
1386	23/06/2011	מבנה הנצחה	מבנה מורשת	20	פח

1387	23/06/2011	הסעדה	מטבח	426	בטון
1388	23/06/2011	הסעדה	חדר אוכל	70	בטון
1389	23/06/2011	הסעדה	חדר אוכל	288	אסבסט
1390	23/06/2011	הסעדה	חדר אוכל	332	אסבסט
1391	23/06/2011	הסעדה	חדר אוכל	345	אסבסט
1392	23/06/2011	הסעדה	חדר קירור	15	פח
1393	23/06/2011	פנאי וספורט	חדר כושר	328	פח
1394	23/06/2011	דת	בית כנסת	115	פח
1395	23/06/2011	בריאות	מרפאה	132	בטון
1396	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	6	פח
1397	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	9	אסבסט
1398	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	9	פח
1399	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	106	בטון
1400	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	108	בטון
1401	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	127	בטון
1402	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	128	בטון
1403	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	128	אסבסט
1404	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	133	ללא גג
1405	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	133	ללא גג
1406	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	137	בטון
1407	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	152	בטון
1408	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	176	פלסטיק
1409	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	182	פח
1410	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	183	ללא גג
1411	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	184	פח
1412	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	185	פלסטיק
1413	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	186	אסבסט
1414	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	189	פלסטיק
1415	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	262	פלסטיק
1416	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	263	פלסטיק
1417	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	304	בטון
1418	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	1852	בטון
1419	23/06/2011	הדרכה	אולם הרצאות	318	אסבסט
1420	23/06/2011	הדרכה	אולם הרצאות	319	אסבסט
1421	23/06/2011	הדרכה	אולם הרצאות	324	אסבסט
1422	23/06/2011	מבנה שירות	שק"ל	321	פח
1423	23/06/2011	שירותים	שירותים	7	בטון
1424	23/06/2011	שירותים	שירותים	8	בטון
1425	23/06/2011	שירותים	שירותים	8	בטון
1426	23/06/2011	שירותים	שירותים	8	בטון
1427	23/06/2011	שירותים	שירותים	9	בטון
1428	23/06/2011	שירותים	שירותים	9	בטון
1429	23/06/2011	שירותים	שירותים	9	בטון
1430	23/06/2011	שירותים	שירותים	11	בטון
1431	23/06/2011	שירותים	שירותים	13	בטון
1432	23/06/2011	שירותים	שירותים	14	בטון
1433	23/06/2011	שירותים	שירותים	14	בטון
1434	23/06/2011	שירותים	שירותים	14	בטון
1435	23/06/2011	שירותים	שירותים	15	בטון
1436	23/06/2011	שירותים	שירותים	22	בטון
1437	23/06/2011	שירותים	שירותים	24	בטון
1438	23/06/2011	שירותים	שירותים	24	בטון
1439	23/06/2011	שירותים	שירותים	25	בטון

1440	23/06/2011	שירותים	מקלחות	8	בטון
1441	23/06/2011	שירותים	מקלחות	9	פח
1442	23/06/2011	שירותים	מקלחות	10	פח
1443	23/06/2011	שירותים	מקלחות	23	בטון
1444	23/06/2011	שירותים	מקלחות	24	בטון
1445	23/06/2011	שירותים	מקלחות	24	בטון
1446	23/06/2011	שירותים	מקלחות	30	בטון
1447	23/06/2011	שירותים	מקלחות	30	בטון
1448	23/06/2011	שירותים	מקלחות	65	אסבסט
1449	23/06/2011	שירותים	מקלחות	126	בטון
1450	23/06/2011	אנרגיה	חשמל	15	אסבסט
1451	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	24	אסבסט
1452	23/06/2011	סככה	המתנה	6	ללא גג
1453	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	29	בטון
1454	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	29	בטון
1455	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	30	בטון
1456	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	45	פח
1457	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	47	פח
1458	23/06/2011	משרדים	משרד	11	בטון
1459	23/06/2011	משרדים	משרד	2945	בטון
1460	23/06/2011	עמדת אבטחה	ש"ג	1	בטון
1461	23/06/2011	שירותים	שירותים	6	בטון
1462	23/06/2011	שירותים	שירותים	6	בטון
1463	23/06/2011	שירותים	שירותים	14	בטון
1464	23/06/2011	שירותים	מקלחות	16	פח
1465	23/06/2011	מיכלים	דלק	8	פח
1466	23/06/2011	אנרגיה	חשמל	26	אסבסט
1467	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	56	אסבסט
1468	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	203	פח
1469	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	649	אסבסט
1470	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	652	אסבסט
1471	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	28	אסבסט
1472	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	34	אסבסט
1473	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	40	אסבסט
1474	23/06/2011	משרדים	משרד	36	בטון
1475	23/06/2011	משרדים	משרד	42	פח
1476	23/06/2011	אחסנה	מחסן	112	פח
1477	23/06/2011	אחסנה	מחסן	317	אסבסט
1478	23/06/2011	שירותים	שירותים	14	בטון
1479	23/06/2011	שירותים	מקלחות	12	בטון
1480	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	8	אסבסט
1480	10/11/2013	בית מלאכה	בית מלאכה	466	<Null>
1481	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	13	אסבסט
1482	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	17	אסבסט
1483	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	20	אסבסט
1484	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	29	אסבסט
1485	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	8	פח
1486	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	9	ברזל
1487	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	9	פח
1488	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	9	פח
1489	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	21	אסבסט
1490	23/06/2011	אנרגיה	מדחסים	5	פח
1491	23/06/2011	אנרגיה	מתקן שאיבת מים	240	בטון

פח	3	מתקן משולב	אנרגיה	23/06/2011	1492
פח	21	מתקן משולב	אנרגיה	23/06/2011	1493
אסבסט	33	חניה	סככה	23/06/2011	1494
פח	133	חניה	סככה	23/06/2011	1495
פלסטיק	206	חניה	סככה	23/06/2011	1496
עץ	6	המתנה	סככה	23/06/2011	1497
עץ	6	המתנה	סככה	23/06/2011	1498
עץ	6	המתנה	סככה	23/06/2011	1499
עץ	6	המתנה	סככה	23/06/2011	1500
עץ	6	המתנה	סככה	23/06/2011	1501
עץ	6	המתנה	סככה	23/06/2011	1502
עץ	8	המתנה	סככה	23/06/2011	1503
פח	24	המתנה	סככה	23/06/2011	1504
אסבסט	29	המתנה	סככה	23/06/2011	1505
אסבסט	37	המתנה	סככה	23/06/2011	1506
פלסטיק	44	המתנה	סככה	23/06/2011	1507
פלסטיק	48	המתנה	סככה	23/06/2011	1508
פלסטיק	48	המתנה	סככה	23/06/2011	1509
פח	49	המתנה	סככה	23/06/2011	1510
פח	53	המתנה	סככה	23/06/2011	1511
פלסטיק	187	המתנה	סככה	23/06/2011	1512
פח	234	המתנה	סככה	23/06/2011	1513
פח	1	גגון	סככה	23/06/2011	1514
פח	1	גגון	סככה	23/06/2011	1515
פח	1	גגון	סככה	23/06/2011	1516
פח	1	גגון	סככה	23/06/2011	1517
פח	1	גגון	סככה	23/06/2011	1518
פח	1	גגון	סככה	23/06/2011	1519
פח	1	גגון	סככה	23/06/2011	1520
פח	1	גגון	סככה	23/06/2011	1521
פח	1	גגון	סככה	23/06/2011	1522
פח	1	גגון	סככה	23/06/2011	1523
פח	1	גגון	סככה	23/06/2011	1524
פח	1	גגון	סככה	23/06/2011	1525
פח	1	גגון	סככה	23/06/2011	1526
פח	1	גגון	סככה	23/06/2011	1527
פח	1	גגון	סככה	23/06/2011	1528
פלסטיק	1	גגון	סככה	23/06/2011	1529
פח	1	גגון	סככה	23/06/2011	1530
פלסטיק	2	גגון	סככה	23/06/2011	1531
פח	2	גגון	סככה	23/06/2011	1532
פח	2	גגון	סככה	23/06/2011	1533
פח	2	גגון	סככה	23/06/2011	1534
פח	2	גגון	סככה	23/06/2011	1535
פח	2	גגון	סככה	23/06/2011	1536
פח	2	גגון	סככה	23/06/2011	1537
פח	2	גגון	סככה	23/06/2011	1538
פח	3	גגון	סככה	23/06/2011	1539
פח	3	גגון	סככה	23/06/2011	1540
פח	3	גגון	סככה	23/06/2011	1541
פח	3	גגון	סככה	23/06/2011	1542
פח	3	גגון	סככה	23/06/2011	1543
פח	3	גגון	סככה	23/06/2011	1544

1545	23/06/2011	סככה	גגון	3	פח
1546	23/06/2011	סככה	גגון	4	פח
1547	23/06/2011	סככה	גגון	6	פח
1548	23/06/2011	סככה	גגון	13	אסבסט
1549	23/06/2011	סככה	גגון	13	פח
1550	23/06/2011	סככה	גגון	19	פלסטיק
1551	23/06/2011	סככה	גגון	30	אסבסט
1552	23/06/2011	סככה	גגון	30	אסבסט
1553	23/06/2011	סככה	גגון	35	אסבסט
1554	23/06/2011	סככה	גגון	35	פלסטיק
1555	23/06/2011	סככת טיפולים	שימון	18	פח
1556	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	111	אסבסט
1557	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	277	פח
1558	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	4	פח
1559	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	5	פח
1560	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	5	פח
1561	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	6	אסבסט
1562	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	9	פלסטיק
1563	23/06/2011	סככת הדרכה	אימון	46	פח
1564	23/06/2011	סככת הדרכה	אימון	46	פח
1565	23/06/2011	סככת הדרכה	אימון	47	אסבסט
1566	23/06/2011	סככת הדרכה	אימון	51	אסבסט
1567	23/06/2011	סככת הדרכה	אימון	55	אסבסט
1568	23/06/2011	סככת הדרכה	אימון	63	ללא גג
1569	23/06/2011	סככת הדרכה	אימון	75	אסבסט
1570	23/06/2011	סככת הדרכה	אימון	76	אסבסט
1571	23/06/2011	סככת הדרכה	אימון	77	אסבסט
1572	23/06/2011	סככת הדרכה	אימון	89	אסבסט
1573	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	89	בטון
1574	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	90	בטון
1575	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	91	בטון
1576	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	91	בטון
1577	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	231	אסבסט
1578	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	249	אסבסט
1579	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	340	אסבסט
1580	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	1517	בטון
1581	23/06/2011	משרדים	משרד	11	אסבסט
1582	23/06/2011	משרדים	משרד	15	פח
1583	23/06/2011	משרדים	משרד	23	בטון
1584	23/06/2011	משרדים	משרד	24	בטון
1585	23/06/2011	משרדים	משרד	29	בטון
1586	23/06/2011	משרדים	משרד	31	פח
1587	23/06/2011	משרדים	משרד	32	פח
1588	23/06/2011	משרדים	משרד	32	פח
1589	23/06/2011	משרדים	משרד	32	פח
1590	23/06/2011	משרדים	משרד	32	פח
1591	23/06/2011	משרדים	משרד	33	פח
1592	23/06/2011	משרדים	משרד	35	אסבסט
1593	23/06/2011	משרדים	משרד	36	פח
1594	16/10/2013	אחסנה	נשק"ה	41	פח
1595	23/06/2011	משרדים	משרד	45	פח
1596	23/06/2011	משרדים	משרד	45	פח
1597	23/06/2011	משרדים	משרד	45	פח

1598	23/06/2011	משרדים	משרד	45	פח
1599	23/06/2011	משרדים	משרד	46	פח
1600	23/06/2011	משרדים	משרד	47	פח
1601	23/06/2011	משרדים	משרד	47	פח
1602	23/06/2011	משרדים	משרד	50	פח
1603	23/06/2011	משרדים	משרד	50	פח
1604	23/06/2011	משרדים	משרד	52	פח
1605	23/06/2011	משרדים	משרד	61	פח
1606	23/06/2011	משרדים	משרד	71	בטון
1607	23/06/2011	משרדים	משרד	71	עץ
1608	23/06/2011	משרדים	משרד	71	פח
1609	23/06/2011	משרדים	משרד	86	פח
1610	23/06/2011	משרדים	משרד	90	אסבסט
1611	23/06/2011	משרדים	משרד	91	אסבסט
1612	23/06/2011	משרדים	משרד	91	פח
1613	23/06/2011	משרדים	משרד	98	פח
1614	23/06/2011	משרדים	משרד	121	פח
1615	23/06/2011	משרדים	משרד	122	פח
1616	23/06/2011	משרדים	משרד	129	אסבסט
1617	23/06/2011	משרדים	משרד	134	אסבסט
1618	23/06/2011	משרדים	משרד	189	אסבסט
1619	23/06/2011	משרדים	משרד	196	אסבסט
1620	23/06/2011	משרדים	משרד	226	פח
1621	23/06/2011	משרדים	משרד	329	אסבסט
1622	23/06/2011	משרדים	משרד	330	אסבסט
1623	23/06/2011	אחסנה	מחסן	6	פח
1624	23/06/2011	אחסנה	מחסן	7	פח
1625	23/06/2011	אחסנה	מחסן	8	בטון
1626	23/06/2011	אחסנה	מחסן	9	פח
1627	23/06/2011	אחסנה	מחסן	9	אסבסט
1628	23/06/2011	אחסנה	מחסן	10	פח
1629	23/06/2011	אחסנה	מחסן	12	פח
1630	23/06/2011	אחסנה	מחסן	13	פח
1631	23/06/2011	אחסנה	מחסן	13	פח
1632	23/06/2011	אחסנה	מחסן	13	פח
1633	23/06/2011	אחסנה	מחסן	14	פח
1634	23/06/2011	אחסנה	מחסן	14	פח
1635	23/06/2011	אחסנה	מחסן	14	פח
1636	23/06/2011	אחסנה	מחסן	15	אסבסט
1637	23/06/2011	אחסנה	מחסן	15	פח
1638	23/06/2011	אחסנה	מחסן	16	פח
1639	23/06/2011	אחסנה	מחסן	20	פח
1640	23/06/2011	אחסנה	מחסן	21	פח
1641	23/06/2011	אחסנה	מחסן	22	פח
1643	23/06/2011	אחסנה	מחסן	24	אסבסט
1644	23/06/2011	אחסנה	מחסן	24	פח
1645	23/06/2011	אחסנה	מחסן	27	פח
1646	23/06/2011	אחסנה	מחסן	27	פח
1647	23/06/2011	אחסנה	מחסן	29	פח
1648	23/06/2011	אחסנה	מחסן	29	פח
1649	23/06/2011	אחסנה	מחסן	29	בטון
1650	23/06/2011	אחסנה	מחסן	30	פח
1651	23/06/2011	אחסנה	מחסן	30	פח

1652	23/06/2011	אחסנה	מחסן	31	פח
1653	23/06/2011	אחסנה	מחסן	31	פח
1654	23/06/2011	אחסנה	מחסן	33	פח
1655	23/06/2011	אחסנה	מחסן	44	אסבסט
1656	23/06/2011	אחסנה	מחסן	90	אסבסט
1657	23/06/2011	אחסנה	מחסן	104	פח
1658	23/06/2011	אחסנה	מחסן	84	פח
1659	23/06/2011	אחסנה	מחסן	92	אסבסט
1660	23/06/2011	אחסנה	מחסן	99	אסבסט
1661	23/06/2011	אחסנה	מחסן	105	אסבסט
1662	23/06/2011	אחסנה	מחסן	126	פח
1663	23/06/2011	אחסנה	מחסן	181	אסבסט
1664	23/06/2011	אחסנה	מחסן	223	פח
1665	23/06/2011	אחסנה	נשק"ה	45	בטון
1666	23/06/2011	אחסנה	יבשה	17	עץ
1667	23/06/2011	מבנה הנצחה	מוזיאון	281	בטון
1668	23/06/2011	הסעדה	חדר אוכל	484	בטון
1669	23/06/2011	פנאי וספורט	מועדון	96	בטון
1670	23/06/2011	פנאי וספורט	חדר כושר	209	פח
1671	23/06/2011	דת	בית כנסת	72	בטון
1672	23/06/2011	בריאות	מרפאה	47	פח
1673	23/06/2011	בריאות	מרפאה	51	פח
1674	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	130	אסבסט
1675	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	2090	בטון
1676	23/06/2011	הדרכה	אולם הרצאות	133	בטון
1677	23/06/2011	הדרכה	אולם הרצאות	150	אסבסט
1678	23/06/2011	הדרכה	אולם הרצאות	185	בטון
1679	23/06/2011	הדרכה	אולם הרצאות	270	בטון
1680	23/06/2011	הדרכה	סימולטורים	30	בטון
1681	23/06/2011	הדרכה	סימולטורים	30	בטון
1682	23/06/2011	הדרכה	סימולטורים	30	בטון
1683	23/06/2011	חינוך	בית ספר	130	אסבסט
1684	23/06/2011	מבנה שירות	שק"ל	88	בטון
1685	23/06/2011	עמדת אבטחה	עמדת אבטחה משולבת	5	פח
1686	23/06/2011	שירותים	שירותים	1	בטון
1687	23/06/2011	שירותים	שירותים	7	בטון
1688	23/06/2011	שירותים	שירותים	7	בטון
1689	23/06/2011	שירותים	שירותים	7	בטון
1690	23/06/2011	שירותים	שירותים	8	בטון
1691	23/06/2011	שירותים	שירותים	8	בטון
1692	23/06/2011	שירותים	שירותים	8	בטון
1693	23/06/2011	שירותים	שירותים	16	אסבסט
1694	23/06/2011	שירותים	שירותים	17	אסבסט
1695	23/06/2011	שירותים	שירותים	18	בטון
1696	23/06/2011	שירותים	שירותים	19	אסבסט
1697	23/06/2011	שירותים	שירותים	21	בטון
1698	23/06/2011	שירותים	שירותים	24	בטון
1699	23/06/2011	שירותים	שירותים	29	בטון
1700	23/06/2011	שירותים	שירותים	34	אסבסט
1701	23/06/2011	שירותים	שירותים	39	פח
1702	23/06/2011	שירותים	מקלחות	17	פח
1703	23/06/2011	שירותים	מקלחות	20	פח
1704	23/06/2011	שירותים	מקלחות	21	פח

1705	23/06/2011	שירותים	מקלחות	25	פח
1706	23/06/2011	מיכלים	מגדל מים	44	בטון
1707	23/06/2011	תקשורת	תקשורת	17	בטון
1708	23/06/2011	תקשורת	תקשורת	27	בטון
1709	23/06/2011	תקשורת	תקשורת	293	בטון
1710	23/06/2011	אנרגיה	אנרגיה	3	פח
1711	23/06/2011	אנרגיה	אנרגיה	3	פח
1712	23/06/2011	אנרגיה	אנרגיה	5	פח
1713	23/06/2011	אנרגיה	חשמל	6	אסבסט
1714	23/06/2011	אנרגיה	חשמל	16	פח
1715	23/06/2011	אנרגיה	חשמל	24	אסבסט
1716	23/06/2011	אנרגיה	חשמל	48	פח
1717	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	2	פח
1718	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	12	פח
1719	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	22	פח
1720	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	8	פח
1721	23/06/2011	אנרגיה	מדחסים	2	פח
1722	23/06/2011	אנרגיה	מדחסים	8	אסבסט
1723	23/06/2011	אנרגיה	מדחסים	20	אסבסט
1724	23/06/2011	אנרגיה	מדחסים	30	אסבסט
1725	23/06/2011	סככה	חניה	32	פח
1726	23/06/2011	סככה	חניה	55	פח
1727	23/06/2011	סככה	חניה	60	אסבסט
1728	23/06/2011	סככה	המתנה	12	פח
1729	23/06/2011	סככה	המתנה	38	אסבסט
1730	23/06/2011	סככה	גגון	2	פח
1731	23/06/2011	סככה	גגון	2	פח
1732	23/06/2011	סככה	גגון	2	בטון
1733	23/06/2011	סככה	גגון	4	פח
1734	23/06/2011	סככה	גגון	4	פלסטיק
1735	23/06/2011	סככה	גגון	7	פלסטיק
1736	23/06/2011	סככה	גגון	7	פח
1737	23/06/2011	סככה	גגון	8	פח
1738	23/06/2011	סככה	גגון	8	אסבסט
1739	23/06/2011	סככה	גגון	9	פלסטיק
1740	23/06/2011	סככה	גגון	12	פח
1741	23/06/2011	סככה	גגון	12	פח
1742	23/06/2011	סככה	גגון	12	פלסטיק
1743	23/06/2011	סככה	גגון	16	פח
1744	23/06/2011	סככה	גגון	24	פלסטיק
1745	23/06/2011	סככה	גגון	30	פלסטיק
1746	23/06/2011	סככה	גגון	30	פלסטיק
1747	23/06/2011	סככה	גגון	50	פח
1748	23/06/2011	סככה	גגון	70	פח
1749	23/06/2011	סככה	גגון	71	פלסטיק
1750	23/06/2011	סככה	גגון	81	פלסטיק
1751	23/06/2011	סככה	גגון	126	פלסטיק
1752	23/06/2011	סככת טיפולים	שימון	70	אסבסט
1753	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	507	אסבסט
1754	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	742	אסבסט
1755	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	18	פח
1756	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	48	ללא גג
1757	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	49	ללא גג

1758	23/06/2011	סכנת אחסנה	רגילה	64	אסבסט
1759	23/06/2011	סכנת אחסנה	רגילה	77	פח
1760	23/06/2011	סכנת אחסנה	רגילה	102	אסבסט
1761	23/06/2011	סכנת אחסנה	רגילה	112	אסבסט
1762	23/06/2011	סכנת אחסנה	רגילה	149	פח
1763	23/06/2011	סכנת אחסנה	רגילה	172	פח
1764	23/06/2011	סכנת אחסנה	רגילה	557	אסבסט
1765	23/06/2011	סכנת אחסנה	רגילה	644	אסבסט
1766	23/06/2011	סכנת אחסנה	רגילה	645	אסבסט
1767	23/06/2011	סכנת אחסנה	רגילה	649	אסבסט
1768	23/06/2011	סכנת אחסנה	רגילה	880	אסבסט
1769	23/06/2011	סכנת אחסנה	רגילה	989	אסבסט
1770	23/06/2011	סכנת אחסנה	רגילה	1695	אסבסט
1771	23/06/2011	סכנת אחסנה	יבשה	41	פלסטיק
1772	23/06/2011	סכנת אחסנה	יבשה	42	פלסטיק
1773	23/06/2011	סכנת אחסנה	יבשה	42	פלסטיק
1774	23/06/2011	סכנת אחסנה	יבשה	43	פלסטיק
1775	23/06/2011	סכנת אחסנה	יבשה	43	פלסטיק
1776	18/11/2013		1	43	3
1777	23/06/2011	סכנת אחסנה	יבשה	43	פלסטיק
1778	23/06/2011	סכנת אחסנה	יבשה	43	פלסטיק
1779	23/06/2011	סכנת אחסנה	יבשה	43	פלסטיק
1780	23/06/2011	סכנת אחסנה	יבשה	43	פלסטיק
1781	23/06/2011	סכנת אחסנה	יבשה	43	פלסטיק
1782	23/06/2011	סכנת אחסנה	יבשה	44	פלסטיק
1783	23/06/2011	סכנת אחסנה	יבשה	44	פלסטיק
1784	23/06/2011	סכנת אחסנה	יבשה	44	פלסטיק
1785	23/06/2011	סכנת אחסנה	יבשה	44	פלסטיק
1786	23/06/2011	סכנת אחסנה	יבשה	44	פלסטיק
1787	23/06/2011	סכנת אחסנה	יבשה	44	פלסטיק
1788	23/06/2011	סכנת אחסנה	יבשה	45	פלסטיק
1789	23/06/2011	סכנת אחסנה	יבשה	45	פלסטיק
1790	23/06/2011	סכנת אחסנה	יבשה	45	פלסטיק
1791	23/06/2011	סכנת אחסנה	יבשה	45	פלסטיק
1792	23/06/2011	סכנת אחסנה	יבשה	45	פלסטיק
1793	23/06/2011	סכנת אחסנה	יבשה	45	פלסטיק
1794	23/06/2011	סכנת אחסנה	יבשה	45	פלסטיק
1795	23/06/2011	סכנת אחסנה	יבשה	45	פלסטיק
1796	23/06/2011	סכנת אחסנה	יבשה	45	פלסטיק
1797	23/06/2011	סכנת אחסנה	יבשה	45	פלסטיק
1798	23/06/2011	סכנת אחסנה	יבשה	45	פלסטיק
1799	23/06/2011	סכנת אחסנה	יבשה	46	פלסטיק
1800	23/06/2011	סכנת אחסנה	יבשה	46	פלסטיק
1801	23/06/2011	סכנת אחסנה	יבשה	47	פלסטיק
1802	23/06/2011	סכנת אחסנה	יבשה	47	פלסטיק
1803	23/06/2011	סכנת אחסנה	יבשה	47	פלסטיק
1804	23/06/2011	סכנת אחסנה	יבשה	48	פלסטיק
1805	23/06/2011	סכנת אחסנה	יבשה	54	פלסטיק
1806	23/06/2011	סכנת אחסנה	יבשה	55	פלסטיק
1807	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	215	אסבסט
1808	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	222	פלסטיק
1809	23/06/2011	משרדים	משרד	8	פלסטיק
1810	23/06/2011	משרדים	משרד	14	פלסטיק

1811	23/06/2011	משרדים	משרד	15	אסבסט
1812	23/06/2011	משרדים	משרד	17	פח
1813	23/06/2011	משרדים	משרד	18	פלסטיק
1814	23/06/2011	משרדים	משרד	26	בטון
1815	23/06/2011	משרדים	משרד	30	פח
1816	23/06/2011	משרדים	משרד	31	פח
1817	23/06/2011	משרדים	משרד	33	פח
1818	23/06/2011	משרדים	משרד	35	פח
1819	23/06/2011	משרדים	משרד	38	אסבסט
1820	23/06/2011	משרדים	משרד	45	פח
1821	23/06/2011	משרדים	משרד	46	אסבסט
1822	23/06/2011	משרדים	משרד	47	פח
1823	23/06/2011	משרדים	משרד	49	פח
1824	23/06/2011	משרדים	משרד	49	פח
1825	23/06/2011	משרדים	משרד	49	פח
1826	23/06/2011	משרדים	משרד	50	פח
1827	23/06/2011	משרדים	משרד	63	אסבסט
1828	23/06/2011	משרדים	משרד	67	פח
1829	23/06/2011	משרדים	משרד	70	פח
1830	23/06/2011	משרדים	משרד	88	פח
1831	23/06/2011	משרדים	משרד	101	אסבסט
1832	23/06/2011	משרדים	משרד	124	פלסטיק
1833	23/06/2011	משרדים	משרד	129	פח
1834	23/06/2011	משרדים	משרד	136	אסבסט
1835	23/06/2011	משרדים	משרד	141	אסבסט
1836	23/06/2011	משרדים	משרד	144	אסבסט
1837	23/06/2011	משרדים	משרד	146	אסבסט
1838	23/06/2011	משרדים	משרד	181	פלסטיק
1839	23/06/2011	משרדים	משרד	195	פלסטיק
1840	23/06/2011	משרדים	משרד	246	אסבסט
1841	23/06/2011	משרדים	משרד	648	אסבסט
1842	23/06/2011	משרדים	משרד	650	אסבסט
1843	23/06/2011	אחסנה	מחסן	14	פח
1844	23/06/2011	אחסנה	מחסן	14	פח
1845	23/06/2011	אחסנה	מחסן	14	פח
1846	23/06/2011	אחסנה	מחסן	15	פח
1847	23/06/2011	אחסנה	מחסן	15	פח
1848	23/06/2011	אחסנה	מחסן	15	פח
1849	23/06/2011	אחסנה	מחסן	15	פח
1850	23/06/2011	אחסנה	מחסן	15	פח
1851	23/06/2011	אחסנה	מחסן	16	פח
1852	23/06/2011	אחסנה	מחסן	16	פח
1853	23/06/2011	אחסנה	מחסן	16	פח
1854	23/06/2011	אחסנה	מחסן	17	פח
1855	23/06/2011	אחסנה	מחסן	18	פח
1856	23/06/2011	אחסנה	מחסן	19	פח
1857	23/06/2011	אחסנה	מחסן	27	פח
1858	23/06/2011	אחסנה	מחסן	29	פח
1859	23/06/2011	אחסנה	מחסן	30	פח
1860	23/06/2011	אחסנה	מחסן	39	אסבסט
1861	23/06/2011	אחסנה	מחסן	46	אסבסט
1862	23/06/2011	אחסנה	מחסן	91	פלסטיק
1863	23/06/2011	אחסנה	מחסן	122	אסבסט

אסבסט	353	מחסן	אחסנה	23/06/2011	1864
אסבסט	613	מחסן	אחסנה	23/06/2011	1865
אסבסט	639	מחסן	אחסנה	23/06/2011	1866
אסבסט	646	מחסן	אחסנה	23/06/2011	1867
אסבסט	655	מחסן	אחסנה	23/06/2011	1868
אסבסט	659	מחסן	אחסנה	23/06/2011	1869
אסבסט	4633	מחסן	אחסנה	23/06/2011	1870
אסבסט	4644	מחסן	אחסנה	23/06/2011	1871
אסבסט	4645	מחסן	אחסנה	23/06/2011	1872
אסבסט	4646	מחסן	אחסנה	23/06/2011	1873
אסבסט	4649	מחסן	אחסנה	23/06/2011	1874
אסבסט	4705	מחסן	אחסנה	23/06/2011	1875
אסבסט	4835	מחסן	אחסנה	23/06/2011	1876
אסבסט	4937	מחסן	אחסנה	23/06/2011	1877
אסבסט	4944	מחסן	אחסנה	23/06/2011	1878
אסבסט	5180	מחסן	אחסנה	23/06/2011	1879
פח	20	בונקר תחמושת	אחסנה	23/06/2011	1880
פלסטיק	146	מטבח	הסעדה	23/06/2011	1881
בטון	221	מטבח	הסעדה	23/06/2011	1882
בטון	505	מטבח	הסעדה	23/06/2011	1883
בטון	341	חדר אוכל	הסעדה	23/06/2011	1884
אסבסט	677	חדר אוכל	הסעדה	23/06/2011	1885
פח	15	חדר קירור	הסעדה	23/06/2011	1886
פח	25	חדר קירור	הסעדה	23/06/2011	1887
פח	331	בית מלאכה	בית מלאכה	23/06/2011	1888
אסבסט	342	בית מלאכה	בית מלאכה	23/06/2011	1889
אסבסט	651	בית מלאכה	בית מלאכה	23/06/2011	1890
בטון	225	מוסך	בית מלאכה	23/06/2011	1891
עץ	196	בית כנסת	דת	23/06/2011	1892
אסבסט	107	כיתות לימוד	הדרכה	23/06/2011	1893
פח	113	כיתות לימוד	הדרכה	23/06/2011	1894
אסבסט	113	כיתות לימוד	הדרכה	23/06/2011	1895
אסבסט	161	כיתות לימוד	הדרכה	23/06/2011	1896
פח	167	כיתות לימוד	הדרכה	23/06/2011	1897
אסבסט	168	כיתות לימוד	הדרכה	23/06/2011	1898
אסבסט	95	אולם הרצאות	הדרכה	23/06/2011	1899
בטון	111	כיתות פנימייה	חינוך	23/06/2011	1900
בטון	132	כיתות פנימייה	חינוך	23/06/2011	1901
בטון	1061	כיתות פנימייה	חינוך	23/06/2011	1902
אסבסט	44	שק"ל	מבנה שירות	23/06/2011	1903
בטון	4	שירותים	שירותים	23/06/2011	1904
בטון	7	שירותים	שירותים	23/06/2011	1905
פלסטיק	7	שירותים	שירותים	23/06/2011	1906
בטון	7	שירותים	שירותים	23/06/2011	1907
בטון	8	שירותים	שירותים	23/06/2011	1908
בטון	8	שירותים	שירותים	23/06/2011	1909
בטון	16	שירותים	שירותים	23/06/2011	1910
בטון	18	שירותים	שירותים	23/06/2011	1911
אסבסט	36	שירותים	שירותים	23/06/2011	1912
אסבסט	36	שירותים	שירותים	23/06/2011	1913
<Null>	51	מבנה	מבנה	23/06/2011	1914
<Null>	51	מבנה	מבנה	23/06/2011	1915
<Null>	51	מבנה	מבנה	23/06/2011	1916

<Null>	51	מבנה	מבנה	23/06/2011	1917
<Null>	54	מבנה	מבנה	23/06/2011	1918
אסבסט	15	חשמל	אנרגיה	23/06/2011	1919
פח	15	גנרטור	אנרגיה	23/06/2011	1920
אסבסט	40	גנרטור	אנרגיה	23/06/2011	1921
בטון	52	גנרטור	אנרגיה	23/06/2011	1922
אסבסט	56	גנרטור	אנרגיה	23/06/2011	1923
פח	8	תנור חימום מים	אנרגיה	23/06/2011	1924
בטון	43	תנור חימום מים	אנרגיה	23/06/2011	1925
פלסטיק	16	חניה	סככה	23/06/2011	1926
פח	32	חניה	סככה	23/06/2011	1927
בטון	69	חניה	סככה	23/06/2011	1928
אסבסט	73	חניה	סככה	23/06/2011	1929
פח	4	המתנה	סככה	23/06/2011	1930
רעפים	5	המתנה	סככה	23/06/2011	1931
רעפים	7	המתנה	סככה	23/06/2011	1932
ללא גג	7	המתנה	סככה	23/06/2011	1933
פלסטיק	34	המתנה	סככה	23/06/2011	1934
פלסטיק	44	המתנה	סככה	23/06/2011	1935
אסבסט	55	המתנה	סככה	23/06/2011	1936
אסבסט	3	גגון	סככה	23/06/2011	1937
פח	3	גגון	סככה	23/06/2011	1938
אסבסט	4	גגון	סככה	23/06/2011	1939
פלסטיק	6	גגון	סככה	23/06/2011	1940
בטון	8	גגון	סככה	23/06/2011	1941
פח	8	גגון	סככה	23/06/2011	1942
פלסטיק	17	גגון	סככה	23/06/2011	1943
אסבסט	17	גגון	סככה	23/06/2011	1944
פלסטיק	17	גגון	סככה	23/06/2011	1945
פלסטיק	20	גגון	סככה	23/06/2011	1946
פלסטיק	23	גגון	סככה	23/06/2011	1947
פלסטיק	24	גגון	סככה	23/06/2011	1948
פלסטיק	28	גגון	סככה	23/06/2011	1949
אסבסט	29	גגון	סככה	23/06/2011	1950
פלסטיק	12	שימון	סככת טיפולים	23/06/2011	1951
פח	42	סדנת רכב	סככת טיפולים	23/06/2011	1952
פח	130	סדנת רכב	סככת טיפולים	23/06/2011	1953
פח	41	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	1954
פלסטיק	139	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	1955
פלסטיק	215	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	1956
פלסטיק	217	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	1957
אסבסט	41	משרד	משרדים	23/06/2011	1958
פח	45	משרד	משרדים	23/06/2011	1959
פח	46	משרד	משרדים	23/06/2011	1960
פח	47	משרד	משרדים	23/06/2011	1961
פח	48	משרד	משרדים	23/06/2011	1962
פח	48	משרד	משרדים	23/06/2011	1963
פח	49	משרד	משרדים	23/06/2011	1964
פח	49	משרד	משרדים	23/06/2011	1965
פח	50	משרד	משרדים	23/06/2011	1966
פח	50	משרד	משרדים	23/06/2011	1967
אסבסט	52	משרד	משרדים	23/06/2011	1968
אסבסט	53	משרד	משרדים	23/06/2011	1969

1970	23/06/2011	משרדים	משרד	53	אסבסט
1971	23/06/2011	משרדים	משרד	64	פח
1972	23/06/2011	משרדים	משרד	65	פח
1973	23/06/2011	משרדים	משרד	67	פלסטיק
1974	23/06/2011	משרדים	משרד	68	פח
1975	23/06/2011	משרדים	משרד	76	פלסטיק
1976	23/06/2011	משרדים	משרד	79	אסבסט
1977	23/06/2011	משרדים	משרד	81	אסבסט
1978	23/06/2011	משרדים	משרד	84	אסבסט
1979	23/06/2011	משרדים	משרד	84	בטון
1980	23/06/2011	משרדים	משרד	85	אסבסט
1981	23/06/2011	משרדים	משרד	88	פלסטיק
1982	23/06/2011	משרדים	משרד	100	פלסטיק
1983	23/06/2011	משרדים	משרד	101	רעפים
1984	23/06/2011	משרדים	משרד	109	פלסטיק
1985	23/06/2011	משרדים	משרד	111	פלסטיק
1986	23/06/2011	משרדים	משרד	117	אסבסט
1987	23/06/2011	משרדים	משרד	120	פלסטיק
1988	23/06/2011	משרדים	משרד	122	פלסטיק
1989	23/06/2011	משרדים	משרד	127	אסבסט
1990	23/06/2011	משרדים	משרד	203	פח
1991	23/06/2011	משרדים	משרד	208	פח
1992	23/06/2011	משרדים	משרד	209	פח
1993	23/06/2011	משרדים	משרד	209	פח
1994	23/06/2011	משרדים	משרד	211	פח
1995	23/06/2011	משרדים	משרד	706	בטון
1996	23/06/2011	משרדים	משרד	474	בטון
1997	23/06/2011	משרדים	משרד	240	פלסטיק
1998	23/06/2011	משרדים	משרד	240	פח
1999	23/06/2011	משרדים	משרד	249	פלסטיק
2000	23/06/2011	משרדים	משרד	326	פלסטיק
2001	23/06/2011	משרדים	משרד	328	אסבסט
2002	23/06/2011	משרדים	משרד	995	בטון
2003	23/06/2011	משרדים	משרד	1359	בטון
2004	23/06/2011	משרדים	משרד	359	פלסטיק
2005	23/06/2011	משרדים	משרד	373	פלסטיק
2006	23/06/2011	משרדים	משרד	378	אסבסט
2007	23/06/2011	משרדים	משרד	390	אסבסט
2008	23/06/2011	משרדים	משרד	1230	פח
2009	23/06/2011	משרדים	משרד	866	בטון
2010	23/06/2011	משרדים	משרד	1575	בטון
2011	23/06/2011	משרדים	משרד	1085	אסבסט
2012	23/06/2011	משרדים	משרד	1143	בטון
2013	23/06/2011	משרדים	משרד	3480	בטון
2014	23/06/2011	משרדים	חמ"ל	236	אסבסט
2015	23/06/2011	אחסנה	מחסן	4	פח
2016	23/06/2011	אחסנה	מחסן	4	פח
2017	23/06/2011	אחסנה	מחסן	14	פח
2018	23/06/2011	אחסנה	מחסן	15	פלסטיק
2019	23/06/2011	אחסנה	מחסן	15	ברזל
2020	23/06/2011	אחסנה	מחסן	16	אסבסט
2021	23/06/2011	אחסנה	מחסן	34	אסבסט
2022	23/06/2011	אחסנה	מחסן	37	פח

פלטטיק	43	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2023
אסבסט	83	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2024
אסבסט	213	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2025
אסבסט	245	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2026
אסבסט	253	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2027
אסבסט	312	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2028
פלטטיק	65	נשק"ה	אחסנה	23/06/2011	2029
בטון	1232	חדר אוכל	הסעדה	23/06/2011	2030
פלטטיק	273	חדר כושר	פנאי וספורט	23/06/2011	2031
אסבסט	152	בית מלאכה	בית מלאכה	23/06/2011	2032
פח	34	בית כנסת	דת	23/06/2011	2033
בטון	206	מרפאה	בריאות	23/06/2011	2034
אסבסט	144	אולם הרצאות	הדרכה	23/06/2011	2035
פלטטיק	129	שק"ל	מבנה שירות	23/06/2011	2036
בטון	14	ש"ג	עמדת אבטחה	23/06/2011	2037
פלטטיק	22	שירותים	שירותים	23/06/2011	2038
פלטטיק	42	שירותים	שירותים	23/06/2011	2039
אסבסט	45	מקלחות	שירותים	23/06/2011	2040
ברזל	3	תנור חימום מים	אנרגיה	23/06/2011	2041
אסבסט	30	חניה	סככה	23/06/2011	2042
אסבסט	30	חניה	סככה	23/06/2011	2043
פח	7	המתנה	סככה	23/06/2011	2044
אסבסט	5	גגון	סככה	23/06/2011	2045
אסבסט	7	גגון	סככה	23/06/2011	2046
אסבסט	7	גגון	סככה	23/06/2011	2047
אסבסט	9	גגון	סככה	23/06/2011	2048
אסבסט	27	גגון	סככה	23/06/2011	2049
אסבסט	891	סדנת רכב	סככת טיפולים	23/06/2011	2050
פח	6	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	2051
פח	71	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	2052
אסבסט	880	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	2053
אסבסט	882	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	2054
אסבסט	884	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	2055
פח	47	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	2056
פח	50	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	2057
אסבסט	96	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	2058
בטון	641	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	2059
פח	48	משרד	משרדים	23/06/2011	2060
פח	48	משרד	משרדים	23/06/2011	2061
בטון	68	משרד	משרדים	23/06/2011	2062
אסבסט	138	משרד	משרדים	23/06/2011	2063
אסבסט	144	משרד	משרדים	23/06/2011	2064
אסבסט	176	משרד	משרדים	23/06/2011	2065
אסבסט	225	משרד	משרדים	23/06/2011	2066
אסבסט	326	משרד	משרדים	23/06/2011	2067
אסבסט	328	משרד	משרדים	23/06/2011	2068
אסבסט	9	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2069
אסבסט	19	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2070
אסבסט	73	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2071
אסבסט	94	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2072
אסבסט	134	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2073
אסבסט	166	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2074
אסבסט	211	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2075

2076	23/06/2011	אחסנה	מחסן	212	אסבסט
2077	23/06/2011	אחסנה	מחסן	233	אסבסט
2078	23/06/2011	אחסנה	מחסן	296	אסבסט
2079	23/06/2011	אחסנה	מחסן	516	אסבסט
2080	23/06/2011	אחסנה	בונקר תחמושת	7	אסבסט
2081	23/06/2011	אחסנה	בונקר תחמושת	8	אסבסט
2082	23/06/2011	הסעדה	מטבח	227	אסבסט
2083	23/06/2011	הסעדה	חדר אוכל	150	אסבסט
2084	23/06/2011	פנאי וספורט	מועדון	88	אסבסט
2085	23/06/2011	בריאות	מרפאה	51	אסבסט
2086	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	293	בטון
2087	23/06/2011	עמדת אבטחה	ש"ג	6	עץ
2088	23/06/2011	שירותים	שירותים	58	בטון
2089	23/06/2011	שירותים	מקלחות	14	בטון
2090	23/06/2011	אנרגיה	מדחסים	5	פח
2091	23/06/2011	סככה	המתנה	6	עץ
2092	23/06/2011	סככה	המתנה	21	עץ
2093	23/06/2011	סככה	המתנה	53	עץ
2094	23/06/2011	סככה	גגון	26	אסבסט
2095	23/06/2011	סככה	גגון	31	פח
2096	23/06/2011	סככה	גגון	36	אסבסט
2097	23/06/2011	סככה	גגון	39	רעפים
2098	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	63	פח
2099	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	125	פח
2100	23/06/2011	משרדים	משרד	36	פח
2101	23/06/2011	משרדים	משרד	46	בטון
2102	23/06/2011	משרדים	משרד	47	פח
2103	23/06/2011	משרדים	משרד	48	פח
2104	23/06/2011	משרדים	משרד	49	אסבסט
2105	23/06/2011	משרדים	משרד	51	פח
2106	23/06/2011	משרדים	משרד	53	פח
2107	23/06/2011	משרדים	משרד	132	אסבסט
2108	23/06/2011	משרדים	משרד	132	פח
2109	23/06/2011	משרדים	משרד	149	אסבסט
2110	23/06/2011	משרדים	משרד	5319	בטון
2111	23/06/2011	אחסנה	מחסן	15	פח
2112	23/06/2011	אחסנה	מחסן	250	בטון
2113	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	31	פח
2114	23/06/2011	עמדת אבטחה	ש"ג	25	בטון
2115	23/06/2011	שירותים	מקלחות	15	בטון
2116	23/06/2011	סככה	המתנה	4	פלסטיק
2117	23/06/2011	עמדת אבטחה	ש"ג	51	בטון
2118	23/06/2011	עמדת אבטחה	ש"ג	109	בטון
2119	23/06/2011	מבנה	מבנה	43	<Null>
2120	23/06/2011	מבנה	מבנה	52	<Null>
2121	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	10	פח
2122	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	41	פח
2123	23/06/2011	סככה	המתנה	6	פח
2124	23/06/2011	סככה	המתנה	6	עץ
2125	23/06/2011	סככה	המתנה	7	פח
2126	23/06/2011	סככה	המתנה	7	פח
2127	23/06/2011	סככה	המתנה	7	פח
2128	23/06/2011	סככה	המתנה	9	פח

2129	23/06/2011	סככה	המתנה	14	פח
2130	23/06/2011	סככה	המתנה	15	פח
2131	23/06/2011	סככה	המתנה	20	פח
2132	23/06/2011	סככה	המתנה	24	פלסטיק
2133	23/06/2011	סככה	המתנה	44	פח
2134	23/06/2011	סככה	המתנה	65	פח
2135	23/06/2011	סככה	גגון	4	פח
2136	23/06/2011	סככה	גגון	9	פח
2137	23/06/2011	סככה	גגון	15	פח
2138	23/06/2011	סככה	גגון	15	פח
2139	23/06/2011	סככה	גגון	16	פח
2140	23/06/2011	סככה	גגון	17	פח
2141	23/06/2011	סככה	גגון	78	פח
2142	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	31	פח
2143	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	80	אסבסט
2144	23/06/2011	משרדים	משרד	13	פח
2145	23/06/2011	משרדים	משרד	45	פח
2146	23/06/2011	משרדים	משרד	46	פח
2147	23/06/2011	משרדים	משרד	47	פח
2148	23/06/2011	משרדים	משרד	49	אסבסט
2149	23/06/2011	משרדים	משרד	56	אסבסט
2150	23/06/2011	משרדים	משרד	58	אסבסט
2151	23/06/2011	משרדים	משרד	60	פח
2152	23/06/2011	משרדים	משרד	71	בטון
2153	23/06/2011	משרדים	משרד	76	אסבסט
2154	23/06/2011	משרדים	משרד	77	אסבסט
2155	23/06/2011	משרדים	משרד	78	אסבסט
2156	23/06/2011	משרדים	משרד	80	פח
2157	23/06/2011	משרדים	משרד	85	פח
2158	23/06/2011	משרדים	משרד	100	אסבסט
2159	23/06/2011	משרדים	משרד	103	רעפים
2160	23/06/2011	משרדים	משרד	104	אסבסט
2161	23/06/2011	משרדים	משרד	115	אסבסט
2162	23/06/2011	משרדים	משרד	115	אסבסט
2163	23/06/2011	משרדים	משרד	117	אסבסט
2164	23/06/2011	משרדים	משרד	137	רעפים
2165	23/06/2011	משרדים	משרד	308	בטון
2166	23/06/2011	משרדים	משרד	398	בטון
2167	23/06/2011	משרדים	משרד	418	בטון
2168	23/06/2011	משרדים	משרד	218	אסבסט
2169	23/06/2011	משרדים	משרד	234	בטון
2170	23/06/2011	משרדים	משרד	234	בטון
2171	23/06/2011	משרדים	משרד	253	אסבסט
2172	23/06/2011	משרדים	משרד	255	בטון
2173	23/06/2011	משרדים	משרד	518	בטון
2174	23/06/2011	משרדים	משרד	310	בטון
2175	23/06/2011	משרדים	משרד	1037	בטון
2176	23/06/2011	משרדים	משרד	601	בטון
2177	23/06/2011	משרדים	משרד	1047	בטון
2178	23/06/2011	משרדים	חמ"ל	55	פח
2179	23/06/2011	אחסנה	מחסן	21	אסבסט
2180	23/06/2011	אחסנה	מחסן	25	אסבסט
2181	23/06/2011	אחסנה	מחסן	58	אסבסט

2182	23/06/2011	אחסנה	מחסן	94	פח
2183	23/06/2011	אחסנה	מחסן	309	אסבסט
2184	23/06/2011	אחסנה	מחסן	364	אסבסט
2185	23/06/2011	אחסנה	מחסן	443	אסבסט
2186	23/06/2011	אחסנה	מחסן	536	אסבסט
2187	23/06/2011	אחסנה	מחסן	653	אסבסט
2188	23/06/2011	אחסנה	מחסן	668	פח
2189	23/06/2011	אחסנה	מחסן	882	אסבסט
2190	23/06/2011	אחסנה	מחסן	1839	פח
2191	23/06/2011	מבנה הנצחה	מבנה מורשת	706	פח
2192	23/06/2011	הסעדה	מטבח	152	פח
2193	23/06/2011	הסעדה	חדר אוכל	204	רעפים
2194	23/06/2011	שירותים	שירותים	1	בטון
2195	23/06/2011	שירותים	שירותים	6	בטון
2196	23/06/2011	שירותים	שירותים	7	בטון
2197	23/06/2011	שירותים	שירותים	8	בטון
2198	23/06/2011	שירותים	שירותים	8	בטון
2199	23/06/2011	שירותים	שירותים	9	בטון
2200	23/06/2011	שירותים	שירותים	23	בטון
2201	23/06/2011	שירותים	שירותים	31	אסבסט
2202	23/06/2011	שירותים	שירותים	45	בטון
2203	23/06/2011	שירותים	מקלחות	6	בטון
2204	23/06/2011	אנרגיה	חשמל	15	פלסטיק
2205	23/06/2011	אנרגיה	חשמל	31	בטון
2206	23/06/2011	אנרגיה	חשמל	158	בטון
2207	23/06/2011	אנרגיה	חשמל	276	בטון
2208	23/06/2011	אנרגיה	הסקה	70	בטון
2209	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	23	אסבסט
2210	23/06/2011	אנרגיה	מדחסים	6	אסבסט
2211	23/06/2011	אנרגיה	מתקן שאיבת מים	27	פח
2212	23/06/2011	סככה	חניה	19	אסבסט
2213	23/06/2011	סככה	חניה	21	רעפים
2214	23/06/2011	סככה	חניה	40	אסבסט
2215	23/06/2011	סככה	חניה	48	אסבסט
2216	23/06/2011	סככה	חניה	91	אסבסט
2217	23/06/2011	סככה	חניה	98	פח
2218	23/06/2011	סככה	חניה	120	אסבסט
2219	23/06/2011	סככה	חניה	302	אסבסט
2220	23/06/2011	סככה	חניה	714	אסבסט
2221	23/06/2011	סככה	המתנה	15	עץ
2222	23/06/2011	סככה	המתנה	17	עץ
2223	23/06/2011	סככה	גגון	2	פח
2224	23/06/2011	סככה	גגון	2	אסבסט
2225	23/06/2011	סככה	גגון	2	פח
2226	23/06/2011	סככה	גגון	2	פח
2227	23/06/2011	סככה	גגון	2	אסבסט
2228	23/06/2011	סככה	גגון	3	בטון
2229	23/06/2011	סככה	גגון	4	אסבסט
2230	23/06/2011	סככה	גגון	4	פח
2231	23/06/2011	סככה	גגון	5	פח
2232	23/06/2011	סככה	גגון	6	בטון
2233	23/06/2011	סככה	גגון	7	פח
2234	23/06/2011	סככה	גגון	8	פח

2235	23/06/2011	סככה	גגון	8	בטון
2236	23/06/2011	סככה	גגון	12	פח
2237	23/06/2011	סככה	גגון	12	פלסטיק
2238	23/06/2011	סככה	גגון	12	פלסטיק
2239	23/06/2011	סככה	גגון	14	פח
2240	23/06/2011	סככה	גגון	14	רעפים
2241	23/06/2011	סככה	גגון	16	רעפים
2242	23/06/2011	סככה	גגון	16	רעפים
2243	23/06/2011	סככה	גגון	16	פח
2244	23/06/2011	סככה	גגון	21	פח
2245	23/06/2011	סככה	גגון	28	פח
2246	23/06/2011	סככה	גגון	33	אסבסט
2247	23/06/2011	סככה	גגון	33	אסבסט
2248	23/06/2011	סככה	גגון	46	פח
2249	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	868	אסבסט
2250	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	876	אסבסט
2251	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	882	אסבסט
2252	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	2	פח
2253	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	4	אסבסט
2254	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	33	אסבסט
2255	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	42	אסבסט
2256	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	64	פח
2257	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	64	אסבסט
2258	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	65	פח
2259	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	73	פח
2260	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	150	פח
2261	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	229	אסבסט
2262	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	266	פלסטיק
2263	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	311	אסבסט
2264	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	432	אסבסט
2265	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	3613	אסבסט
2266	23/06/2011	סככת אחסנה	יבשה	2971	אסבסט
2267	23/06/2011	סככת אחסנה	יבשה	3875	אסבסט
2268	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	125	אסבסט
2269	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	275	בטון
2270	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	320	בטון
2271	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	880	בטון
2272	23/06/2011	משרדים	משרד	31	פח
2273	23/06/2011	משרדים	משרד	32	פח
2274	23/06/2011	משרדים	משרד	32	אסבסט
2275	23/06/2011	משרדים	משרד	32	פח
2276	23/06/2011	משרדים	משרד	33	אסבסט
2277	23/06/2011	משרדים	משרד	34	אסבסט
2278	23/06/2011	משרדים	משרד	37	אסבסט
2279	23/06/2011	משרדים	משרד	47	אסבסט
2280	23/06/2011	משרדים	משרד	51	אסבסט
2281	23/06/2011	משרדים	משרד	54	אסבסט
2282	23/06/2011	משרדים	משרד	57	אסבסט
2283	23/06/2011	משרדים	משרד	59	אסבסט
2284	23/06/2011	משרדים	משרד	62	אסבסט
2285	23/06/2011	משרדים	משרד	62	פח
2286	23/06/2011	משרדים	משרד	84	אסבסט
2287	23/06/2011	משרדים	משרד	85	אסבסט

2288	23/06/2011	משרדים	משרד	93	אסבסט
2289	23/06/2011	משרדים	משרד	190	אסבסט
2290	23/06/2011	משרדים	משרד	136	אסבסט
2291	23/06/2011	משרדים	משרד	144	אסבסט
2292	23/06/2011	משרדים	משרד	164	בטון
2293	23/06/2011	משרדים	משרד	166	אסבסט
2294	23/06/2011	משרדים	משרד	345	בטון
2295	23/06/2011	משרדים	משרד	395	אסבסט
2296	23/06/2011	משרדים	משרד	207	פח
2297	23/06/2011	משרדים	משרד	234	בטון
2298	23/06/2011	משרדים	משרד	253	אסבסט
2299	23/06/2011	משרדים	משרד	260	אסבסט
2300	23/06/2011	משרדים	משרד	535	אסבסט
2301	23/06/2011	משרדים	משרד	568	אסבסט
2302	23/06/2011	משרדים	משרד	298	פח
2303	23/06/2011	משרדים	משרד	355	אסבסט
2304	23/06/2011	משרדים	משרד	434	אסבסט
2305	23/06/2011	משרדים	משרד	958	אסבסט
2306	23/06/2011	משרדים	משרד	960	אסבסט
2307	23/06/2011	משרדים	משרד	962	אסבסט
2308	23/06/2011	משרדים	משרד	971	אסבסט
2309	23/06/2011	משרדים	משרד	541	אסבסט
2310	23/06/2011	משרדים	משרד	1245	בטון
2311	23/06/2011	משרדים	משרד	1270	אסבסט
2312	23/06/2011	משרדים	משרד	1324	אסבסט
2313	23/06/2011	משרדים	משרד	1501	אסבסט
2314	23/06/2011	משרדים	משרד	1689	אסבסט
2315	23/06/2011	משרדים	משרד	918	אסבסט
2316	23/06/2011	משרדים	משרד	1739	אסבסט
2317	23/06/2011	אחסנה	מחסן	6	בטון
2318	23/06/2011	אחסנה	מחסן	23	פח
2319	23/06/2011	אחסנה	מחסן	31	פח
2320	23/06/2011	אחסנה	מחסן	31	אסבסט
2321	23/06/2011	אחסנה	מחסן	34	אסבסט
2322	23/06/2011	אחסנה	מחסן	75	אסבסט
2323	23/06/2011	אחסנה	מחסן	43	פח
2324	23/06/2011	אחסנה	מחסן	53	אסבסט
2325	23/06/2011	אחסנה	מחסן	177	אסבסט
2326	23/06/2011	אחסנה	מחסן	213	אסבסט
2327	23/06/2011	אחסנה	מחסן	560	אסבסט
2328	23/06/2011	אחסנה	מחסן	338	אסבסט
2329	23/06/2011	אחסנה	מחסן	708	אסבסט
2330	23/06/2011	אחסנה	מחסן	469	אסבסט
2331	23/06/2011	אחסנה	נשק"י	65	אסבסט
2332	23/06/2011	מבנה הנצחה	מבנה מורשת	45	אסבסט
2333	23/06/2011	מבנה הנצחה	מבנה מורשת	205	רעפים
2334	23/06/2011	הסעדה	חדר אוכל	1068	פח
2335	23/06/2011	הסעדה	חדר אוכל	1895	בטון
2336	23/06/2011	בית מלאכה	בית מלאכה	249	פלסטיק
2337	23/06/2011	מעבדה	מעבדה	217	בטון
2338	23/06/2011	מעבדה	מעבדה	2306	בטון
2339	23/06/2011	בריאות	מרפאה	11	פח
2340	23/06/2011	בריאות	מרפאה	208	אסבסט

2341	23/06/2011	מקלט	מקלט	13	בטון
2342	23/06/2011	מבנה שירות	שק"ל	223	פח
2343	23/06/2011	עמדת אבטחה	ש"ג	13	בטון
2344	23/06/2011	עמדת אבטחה	ש"ג	22	בטון
2345	23/06/2011	שירותים	שירותים	10	בטון
2346	23/06/2011	שירותים	שירותים	11	בטון
2347	23/06/2011	שירותים	שירותים	11	בטון
2348	23/06/2011	שירותים	שירותים	12	אסבסט
2349	23/06/2011	שירותים	שירותים	14	אסבסט
2350	23/06/2011	שירותים	שירותים	27	אסבסט
2351	23/06/2011	שירותים	שירותים	33	בטון
2352	23/06/2011	שירותים	שירותים	45	אסבסט
2353	23/06/2011	שירותים	מקלחות	11	בטון
2354	23/06/2011	תקשורת	תקשורת	48	בטון
2355	23/06/2011	מיכלים	שמן	14	אסבסט
2356	23/06/2011	מיכלים	דלק	25	אסבסט
2357	23/06/2011	מבנה	מבנה	41	בטון
2358	23/06/2011	אנרגיה	חשמל	15	אסבסט
2358	23/06/2011	מיכלים	דלק	20	<Null>
2359	23/06/2011	אנרגיה	חשמל	19	בטון
2359	11/11/2013	אחסנה	מחסן	45	<Null>
2360	11/11/2013	אחסנה	מחסן	45	<Null>
2360	23/06/2011	אנרגיה	חשמל	45	אסבסט
2361	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	17	פלסטיק
2362	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	17	פח
2363	23/06/2011	אנרגיה	מדחסים	5	פח
2364	23/06/2011	אנרגיה	מדחסים	8	פח
2365	23/06/2011	סככה	חניה	16	פח
2366	23/06/2011	סככה	חניה	40	פח
2367	23/06/2011	סככה	חניה	41	פח
2368	23/06/2011	סככה	חניה	41	פח
2369	23/06/2011	סככה	חניה	58	פח
2370	23/06/2011	סככה	המתנה	6	פח
2371	23/06/2011	סככה	המתנה	7	פח
2372	23/06/2011	סככה	המתנה	12	פח
2373	23/06/2011	סככה	המתנה	21	עץ
2374	23/06/2011	סככה	המתנה	27	פח
2375	23/06/2011	סככה	המתנה	46	אסבסט
2376	23/06/2011	סככה	סככה	26	אסבסט
2377	23/06/2011	סככה	המתנה	64	עץ
2378	23/06/2011	סככה	המתנה	75	פלסטיק
2379	23/06/2011	סככה	המתנה	162	פלסטיק
2380	23/06/2011	סככה	המתנה	207	פח
2381	23/06/2011	סככה	גגון	2	פח
2382	23/06/2011	סככה	גגון	2	בטון
2383	23/06/2011	סככה	גגון	2	פח
2384	23/06/2011	סככה	גגון	3	פח
2385	23/06/2011	סככה	גגון	3	פח
2386	23/06/2011	סככה	גגון	3	פלסטיק
2387	23/06/2011	סככה	גגון	21	פח
2388	23/06/2011	סככה	גגון	26	פח
2389	23/06/2011	סככה	גגון	30	אסבסט
2390	23/06/2011	סככה	גגון	33	פח

2391	23/06/2011	סככה	גגון	35	אסבסט
2392	23/06/2011	סככה	גגון	48	פח
2393	23/06/2011	סככה	גגון	53	אסבסט
2394	23/06/2011	סככה	גגון	61	אסבסט
2395	23/06/2011	סככה	גגון	63	אסבסט
2396	23/06/2011	סככה	גגון	90	אסבסט
2397	23/06/2011	סככה	גגון	119	פלסטיק
2398	23/06/2011		1	599	1
2399	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	13	אסבסט
2400	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	32	אסבסט
2401	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	160	אסבסט
2402	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	878	אסבסט
2403	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	888	אסבסט
2404	23/06/2011	סככת אחסנה	יבשה	1742	אסבסט
2405	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	26	פח
2406	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	29	בטון
2407	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	39	בטון
2408	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	39	בטון
2409	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	43	פח
2410	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	43	פח
2411	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	46	פח
2412	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	49	פח
2413	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	51	פח
2414	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	121	בטון
2415	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	406	פח
2416	23/06/2011	משרדים	משרד	32	בטון
2417	23/06/2011	משרדים	משרד	35	בטון
2418	23/06/2011	משרדים	משרד	53	פח
2419	23/06/2011	משרדים	משרד	95	אסבסט
2420	23/06/2011	משרדים	משרד	119	אסבסט
2421	23/06/2011	משרדים	משרד	117	אסבסט
2422	23/06/2011	משרדים	משרד	277	בטון
2423	23/06/2011	משרדים	משרד	386	אסבסט
2424	23/06/2011	משרדים	משרד	389	אסבסט
2425	23/06/2011	משרדים	משרד	446	אסבסט
2426	23/06/2011	משרדים	משרד	1699	בטון
2427	23/06/2011	משרדים	חמ"ל	216	אסבסט
2428	23/06/2011	אחסנה	מחסן	6	אסבסט
2429	23/06/2011	אחסנה	מחסן	7	אסבסט
2430	23/06/2011	אחסנה	מחסן	7	אסבסט
2431	23/06/2011	אחסנה	מחסן	8	אסבסט
2432	23/06/2011	אחסנה	מחסן	8	אסבסט
2433	23/06/2011	אחסנה	מחסן	9	אסבסט
2434	23/06/2011	אחסנה	מחסן	9	אסבסט
2435	23/06/2011	אחסנה	מחסן	11	אסבסט
2436	23/06/2011	אחסנה	מחסן	11	אסבסט
2437	23/06/2011	אחסנה	מחסן	12	אסבסט
2438	23/06/2011	אחסנה	מחסן	14	אסבסט
2439	23/06/2011	אחסנה	מחסן	14	אסבסט
2440	23/06/2011	אחסנה	מחסן	14	אסבסט
2441	23/06/2011	אחסנה	מחסן	16	בטון
2442	23/06/2011	אחסנה	מחסן	28	פח
2443	23/06/2011	אחסנה	מחסן	29	פח

2444	23/06/2011	אחסנה	מחסן	31	אסבסט
2445	23/06/2011	אחסנה	מחסן	67	אסבסט
2446	23/06/2011	אחסנה	מחסן	81	אסבסט
2447	23/06/2011	אחסנה	מחסן	113	אסבסט
2448	23/06/2011	אחסנה	מחסן	141	אסבסט
2449	23/06/2011	אחסנה	מחסן	146	אסבסט
2450	23/06/2011	אחסנה	מחסן	150	אסבסט
2451	23/06/2011	אחסנה	מחסן	160	אסבסט
2452	23/06/2011	אחסנה	מחסן	190	אסבסט
2453	23/06/2011	אחסנה	מחסן	202	אסבסט
2454	23/06/2011	אחסנה	מחסן	300	אסבסט
2455	23/06/2011	אחסנה	נשקיי	159	אסבסט
2456	23/06/2011	אחסנה	בונקר תחמושת	32	אסבסט
2457	23/06/2011	מבנה הנצחה	מבנה מורשת	99	בטון
2458	23/06/2011	הסעדה	מטבח	222	אסבסט
2459	23/06/2011	הסעדה	חדר אוכל	250	בטון
2460	23/06/2011	פנאי וספורט	מועדון	65	פלסטיק
2461	23/06/2011	פנאי וספורט	חדר כושר	68	אסבסט
2462	23/06/2011	מעבדה	מעבדה	915	בטון
2463	23/06/2011	דת	בית כנסת	60	אסבסט
2464	23/06/2011	מבנה שירות	שק"ל	132	אסבסט
2465	23/06/2011	עמדת אבטחה	ש"ג	10	בטון
2466	23/06/2011	שירותים	שירותים	1	בטון
2467	23/06/2011	שירותים	שירותים	1	בטון
2468	23/06/2011	שירותים	שירותים	8	פלסטיק
2469	23/06/2011	שירותים	שירותים	24	אסבסט
2470	23/06/2011	שירותים	מקלחות	14	ברזל
2471	23/06/2011	שירותים	מקלחות	171	בטון
2472	23/06/2011	אנרגיה	חשמל	9	בטון
2473	23/06/2011	אנרגיה	חשמל	46	אסבסט
2474	23/06/2011	אנרגיה	הסקה	25	פלסטיק
2475	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	9	פח
2476	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	8	אסבסט
2477	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	8	בטון
2478	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	9	בטון
2479	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	12	בטון
2480	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	17	בטון
2481	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	22	בטון
2482	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	37	בטון
2483	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	65	בטון
2484	23/06/2011	סככה	המתנה	6	עץ
2485	23/06/2011	סככה	המתנה	10	עץ
2486	23/06/2011	סככה	המתנה	28	עץ
2487	23/06/2011	סככה	המתנה	28	עץ
2488	23/06/2011	סככה	המתנה	214	עץ
2489	23/06/2011	סככה	גגון	3	פלסטיק
2490	23/06/2011	סככה	גגון	5	פח
2491	23/06/2011	סככה	גגון	14	פח
2492	23/06/2011	סככה	גגון	49	אסבסט
2493	23/06/2011	סככה	גגון	85	פח
2494	23/06/2011	סככת טיפולים	שימון	18	פח
2495	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	27	ללא גג
2496	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	81	פח

2497	23/06/2011	סכנת הדרכה	אימון	65	אסבסט
2498	23/06/2011	סכנת הדרכה	אימון	68	אסבסט
2499	23/06/2011	סכנת הדרכה	אימון	90	אסבסט
2500	23/06/2011	סכנת הדרכה	אימון	92	אסבסט
2501	23/06/2011	סכנת הדרכה	אימון	117	אסבסט
2502	18/11/2013		1	345	1
2503	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	1570	אסבסט
2504	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	1592	אסבסט
2505	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	1616	בטון
2506	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	1630	בטון
2507	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	1965	אסבסט
2508	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	2033	אסבסט
2509	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	2034	אסבסט
2510	23/06/2011	משרדים	משרד	41	פלסטיק
2511	23/06/2011	משרדים	משרד	50	אסבסט
2512	23/06/2011	משרדים	משרד	70	בטון
2513	23/06/2011	משרדים	משרד	99	אסבסט
2514	23/06/2011	משרדים	משרד	102	אסבסט
2515	23/06/2011	משרדים	משרד	104	אסבסט
2516	23/06/2011	משרדים	משרד	105	אסבסט
2517	23/06/2011	משרדים	משרד	107	אסבסט
2518	23/06/2011	משרדים	משרד	118	אסבסט
2519	23/06/2011	משרדים	משרד	154	אסבסט
2520	23/06/2011	משרדים	משרד	192	אסבסט
2521	23/06/2011	משרדים	משרד	205	אסבסט
2522	23/06/2011	משרדים	משרד	207	פח
2523	23/06/2011	משרדים	משרד	281	אסבסט
2524	23/06/2011	משרדים	משרד	290	פח
2525	23/06/2011	משרדים	משרד	1342	אסבסט
2526	23/06/2011	משרדים	משרד	1018	בטון
2527	23/06/2011	משרדים	משרד	371	אסבסט
2528	23/06/2011	משרדים	משרד	762	בטון
2529	23/06/2011	משרדים	משרד	428	אסבסט
2530	23/06/2011	אחסנה	מחסן	5	פח
2531	23/06/2011	אחסנה	מחסן	13	פח
2532	23/06/2011	אחסנה	מחסן	14	ברזל
2533	23/06/2011	אחסנה	מחסן	14	פח
2534	23/06/2011	אחסנה	מחסן	14	פח
2535	23/06/2011	אחסנה	מחסן	14	פח
2536	23/06/2011	אחסנה	מחסן	14	פח
2537	23/06/2011	אחסנה	מחסן	15	פח
2538	23/06/2011	אחסנה	מחסן	15	פח
2539	23/06/2011	אחסנה	מחסן	15	פח
2540	23/06/2011	אחסנה	מחסן	15	פח
2541	23/06/2011	אחסנה	מחסן	15	פח
2542	23/06/2011	אחסנה	מחסן	15	פח
2543	23/06/2011	אחסנה	מחסן	15	ברזל
2544	23/06/2011	אחסנה	מחסן	16	ברזל
2545	23/06/2011	אחסנה	מחסן	16	ברזל
2546	23/06/2011	אחסנה	מחסן	16	אסבסט
2547	23/06/2011	אחסנה	מחסן	18	ברזל
2548	23/06/2011	אחסנה	מחסן	13	פח
2549	11/11/2013	אחסנה	מחסן	30	אסבסט

2550	23/06/2011	אחסנה	מחסן	31	ברזל
2551	23/06/2011	אחסנה	מחסן	34	אסבסט
2552	23/06/2011	אחסנה	מחסן	90	אסבסט
2553	23/06/2011	אחסנה	מחסן	109	אסבסט
2554	23/06/2011	אחסנה	מחסן	136	פח
2555	23/06/2011	אחסנה	מחסן	138	אסבסט
2556	23/06/2011	אחסנה	מחסן	140	אסבסט
2557	23/06/2011	אחסנה	מחסן	163	פח
2558	23/06/2011	אחסנה	מחסן	257	פח
2559	23/06/2011	אחסנה	נשק"ה	195	בטון
2560	23/06/2011	אחסנה	בונקר תחמושת	15	ברזל
2561	23/06/2011	אחסנה	בונקר תחמושת	24	בטון
2562	23/06/2011	הסעדה	מטבח	846	בטון
2563	23/06/2011	הסעדה	מטבח	4407	בטון
2564	23/06/2011	פנאי וספורט	חדר כושר	268	אסבסט
2565	23/06/2011	בריאות	מרפאה	313	בטון
2566	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	140	בטון
2567	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	143	בטון
2568	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	226	בטון
2569	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	288	בטון
2570	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	318	בטון
2571	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	319	בטון
2572	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	329	בטון
2573	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	339	בטון
2574	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	343	בטון
2575	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	357	בטון
2576	23/06/2011	הדרכה	אולם הרצאות	415	בטון
2577	23/06/2011	מבנה שירות	מכבסה	24	בטון
2578	23/06/2011	מבנה שירות	שק"ל	258	בטון
2579	23/06/2011	עמדת אבטחה	ש"ג	4	בטון
2580	23/06/2011	שירותים	שירותים	8	בטון
2581	23/06/2011	שירותים	שירותים	8	בטון
2582	23/06/2011	שירותים	שירותים	12	בטון
2583	11/11/2013	משרדים	משרד	270	בטון
2584	23/06/2011	שירותים	מקלחות	14	בטון
2585	23/06/2011	שירותים	מקלחות	30	בטון
2586	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	12	פח
2587	23/06/2011	אנרגיה	מדחסים	8	פח
2588	23/06/2011	סככה	חניה	72	אסבסט
2589	23/06/2011	סככה	המתנה	41	ללא גג
2590	23/06/2011	סככה	גגון	4	פח
2591	23/06/2011	סככה	גגון	11	אסבסט
2592	23/06/2011	סככה	גגון	20	אסבסט
2593	23/06/2011	סככה	גגון	23	אסבסט
2594	23/06/2011	סככה	גגון	28	אסבסט
2595	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	90	אסבסט
2596	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	90	אסבסט
2597	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	324	אסבסט
2598	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	888	אסבסט
2599	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	69	פח
2600	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	111	פח
2601	23/06/2011	משרדים	משרד	18	בטון
2602	23/06/2011	משרדים	משרד	38	אסבסט

2603	23/06/2011	משרדים	משרד	42	אסבסט
2604	23/06/2011	משרדים	משרד	65	אסבסט
2605	23/06/2011	משרדים	משרד	97	אסבסט
2606	23/06/2011	משרדים	משרד	119	אסבסט
2607	23/06/2011	משרדים	משרד	494	אסבסט
2608	23/06/2011	אחסנה	מחסן	27	אסבסט
2609	23/06/2011	אחסנה	מחסן	37	אסבסט
2610	23/06/2011	אחסנה	מחסן	41	אסבסט
2611	23/06/2011	אחסנה	מחסן	92	אסבסט
2612	23/06/2011	אחסנה	מחסן	146	אסבסט
2613	23/06/2011	אחסנה	מחסן	243	אסבסט
2614	23/06/2011	אחסנה	מחסן	490	אסבסט
2615	23/06/2011	עמדת אבטחה	ש"ג	8	בטון
2616	23/06/2011	שירותים	שירותים	6	פח
2617	23/06/2011	שירותים	שירותים	35	אסבסט
2618	23/06/2011	סכנת אחסנה	רגילה	57	פח
2619	23/06/2011	סכנת אחסנה	רגילה	158	פח
2620	23/06/2011	משרדים	משרד	148	אסבסט
2621	23/06/2011	אחסנה	מחסן	33	ברזל
2622	23/06/2011	אחסנה	מחסן	33	ברזל
2623	23/06/2011	אחסנה	מחסן	1445	אסבסט
2624	23/06/2011	אחסנה	מחסן	1447	אסבסט
2625	23/06/2011	אחסנה	מחסן	1454	אסבסט
2626	23/06/2011	אחסנה	מחסן	2081	אסבסט
2627	23/06/2011	אחסנה	מחסן	2081	אסבסט
2628	23/06/2011	אחסנה	מחסן	2084	אסבסט
2629	23/06/2011	אחסנה	מחסן	2088	אסבסט
2630	23/06/2011	אחסנה	מחסן	4962	אסבסט
2631	23/06/2011	עמדת אבטחה	ש"ג	36	אסבסט
2632	23/06/2011	עמדת אבטחה	מגדל שמירה	4	פח
2633	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	18	פח
2633	10/11/2013	אחסנה	מחסן	37	<Null>
2634	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	28	פח
2634	10/11/2013	אחסנה	מחסן	37	<Null>
2635	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	3	פח
2635	10/11/2013	אחסנה	מחסן	37	<Null>
2636	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	8	פח
2637	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	9	פח
2638	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	16	אסבסט
2639	23/06/2011	אנרגיה	מדחסים	16	פח
2640	23/06/2011	סכנה	המתנה	79	פח
2641	23/06/2011	סכנה	המתנה	101	פח
2642	23/06/2011	סכנה	המתנה	103	רעפים
2643	23/06/2011	סכנה	גגון	1	פח
2644	23/06/2011	סכנה	גגון	1	פח
2645	23/06/2011	סכנה	גגון	1	פח
2646	23/06/2011	סכנה	גגון	1	פח
2647	23/06/2011	סכנה	גגון	2	פח
2648	23/06/2011	סכנה	גגון	3	אסבסט
2649	23/06/2011	סכנה	גגון	9	פח
2650	23/06/2011	סכנה	גגון	15	פח
2651	23/06/2011	סכנה	גגון	80	פח
2652	23/06/2011	סכנה	גגון	83	רעפים

2653	23/06/2011	סככה	גגון	97	רעפים
2654	23/06/2011	סככת טיפולים	שימון	18	פח
2655	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	888	אסבסט
2656	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	394	אסבסט
2657	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	889	אסבסט
2658	23/06/2011	סככת הדרכה	אימון	63	אסבסט
2659	23/06/2011	סככת הדרכה	אימון	70	אסבסט
2660	23/06/2011	סככת הדרכה	אימון	80	פח
2661	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	29	בטון
2662	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	46	פלסטיק
2663	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	47	פלסטיק
2664	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	105	אסבסט
2665	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	120	אסבסט
2666	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	157	אסבסט
2667	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	163	אסבסט
2668	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	234	אסבסט
2669	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	294	אסבסט
2670	23/06/2011	משרדים	משרד	50	אסבסט
2671	11/11/2013	הסעדה	חדר אוכל	51	אסבסט
2672	23/06/2011	משרדים	משרד	51	אסבסט
2673	23/06/2011	משרדים	משרד	52	אסבסט
2674	23/06/2011	משרדים	משרד	52	אסבסט
2675	23/06/2011	משרדים	משרד	59	אסבסט
2676	23/06/2011	משרדים	משרד	74	אסבסט
2677	23/06/2011	משרדים	משרד	227	פלסטיק
2678	23/06/2011	משרדים	משרד	228	בטון
2679	23/06/2011	משרדים	משרד	229	בטון
2680	23/06/2011	משרדים	משרד	230	רעפים
2681	23/06/2011	משרדים	משרד	289	אסבסט
2682	23/06/2011	משרדים	משרד	360	אסבסט
2683	23/06/2011	משרדים	משרד	1265	בטון
2684	23/06/2011	משרדים	חמ"ל	54	אסבסט
2685	23/06/2011	אחסנה	מחסן	10	אסבסט
2686	23/06/2011	אחסנה	מחסן	14	ברזל
2687	23/06/2011	אחסנה	מחסן	15	אסבסט
2688	23/06/2011	אחסנה	מחסן	15	ברזל
2689	23/06/2011	אחסנה	מחסן	20	אסבסט
2690	23/06/2011	אחסנה	מחסן	24	אסבסט
2691	23/06/2011	אחסנה	מחסן	28	ברזל
2692	23/06/2011	אחסנה	מחסן	29	ברזל
2693	23/06/2011	אחסנה	מחסן	33	אסבסט
2694	23/06/2011	אחסנה	מחסן	39	אסבסט
2695	23/06/2011	אחסנה	מחסן	45	אסבסט
2696	23/06/2011	אחסנה	מחסן	52	אסבסט
2697	23/06/2011	אחסנה	מחסן	53	אסבסט
2698	23/06/2011	אחסנה	מחסן	54	אסבסט
2699	23/06/2011	אחסנה	מחסן	66	אסבסט
2700	23/06/2011	אחסנה	מחסן	79	אסבסט
2701	23/06/2011	אחסנה	מחסן	81	אסבסט
2702	23/06/2011	אחסנה	מחסן	86	אסבסט
2703	23/06/2011	אחסנה	מחסן	104	אסבסט
2704	23/06/2011	אחסנה	מחסן	108	אסבסט
2705	23/06/2011	אחסנה	מחסן	111	פח

2706	23/06/2011	אחסנה	מחסן	112	פלסטיק
2707	23/06/2011	אחסנה	מחסן	117	אסבסט
2708	23/06/2011	אחסנה	מחסן	120	אסבסט
2709	23/06/2011	אחסנה	מחסן	122	אסבסט
2710	23/06/2011	אחסנה	מחסן	157	אסבסט
2711	23/06/2011	אחסנה	מחסן	241	אסבסט
2712	23/06/2011	אחסנה	נשק"ה	69	אסבסט
2713	23/06/2011	אחסנה	בונקר תחמושת	18	בטון
2714	23/06/2011	הסעדה	חדר אוכל	220	פלסטיק
2715	23/06/2011	הסעדה	חדר אוכל	447	בטון
2716	23/06/2011	פנאי וספורט	מועדון	50	אסבסט
2717	23/06/2011	פנאי וספורט	חדר כושר	54	אסבסט
2718	23/06/2011	מעבדה	מעבדה	31	בטון
2719	23/06/2011	מעבדה	מעבדה	37	אסבסט
2720	23/06/2011	מעבדה	מעבדה	48	אסבסט
2721	23/06/2011	מעבדה	מעבדה	52	בטון
2722	23/06/2011	מקלט	מקלט	114	בטון
2723	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	66	אסבסט
2724	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	66	אסבסט
2725	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	90	בטון
2726	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	91	אסבסט
2727	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	92	אסבסט
2728	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	106	פלסטיק
2729	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	135	אסבסט
2730	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	251	בטון
2731	23/06/2011	הדרכה	אולם הרצאות	184	אסבסט
2732	23/06/2011	עמדת אבטחה	ש"ג	6	פלסטיק
2733	23/06/2011	שירותים	שירותים	6	אסבסט
2734	23/06/2011	שירותים	מקלחות	8	בטון
2735	23/06/2011	שירותים	מקלחות	15	פח
2736	23/06/2011	שירותים	מקלחות	15	פח
2737	23/06/2011	שירותים	מקלחות	16	פח
2738	23/06/2011	שירותים	מקלחות	24	בטון
2739	23/06/2011	שירותים	מקלחות	25	בטון
2740	23/06/2011	שירותים	מקלחות	25	בטון
2741	23/06/2011	אנרגיה	חשמל	2	בטון
2742	23/06/2011	אנרגיה	חשמל	34	אסבסט
2743	23/06/2011	אנרגיה	חשמל	59	בטון
2744	23/06/2011	אנרגיה	חשמל	91	בטון
2745	23/06/2011	אנרגיה	חשמל	96	אסבסט
2746	23/06/2011	אנרגיה	חשמל	208	בטון
2747	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	17	אסבסט
2748	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	24	אסבסט
2749	23/06/2011	אנרגיה	מדחסים	42	אסבסט
2750	23/06/2011	אנרגיה	מדחסים	51	אסבסט
2751	23/06/2011	אנרגיה	מתקן שאיבת מים	8	פח
2752	23/06/2011	סככה	חניה	23	אסבסט
2753	23/06/2011	סככה	המתנה	14	פח
2754	23/06/2011	סככה	המתנה	16	אסבסט
2755	23/06/2011	סככה	המתנה	20	פח
2756	23/06/2011	סככה	המתנה	59	אסבסט
2757	23/06/2011	סככה	גגון	3	פח
2758	23/06/2011	סככה	גגון	4	פח

פח	5	גגון	סככה	23/06/2011	2759
בטון	6	גגון	סככה	23/06/2011	2760
פח	9	גגון	סככה	23/06/2011	2761
אסבסט	9	גגון	סככה	23/06/2011	2762
פלסטיק	11	גגון	סככה	23/06/2011	2763
פלסטיק	13	גגון	סככה	23/06/2011	2764
אסבסט	14	גגון	סככה	23/06/2011	2765
פח	17	גגון	סככה	23/06/2011	2766
פח	19	גגון	סככה	23/06/2011	2767
אסבסט	19	גגון	סככה	23/06/2011	2768
אסבסט	22	גגון	סככה	23/06/2011	2769
אסבסט	27	גגון	סככה	23/06/2011	2770
פח	30	גגון	סככה	23/06/2011	2771
אסבסט	32	גגון	סככה	23/06/2011	2772
פח	33	גגון	סככה	23/06/2011	2773
אסבסט	45	גגון	סככה	23/06/2011	2774
פח	27	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	2775
אסבסט	35	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	2776
אסבסט	36	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	2777
פח	37	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	2778
פח	108	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	2779
אסבסט	160	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	2780
אסבסט	256	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	2781
אסבסט	763	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	2782
אסבסט	67	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	2783
אסבסט	107	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	2784
אסבסט	111	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	2785
בטון	604	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	2786
ללא גג	9	משרד	משרדים	23/06/2011	2787
אסבסט	32	משרד	משרדים	23/06/2011	2788
אסבסט	72	משרד	משרדים	23/06/2011	2789
ללא גג	81	משרד	משרדים	23/06/2011	2790
אסבסט	88	משרד	משרדים	23/06/2011	2791
ללא גג	117	משרד	משרדים	23/06/2011	2792
אסבסט	133	משרד	משרדים	23/06/2011	2793
אסבסט	333	משרד	משרדים	23/06/2011	2794
אסבסט	450	משרד	משרדים	23/06/2011	2795
בטון	2690	משרד	משרדים	23/06/2011	2796
פח	8	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2797
ללא גג	11	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2798
בטון	11	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2799
ללא גג	11	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2800
אסבסט	28	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2801
אסבסט	32	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2802
פח	32	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2803
אסבסט	35	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2804
אסבסט	38	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2805
פח	47	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2806
אסבסט	54	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2807
אסבסט	66	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2808
אסבסט	71	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2809
ללא גג	112	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2810
אסבסט	116	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2811

2812	23/06/2011	אחסנה	מחסן	149	אסבסט
2813	23/06/2011	אחסנה	מחסן	166	פח
2814	23/06/2011	אחסנה	מחסן	182	אסבסט
2815	23/06/2011	אחסנה	מחסן	259	אסבסט
2816	23/06/2011	אחסנה	מחסן	300	אסבסט
2817	23/06/2011	אחסנה	מחסן	793	אסבסט
2818	23/06/2011	אחסנה	בונקר תחמושת	8	בטון
2819	23/06/2011	פנאי וספורט	מועדון	68	אסבסט
2820	23/06/2011	פנאי וספורט	חדר כושר	183	אסבסט
2821	23/06/2011	בית מלאכה	בית מלאכה	247	אסבסט
2822	23/06/2011	בית מלאכה	בית מלאכה	494	אסבסט
2823	23/06/2011	מעבדה	מעבדה	176	אסבסט
2824	23/06/2011	מעבדה	מעבדה	187	אסבסט
2825	23/06/2011	מעבדה	מעבדה	758	אסבסט
2826	23/06/2011	מעבדה	מעבדה	1183	בטון
2827	23/06/2011	מעבדה	מעבדה	573	אסבסט
2828	23/06/2011	מעבדה	מעבדה	3139	בטון
2829	23/06/2011	מעבדה	מעבדה	3216	בטון
2830	23/06/2011	מעבדה	מעבדה	2370	אסבסט
2831	23/06/2011	מעבדה	מעבדה	3735	בטון
2832	23/06/2011	מעבדה	מעבדה	4249	בטון
2833	23/06/2011	דת	בית כנסת	58	אסבסט
2834	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	104	אסבסט
2835	23/06/2011	מבנה שירות	שק"ל	166	אסבסט
2836	23/06/2011	עמדת אבטחה	ש"ג	14	בטון
2837	23/06/2011	שירותים	שירותים	10	בטון
2838	23/06/2011	שירותים	שירותים	11	עץ
2839	23/06/2011	שירותים	שירותים	14	בטון
2840	23/06/2011	שירותים	שירותים	21	בטון
2841	23/06/2011	שירותים	שירותים	24	עץ
2842	23/06/2011	שירותים	שירותים	33	אסבסט
2843	23/06/2011	שירותים	שירותים	47	בטון
2844	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	9	פח
2844	<Null>	מעבדה	מעבדה	345	<Null>
2845	23/06/2011	סככה	חניה	31	פח
2845	23/06/2011	אחסנה	מחסן	32	<Null>
2846	23/06/2011	סככה	חניה	34	פח
2846	23/06/2011	אחסנה	מחסן	32	<Null>
2847	23/06/2011	סככה	חניה	51	פח
2848	23/06/2011	סככה	המתנה	7	עץ
2849	23/06/2011	סככה	גגון	2	פח
2850	23/06/2011	סככה	גגון	2	פח
2851	23/06/2011	סככה	גגון	3	פח
2852	23/06/2011	סככה	גגון	3	פח
2853	23/06/2011	סככה	גגון	3	פח
2854	23/06/2011	סככה	גגון	3	פח
2855	23/06/2011	סככה	גגון	3	פח
2856	23/06/2011	סככה	גגון	3	פח
2857	23/06/2011	סככה	גגון	3	פח
2858	23/06/2011	סככה	גגון	3	פח
2859	23/06/2011	סככה	גגון	3	פח
2860	23/06/2011	סככה	גגון	3	פלסטיק
2861	23/06/2011	סככה	גגון	3	פח

פח	5	גגון	סככה	23/06/2011	2862
פח	11	גגון	סככה	23/06/2011	2863
אסבסט	17	גגון	סככה	23/06/2011	2864
פח	19	גגון	סככה	23/06/2011	2865
אסבסט	21	גגון	סככה	23/06/2011	2866
אסבסט	22	גגון	סככה	23/06/2011	2867
פח	23	גגון	סככה	23/06/2011	2868
אסבסט	34	גגון	סככה	23/06/2011	2869
פח	80	גגון	סככה	23/06/2011	2870
אסבסט	50	סדנת רכב	סככת טיפולים	23/06/2011	2871
אסבסט	11	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	2872
אסבסט	24	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	2873
אסבסט	28	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	2874
פח	97	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	2875
פח	25	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	2876
בטון	26	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	2877
פח	29	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	2878
בטון	31	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	2879
פח	52	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	2880
אסבסט	56	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	2881
אסבסט	8	משרד	משרדים	23/06/2011	2882
פח	15	משרד	משרדים	23/06/2011	2883
פח	47	משרד	משרדים	23/06/2011	2884
פח	47	משרד	משרדים	23/06/2011	2885
בטון	47	משרד	משרדים	23/06/2011	2886
פח	48	משרד	משרדים	23/06/2011	2887
פח	49	משרד	משרדים	23/06/2011	2888
אסבסט	49	משרד	משרדים	23/06/2011	2889
פח	50	משרד	משרדים	23/06/2011	2890
אסבסט	56	משרד	משרדים	23/06/2011	2891
פח	61	משרד	משרדים	23/06/2011	2892
פח	64	משרד	משרדים	23/06/2011	2893
אסבסט	95	משרד	משרדים	23/06/2011	2894
אסבסט	105	משרד	משרדים	23/06/2011	2895
אסבסט	117	משרד	משרדים	23/06/2011	2896
אסבסט	117	משרד	משרדים	23/06/2011	2897
בטון	139	משרד	משרדים	23/06/2011	2898
אסבסט	174	משרד	משרדים	23/06/2011	2899
בטון	500	משרד	משרדים	23/06/2011	2900
פח	6	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2901
פח	12	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2902
פח	31	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2903
אסבסט	41	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2904
אסבסט	57	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2905
פח	65	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2906
אסבסט	81	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2907
אסבסט	81	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2908
אסבסט	83	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2909
אסבסט	91	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2910
פח	94	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2911
אסבסט	97	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2912
אסבסט	107	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2913
אסבסט	123	מחסן	אחסנה	23/06/2011	2914

2915	23/06/2011	אחסנה	מחסן	125	אסבסט
2916	23/06/2011	אחסנה	מחסן	217	פח
2917	23/06/2011	אחסנה	מחסן	219	אסבסט
2918	23/06/2011	אחסנה	מחסן	248	בטון
2919	23/06/2011	אחסנה	נשקיי	30	אסבסט
2920	23/06/2011	אחסנה	בונקר תחמושת	17	בטון
2921	23/06/2011	אחסנה	בונקר תחמושת	24	בטון
2922	23/06/2011	אחסנה	בונקר תחמושת	45	פח
2923	23/06/2011	אחסנה	בונקר תחמושת	56	פח
2924	23/06/2011	בית מלאכה	בית מלאכה	33	אסבסט
2925	23/06/2011	בית מלאכה	בית מלאכה	109	אסבסט
2926	23/06/2011	בית מלאכה	בית מלאכה	138	אסבסט
2927	23/06/2011	בית מלאכה	בית מלאכה	147	פח
2928	23/06/2011	בית מלאכה	בית מלאכה	210	אסבסט
2929	23/06/2011	בית מלאכה	בית מלאכה	212	אסבסט
2930	23/06/2011	בית מלאכה	בית מלאכה	215	אסבסט
2931	23/06/2011	בית מלאכה	בית מלאכה	256	אסבסט
2932	23/06/2011	בית מלאכה	בית מלאכה	683	אסבסט
2933	23/06/2011	בית מלאכה	בית מלאכה	902	אסבסט
2934	23/06/2011	מעבדה	מעבדה	31	פח
2935	23/06/2011	מעבדה	מעבדה	190	בטון
2936	23/06/2011	הדרכה	אולם הרצאות	53	אסבסט
2937	23/06/2011	מבנה שירות	שק"ל	33	אסבסט
2938	23/06/2011	עמדת אבטחה	ש"ג	8	בטון
2939	23/06/2011	שירותים	שירותים	7	בטון
2940	23/06/2011	שירותים	מקלחות	22	ללא גג
2941	23/06/2011	שירותים	מקלחות	23	בטון
2942	23/06/2011	שירותים	מקלחות	23	בטון
2943	23/06/2011	שירותים	מקלחות	23	אסבסט
2944	23/06/2011	שירותים	מקלחות	24	בטון
2945	23/06/2011	מיכלים	דלק	11	פח
2946	23/06/2011	אנרגיה	חשמל	32	אסבסט
2947	23/06/2011	אנרגיה	הסקה	30	ברזל
2948	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	11	אסבסט
2949	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	12	פח
2950	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	13	פח
2951	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	29	אסבסט
2952	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	40	בטון
2953	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	42	בטון
2954	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	3	ברזל
2955	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	3	ברזל
2956	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	8	ברזל
2957	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	8	ברזל
2958	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	8	ברזל
2959	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	8	ברזל
2960	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	8	ברזל
2961	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	14	ברזל
2962	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	15	אסבסט
2963	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	16	אסבסט
2964	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	19	בטון
2965	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	23	אסבסט
2966	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	25	בטון
2967	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	29	אסבסט

2968	23/06/2011	אנרגיה	מדחסים	2	פח
2969	23/06/2011	אנרגיה	מדחסים	4	פח
2970	23/06/2011	אנרגיה	מדחסים	4	פח
2971	23/06/2011	אנרגיה	מדחסים	9	פח
2972	23/06/2011	אנרגיה	מדחסים	10	פח
2973	23/06/2011	אנרגיה	מדחסים	28	פח
2974	23/06/2011	אנרגיה	מתקן משולב	9	פח
2975	23/06/2011	סככה	המתנה	5	פלסטיק
2976	23/06/2011	סככה	המתנה	12	פלסטיק
2977	23/06/2011	סככה	המתנה	15	פלסטיק
2978	23/06/2011	סככה	המתנה	16	פח
2979	23/06/2011	סככה	המתנה	20	פלסטיק
2980	23/06/2011	סככה	המתנה	21	ללא גג
2981	23/06/2011	סככה	המתנה	21	ללא גג
2982	23/06/2011	סככה	המתנה	21	עץ
2983	23/06/2011	סככה	המתנה	22	ללא גג
2984	23/06/2011	סככה	המתנה	23	פלסטיק
2985	23/06/2011	סככה	המתנה	26	רעפים
2986	23/06/2011	סככה	המתנה	29	עץ
2987	23/06/2011	סככה	המתנה	30	ללא גג
2988	23/06/2011	סככה	המתנה	31	פלסטיק
2989	23/06/2011	סככה	המתנה	32	פח
2990	23/06/2011	סככה	המתנה	35	פח
2991	23/06/2011	סככה	המתנה	36	פח
2992	23/06/2011	סככה	המתנה	40	פח
2993	23/06/2011	סככה	המתנה	40	פלסטיק
2994	23/06/2011	סככה	המתנה	46	עץ
2995	23/06/2011	סככה	המתנה	47	פלסטיק
2996	23/06/2011	סככה	המתנה	49	פלסטיק
2997	23/06/2011	סככה	המתנה	64	פלסטיק
2998	23/06/2011	סככה	המתנה	64	פלסטיק
2999	23/06/2011	סככה	המתנה	66	עץ
3000	23/06/2011	סככה	המתנה	66	פלסטיק
3001	23/06/2011	סככה	המתנה	68	פלסטיק
3002	23/06/2011	סככה	המתנה	70	ללא גג
3003	23/06/2011	סככה	המתנה	71	פלסטיק
3004	23/06/2011	סככה	המתנה	71	פלסטיק
3005	23/06/2011	סככה	המתנה	72	פלסטיק
3006	23/06/2011	סככה	המתנה	78	פלסטיק
3007	23/06/2011	סככה	המתנה	80	ללא גג
3008	23/06/2011	סככה	המתנה	81	פלסטיק
3009	23/06/2011	סככה	המתנה	82	פלסטיק
3010	23/06/2011	סככה	המתנה	85	פלסטיק
3011	23/06/2011	סככה	המתנה	92	פלסטיק
3012	23/06/2011	סככה	המתנה	105	פלסטיק
3013	23/06/2011	סככה	המתנה	105	פלסטיק
3014	23/06/2011	סככה	המתנה	162	פלסטיק
3015	23/06/2011	סככה	המתנה	168	פלסטיק
3016	23/06/2011	סככה	המתנה	177	בטון
3017	23/06/2011	סככה	המתנה	361	פלסטיק
3018	23/06/2011	סככה	המתנה	657	פלסטיק
3019	23/06/2011	סככה	המתנה	676	פח
3020	23/06/2011	סככה	גגון	0	פח

פח	1	גגון	סככה	23/06/2011	3021
פח	1	גגון	סככה	23/06/2011	3022
פח	1	גגון	סככה	23/06/2011	3023
פח	1	גגון	סככה	23/06/2011	3024
פח	1	גגון	סככה	23/06/2011	3025
אסבסט	1	גגון	סככה	23/06/2011	3026
אסבסט	1	גגון	סככה	23/06/2011	3027
פח	1	גגון	סככה	23/06/2011	3028
פלסטיק	1	גגון	סככה	23/06/2011	3029
פלסטיק	1	גגון	סככה	23/06/2011	3030
פלסטיק	1	גגון	סככה	23/06/2011	3031
פח	1	גגון	סככה	23/06/2011	3032
רעפים	2	גגון	סככה	23/06/2011	3033
פח	2	גגון	סככה	23/06/2011	3034
פח	2	גגון	סככה	23/06/2011	3035
פלסטיק	2	גגון	סככה	23/06/2011	3036
פלסטיק	3	גגון	סככה	23/06/2011	3037
אסבסט	3	גגון	סככה	23/06/2011	3038
פח	3	גגון	סככה	23/06/2011	3039
פלסטיק	3	גגון	סככה	23/06/2011	3040
פלסטיק	4	גגון	סככה	23/06/2011	3041
פח	4	גגון	סככה	23/06/2011	3042
פח	5	גגון	סככה	23/06/2011	3043
פח	5	גגון	סככה	23/06/2011	3044
פח	6	גגון	סככה	23/06/2011	3045
פח	6	גגון	סככה	23/06/2011	3046
פח	6	גגון	סככה	23/06/2011	3047
פלסטיק	8	גגון	סככה	23/06/2011	3048
פלסטיק	9	גגון	סככה	23/06/2011	3049
פלסטיק	13	גגון	סככה	23/06/2011	3050
פח	15	גגון	סככה	23/06/2011	3051
אסבסט	17	גגון	סככה	23/06/2011	3052
פח	20	גגון	סככה	23/06/2011	3053
פח	24	גגון	סככה	23/06/2011	3054
פלסטיק	27	גגון	סככה	23/06/2011	3055
פלסטיק	27	גגון	סככה	23/06/2011	3056
פח	28	גגון	סככה	23/06/2011	3057
בטון	35	גגון	סככה	23/06/2011	3058
אסבסט	70	גגון	סככה	23/06/2011	3059
אסבסט	71	גגון	סככה	23/06/2011	3060
אסבסט	74	גגון	סככה	23/06/2011	3061
אסבסט	76	גגון	סככה	23/06/2011	3062
אסבסט	76	גגון	סככה	23/06/2011	3063
אסבסט	76	גגון	סככה	23/06/2011	3064
אסבסט	77	גגון	סככה	23/06/2011	3065
אסבסט	77	גגון	סככה	23/06/2011	3066
אסבסט	80	גגון	סככה	23/06/2011	3067
אסבסט	80	גגון	סככה	23/06/2011	3068
אסבסט	88	גגון	סככה	23/06/2011	3069
פלסטיק	89	גגון	סככה	23/06/2011	3070
אסבסט	92	גגון	סככה	23/06/2011	3071
פלסטיק	94	גגון	סככה	23/06/2011	3072
אסבסט	102	גגון	סככה	23/06/2011	3073

3074	23/06/2011	סככת טיפולים	שימון	14	פלסטיק
3075	23/06/2011	סככת טיפולים	שימון	18	פח
3076	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	84	פח
3077	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	537	אסבסט
3078	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	574	אסבסט
3079	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	5	פח
3080	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	5	פח
3081	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	19	פח
3082	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	35	אסבסט
3083	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	51	פח
3084	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	165	אסבסט
3085	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	893	אסבסט
3086	23/06/2011	סככת אחסנה	יבשה	6	פלסטיק
3087	23/06/2011	סככת הדרכה	אימון	32	פח
3088	23/06/2011	סככת הדרכה	אימון	403	אסבסט
3089	23/06/2011	סככת הדרכה	אימון	442	אסבסט
3090	23/06/2011	סככת הדרכה	אימון	599	אסבסט
3091	23/06/2011	סככת הדרכה	אימון	885	אסבסט
3092	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	29	בטון
3093	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	29	בטון
3094	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	29	בטון
3095	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	29	בטון
3096	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	29	בטון
3097	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	29	בטון
3098	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	30	בטון
3099	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	30	בטון
3100	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	30	בטון
3101	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	30	בטון
3102	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	53	פלסטיק
3103	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	58	בטון
3104	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	59	בטון
3105	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	59	פלסטיק
3106	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	60	בטון
3107	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	62	אסבסט
3108	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	62	אסבסט
3109	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	62	פלסטיק
3110	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	64	אסבסט
3111	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	70	פלסטיק
3112	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	78	פלסטיק
3113	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	86	אסבסט
3114	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	89	בטון
3115	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	90	בטון
3116	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	190	אסבסט
3117	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	192	אסבסט
3118	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	193	אסבסט
3119	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	196	אסבסט
3120	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	198	אסבסט
3121	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	247	פלסטיק
3122	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	271	אסבסט
3123	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	282	אסבסט
3124	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	282	אסבסט
3125	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	632	בטון
3126	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	636	בטון

3127	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	335	אסבסט
3128	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	336	אסבסט
3129	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	1171	בטון
3130	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	1243	בטון
3131	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	417	פלסטיק
3132	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	431	אסבסט
3133	23/06/2011	משרדים	משרד	25	אסבסט
3134	23/06/2011	משרדים	משרד	28	אסבסט
3135	23/06/2011	משרדים	משרד	29	אסבסט
3136	23/06/2011	משרדים	משרד	30	בטון
3137	23/06/2011	משרדים	משרד	31	בטון
3138	23/06/2011	משרדים	משרד	38	אסבסט
3139	23/06/2011	משרדים	משרד	48	פח
3140	23/06/2011	משרדים	משרד	48	פח
3141	23/06/2011	משרדים	משרד	48	פח
3142	23/06/2011	משרדים	משרד	48	פח
3143	23/06/2011	משרדים	משרד	50	פלסטיק
3144	23/06/2011	משרדים	משרד	51	פח
3145	23/06/2011	משרדים	משרד	53	פח
3146	23/06/2011	משרדים	משרד	55	פח
3147	23/06/2011	משרדים	משרד	57	אסבסט
3148	23/06/2011	משרדים	משרד	57	פח
3149	23/06/2011	משרדים	משרד	57	פלסטיק
3150	23/06/2011	משרדים	משרד	67	אסבסט
3151	23/06/2011	משרדים	משרד	67	אסבסט
3152	23/06/2011	משרדים	משרד	71	פח
3153	23/06/2011	משרדים	משרד	74	אסבסט
3154	23/06/2011	משרדים	משרד	75	אסבסט
3155	23/06/2011	משרדים	משרד	77	פח
3156	23/06/2011	משרדים	משרד	90	אסבסט
3157	23/06/2011	משרדים	משרד	93	אסבסט
3158	23/06/2011	משרדים	משרד	106	אסבסט
3159	23/06/2011	משרדים	משרד	108	אסבסט
3160	23/06/2011	משרדים	משרד	108	פלסטיק
3161	23/06/2011	משרדים	משרד	109	אסבסט
3162	23/06/2011	משרדים	משרד	119	אסבסט
3163	23/06/2011	משרדים	משרד	132	פלסטיק
3164	23/06/2011	משרדים	משרד	148	בטון
3165	23/06/2011	משרדים	משרד	158	פלסטיק
3166	23/06/2011	משרדים	משרד	161	פלסטיק
3167	23/06/2011	משרדים	משרד	163	אסבסט
3168	23/06/2011	משרדים	משרד	195	פלסטיק
3169	23/06/2011	משרדים	משרד	204	אסבסט
3170	23/06/2011	משרדים	משרד	210	פלסטיק
3171	23/06/2011	משרדים	משרד	221	פלסטיק
3172	23/06/2011	משרדים	משרד	224	אסבסט
3173	23/06/2011	משרדים	משרד	232	פלסטיק
3174	23/06/2011	משרדים	משרד	245	פלסטיק
3175	23/06/2011	משרדים	משרד	306	פלסטיק
3176	23/06/2011	משרדים	משרד	320	אסבסט
3177	23/06/2011	משרדים	משרד	324	אסבסט
3178	23/06/2011	משרדים	משרד	419	פלסטיק
3179	23/06/2011	משרדים	משרד	923	פח

ברזל	4	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3180
ברזל	4	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3181
ברזל	5	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3182
ברזל	7	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3183
ברזל	8	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3184
ברזל	9	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3185
ברזל	9	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3186
ברזל	10	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3187
ברזל	10	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3188
ברזל	10	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3189
ברזל	11	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3190
ברזל	11	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3191
ברזל	11	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3192
ברזל	13	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3193
ברזל	13	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3194
ברזל	13	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3195
ברזל	13	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3196
ברזל	13	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3197
ברזל	14	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3198
ברזל	14	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3199
ברזל	14	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3200
ברזל	14	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3201
ברזל	14	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3202
ברזל	14	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3203
ברזל	14	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3204
ברזל	14	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3205
ברזל	15	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3206
ברזל	15	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3207
ברזל	15	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3208
ברזל	15	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3209
ברזל	15	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3210
ברזל	15	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3211
ברזל	15	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3212
ברזל	15	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3213
ברזל	15	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3214
ברזל	15	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3215
אסבסט	15	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3216
פח	16	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3217
ברזל	16	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3218
ברזל	19	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3219
ברזל	20	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3220
ברזל	25	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3221
ברזל	29	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3222
ברזל	29	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3223
ברזל	30	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3224
ברזל	31	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3225
פח	39	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3226
פח	85	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3227
אסבסט	106	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3228
אסבסט	113	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3229
ברזל	14	נשק"ה	אחסנה	23/06/2011	3230
פלסטיק	400	מבנה מורשת	מבנה הנצחה	23/06/2011	3231
אסבסט	328	מטבח	הסעדה	23/06/2011	3232

3233	23/06/2011	הסעדה	חדר אוכל	315	אסבסט
3234	23/06/2011	הסעדה	חדר אוכל	318	אסבסט
3235	23/06/2011	הסעדה	חדר אוכל	580	אסבסט
3236	23/06/2011	הסעדה	חדר קירור	15	ברזל
3237	23/06/2011	הסעדה	חדר קירור	15	ברזל
3238	23/06/2011	פנאי וספורט	מועדון	26	פח
3239	23/06/2011	פנאי וספורט	מועדון	36	אסבסט
3240	23/06/2011	פנאי וספורט	מועדון	51	אסבסט
3241	23/06/2011	פנאי וספורט	מועדון	77	פלסטיק
3242	23/06/2011	פנאי וספורט	מועדון	136	אסבסט
3243	23/06/2011	פנאי וספורט	חדר כושר	132	פלסטיק
3244	23/06/2011	פנאי וספורט	ספרייה	266	אסבסט
3245	23/06/2011	בית מלאכה	בית מלאכה	250	אסבסט
3246	23/06/2011	בית מלאכה	בית מלאכה	401	אסבסט
3247	23/06/2011	בית מלאכה	בית מלאכה	406	אסבסט
3248	23/06/2011	בית מלאכה	מוסך	633	פלסטיק
3249	23/06/2011	בית מלאכה	מוסך	1207	פח
3250	23/06/2011	מעבדה	מעבדה	171	אסבסט
3251	23/06/2011	מעבדה	מעבדה	215	בטון
3252	23/06/2011	מעבדה	מעבדה	267	אסבסט
3253	23/06/2011	דת	בית כנסת	51	בטון
3254	23/06/2011	דת	בית כנסת	100	פח
3255	23/06/2011	בריאות	מרפאה	231	פלסטיק
3256	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	91	אסבסט
3257	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	132	פלסטיק
3258	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	162	פח
3259	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	173	פלסטיק
3260	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	184	בטון
3261	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	186	בטון
3262	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	187	בטון
3263	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	203	בטון
3264	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	231	פלסטיק
3265	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	251	אסבסט
3266	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	258	אסבסט
3267	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	264	אסבסט
3268	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	265	אסבסט
3269	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	276	אסבסט
3270	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	341	פלסטיק
3271	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	316	אסבסט
3272	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	386	פלסטיק
3273	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	391	פלסטיק
3274	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	407	פלסטיק
3275	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	413	פלסטיק
3276	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	416	פלסטיק
3277	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	427	פלסטיק
3278	23/06/2011	הדרכה	כיתות לימוד	1837	בטון
3279	23/06/2011	הדרכה	אולם הרצאות	84	פלסטיק
3280	23/06/2011	הדרכה	אולם הרצאות	112	פח
3281	23/06/2011	הדרכה	אולם הרצאות	151	פלסטיק
3282	23/06/2011	הדרכה	אולם הרצאות	239	בטון
3283	23/06/2011	הדרכה	אולם הרצאות	596	אסבסט
3284	23/06/2011	הדרכה	אולם הרצאות	911	פח
3285	23/06/2011	מבנה שירות	שק"ל	396	פלסטיק

3286	23/06/2011	עמדת אבטחה	ש"ג	10	פלסטיק
3287	23/06/2011	עמדת אבטחה	ש"ג	20	פלסטיק
3288	23/06/2011	עמדת אבטחה	עמדת אבטחה משולבת	6	פח
3289	23/06/2011	שירותים	שירותים	6	פח
3290	23/06/2011	שירותים	שירותים	7	בטון
3291	23/06/2011	שירותים	שירותים	14	פח
3292	23/06/2011	שירותים	שירותים	15	פח
3293	23/06/2011	שירותים	שירותים	18	בטון
3294	23/06/2011	שירותים	שירותים	21	אסבסט
3295	23/06/2011	שירותים	שירותים	22	פלסטיק
3296	23/06/2011	שירותים	שירותים	23	בטון
3297	23/06/2011	שירותים	שירותים	23	בטון
3298	23/06/2011	שירותים	שירותים	23	בטון
3299	23/06/2011	שירותים	שירותים	23	בטון
3300	23/06/2011	שירותים	שירותים	24	בטון
3301	23/06/2011	שירותים	שירותים	24	בטון
3302	23/06/2011	שירותים	שירותים	24	בטון
3303	23/06/2011	שירותים	שירותים	24	בטון
3304	23/06/2011	שירותים	שירותים	24	פח
3305	23/06/2011	שירותים	שירותים	25	פח
3306	23/06/2011	שירותים	שירותים	27	בטון
3307	23/06/2011	שירותים	שירותים	30	בטון
3308	23/06/2011	שירותים	שירותים	30	בטון
3309	23/06/2011	שירותים	שירותים	112	אסבסט
3310	23/06/2011	שירותים	שירותים	113	אסבסט
3311	23/06/2011	שירותים	שירותים	125	בטון
3312	23/06/2011	שירותים	שירותים	130	בטון
3313	23/06/2011	שירותים	שירותים	149	אסבסט
3314	23/06/2011	שירותים	שירותים	204	אסבסט
3315	23/06/2011	שירותים	מקלחות	7	בטון
3316	23/06/2011	שירותים	מקלחות	7	רעפים
3317	23/06/2011	שירותים	מקלחות	7	בטון
3318	23/06/2011	שירותים	מקלחות	7	בטון
3319	23/06/2011	שירותים	מקלחות	8	בטון
3320	23/06/2011	שירותים	מקלחות	23	בטון
3321	23/06/2011	שירותים	מקלחות	24	בטון
3322	23/06/2011	שירותים	מקלחות	59	בטון
3323	23/06/2011	מיכלים	מיכלים	12	פח
3324	23/06/2011	מיכלים	מיכלים	16	פח
3326	23/06/2011	הסעדה	חדר אוכל	381	אסבסט
3327	23/06/2011	מבנה	מבנה	766	אסבסט
3328	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	81	אסבסט
3329	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	95	אסבסט
3330	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	300	אסבסט
3331	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	342	אסבסט
3332	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	769	אסבסט
3333	23/06/2011	אנרגיה	חשמל	11	אסבסט
3334	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	27	אסבסט
3335	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	43	פח
3336	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	45	אסבסט
3337	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	15	אסבסט
3338	23/06/2011	סככה	חניה	4	פח
3339	23/06/2011	סככה	חניה	22	פח

פח	25	חניה	סככה	23/06/2011	3340
פח	45	חניה	סככה	23/06/2011	3341
עץ	4	המתנה	סככה	23/06/2011	3342
עץ	8	המתנה	סככה	23/06/2011	3343
פח	11	המתנה	סככה	23/06/2011	3344
פח	2	גגון	סככה	23/06/2011	3345
פח	3	גגון	סככה	23/06/2011	3346
פח	3	גגון	סככה	23/06/2011	3347
פלסטיק	4	גגון	סככה	23/06/2011	3348
פח	5	גגון	סככה	23/06/2011	3349
פלסטיק	6	גגון	סככה	23/06/2011	3350
אסבסט	11	גגון	סככה	23/06/2011	3351
פלסטיק	12	גגון	סככה	23/06/2011	3352
פח	16	גגון	סככה	23/06/2011	3353
רעפים	21	גגון	סככה	23/06/2011	3354
פח	25	גגון	סככה	23/06/2011	3355
אסבסט	28	גגון	סככה	23/06/2011	3356
פח	38	גגון	סככה	23/06/2011	3357
פח	59	גגון	סככה	23/06/2011	3358
פח	64	גגון	סככה	23/06/2011	3359
אסבסט	80	גגון	סככה	23/06/2011	3360
בטון	82	גגון	סככה	23/06/2011	3361
פח	86	גגון	סככה	23/06/2011	3362
פח	91	גגון	סככה	23/06/2011	3363
פח	96	גגון	סככה	23/06/2011	3364
פח	102	גגון	סככה	23/06/2011	3365
פח	125	גגון	סככה	23/06/2011	3366
אסבסט	139	גגון	סככה	23/06/2011	3367
אסבסט	248	גגון	סככה	23/06/2011	3368
אסבסט	73	שימון	סככת טיפולים	23/06/2011	3369
פח	243	סדנת רכב	סככת טיפולים	23/06/2011	3370
פח	28	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	3371
פלסטיק	31	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	3372
פח	43	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	3373
ללא גג	46	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	3374
ללא גג	46	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	3375
ללא גג	47	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	3376
ללא גג	47	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	3377
ללא גג	48	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	3378
ללא גג	48	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	3379
ללא גג	48	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	3380
ללא גג	49	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	3381
ללא גג	49	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	3382
ללא גג	49	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	3383
פח	49	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	3384
ללא גג	49	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	3385
פלסטיק	50	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	3386
פלסטיק	51	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	3387
ללא גג	52	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	3388
פלסטיק	57	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	3389
פלסטיק	58	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	3390
ללא גג	59	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	3391
פח	59	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	3392

פלסטיק	60	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3393
אסבסט	75	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3394
פח	87	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3395
פלסטיק	91	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3396
ללא גג	95	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3397
ללא גג	98	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3398
ללא גג	98	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3399
ללא גג	101	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3400
פח	114	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3401
אסבסט	131	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3402
אסבסט	134	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3403
פלסטיק	135	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3404
ללא גג	149	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3405
ללא גג	182	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3406
אסבסט	185	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3407
ללא גג	201	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3408
ללא גג	202	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3409
ללא גג	203	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3410
אסבסט	210	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3411
אסבסט	220	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3412
אסבסט	264	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3413
אסבסט	294	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3414
אסבסט	313	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3415
אסבסט	314	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3416
פח	353	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3417
פח	360	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3418
אסבסט	377	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3419
ללא גג	400	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3420
ללא גג	401	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3421
אסבסט	414	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3422
אסבסט	415	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3423
אסבסט	469	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3424
אסבסט	471	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3425
אסבסט	475	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3426
פלסטיק	525	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3427
אסבסט	538	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3428
אסבסט	542	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3429
פלסטיק	748	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3430
אסבסט	884	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3431
אסבסט	884	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3432
אסבסט	884	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3433
אסבסט	887	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3434
אסבסט	887	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3435
אסבסט	892	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3436
אסבסט	917	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3437
פלסטיק	1127	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3438
פח	1651	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3439
אסבסט	2517	רגילה	סכנת אחסנה	23/06/2011	3440
בטון	10	משרד	משרדים	23/06/2011	3441
אסבסט	33	משרד	משרדים	23/06/2011	3442
פלסטיק	42	משרד	משרדים	23/06/2011	3443
אסבסט	51	משרד	משרדים	23/06/2011	3444
אסבסט	52	משרד	משרדים	23/06/2011	3445

פח	55	משרד	משרדים	23/06/2011	3446
אסבסט	90	משרד	משרדים	23/06/2011	3447
אסבסט	109	משרד	משרדים	23/06/2011	3448
אסבסט	114	משרד	משרדים	23/06/2011	3449
אסבסט	117	משרד	משרדים	23/06/2011	3450
אסבסט	135	משרד	משרדים	23/06/2011	3451
אסבסט	135	משרד	משרדים	23/06/2011	3452
אסבסט	148	משרד	משרדים	23/06/2011	3453
אסבסט	149	משרד	משרדים	23/06/2011	3454
אסבסט	166	משרד	משרדים	23/06/2011	3455
אסבסט	169	משרד	משרדים	23/06/2011	3456
אסבסט	180	משרד	משרדים	23/06/2011	3457
אסבסט	209	משרד	משרדים	23/06/2011	3458
אסבסט	8	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3459
בטון	10	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3460
פח	14	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3461
פח	15	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3462
פח	15	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3463
פח	17	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3464
בטון	17	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3465
פח	26	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3466
פח	26	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3467
פח	30	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3468
אסבסט	65	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3469
פח	79	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3470
אסבסט	91	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3471
אסבסט	93	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3472
פח	189	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3473
פח	198	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3474
אסבסט	346	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3475
אסבסט	462	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3476
פח	468	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3477
אסבסט	790	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3478
פח	823	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3479
פלסטיק	49	מוזיאון	מבנה הנצחה	23/06/2011	3480
אסבסט	438	חדר אוכל	הסעדה	23/06/2011	3481
אסבסט	72	בית מלאכה	בית מלאכה	23/06/2011	3482
פח	315	בית מלאכה	בית מלאכה	23/06/2011	3483
אסבסט	384	בית מלאכה	בית מלאכה	23/06/2011	3484
אסבסט	1308	בית מלאכה	בית מלאכה	23/06/2011	3485
אסבסט	2478	בית מלאכה	בית מלאכה	23/06/2011	3486
בטון	48	בית כנסת	דת	23/06/2011	3487
פח	75	אולם הרצאות	הדרכה	23/06/2011	3488
אסבסט	431	אולם הרצאות	הדרכה	23/06/2011	3489
בטון	7	ש"ג	עמדת אבטחה	23/06/2011	3490
ברזל	6	מגדל שמירה	עמדת אבטחה	23/06/2011	3491
בטון	1	שירותים	שירותים	23/06/2011	3492
בטון	2	שירותים	שירותים	23/06/2011	3493
בטון	6	שירותים	שירותים	23/06/2011	3494
בטון	6	שירותים	שירותים	23/06/2011	3495
בטון	6	שירותים	שירותים	23/06/2011	3496
בטון	7	שירותים	שירותים	23/06/2011	3497
אסבסט	10	שירותים	שירותים	23/06/2011	3498

3499	23/06/2011	שירותים	שירותים	11	אסבסט
3500	23/06/2011	שירותים	שירותים	14	בטון
3501	23/06/2011	שירותים	שירותים	27	אסבסט
3502	23/06/2011	שירותים	שירותים	33	בטון
3503	23/06/2011	שירותים	שירותים	45	פח
3504	23/06/2011	שירותים	מקלחות	7	בטון
3505	23/06/2011	שירותים	מקלחות	85	בטון
3506	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	15	פח
3507	23/06/2011	אנרגיה	גנרטור	69	אסבסט
3508	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	15	פח
3509	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	16	אסבסט
3510	23/06/2011	אנרגיה	מדחסים	33	פח
3511	23/06/2011	סככה	חניה	35	פלסטיק
3512	23/06/2011	סככה	חניה	67	אסבסט
3513	23/06/2011	סככה	המתנה	87	פח
3514	23/06/2011	סככה	גגון	8	פלסטיק
3515	23/06/2011	סככה	גגון	9	פלסטיק
3516	23/06/2011	סככה	גגון	16	פלסטיק
3517	23/06/2011	סככה	גגון	16	אסבסט
3518	23/06/2011	סככה	גגון	17	אסבסט
3519	23/06/2011	סככה	גגון	19	אסבסט
3520	23/06/2011	סככה	גגון	19	אסבסט
3521	23/06/2011	סככה	גגון	30	פלסטיק
3522	23/06/2011	סככה	גגון	55	פח
3523	23/06/2011	סככה	גגון	57	אסבסט
3524	23/06/2011	סככה	גגון	58	אסבסט
3525	23/06/2011	סככה	גגון	334	אסבסט
3526	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	15	פח
3527	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	174	אסבסט
3528	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	214	פח
3529	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	222	אסבסט
3530	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	46	בטון
3531	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	242	בטון
3532	23/06/2011	משרדים	משרד	2	פח
3533	23/06/2011	משרדים	משרד	2	אסבסט
3534	23/06/2011	משרדים	משרד	4	אסבסט
3535	23/06/2011	משרדים	משרד	4	פח
3536	23/06/2011	משרדים	משרד	6	פח
3537	23/06/2011	משרדים	משרד	6	אסבסט
3538	23/06/2011	משרדים	משרד	13	אסבסט
3539	23/06/2011	משרדים	משרד	17	אסבסט
3540	23/06/2011	משרדים	משרד	18	אסבסט
3541	23/06/2011	משרדים	משרד	40	אסבסט
3542	23/06/2011	משרדים	משרד	45	פח
3543	23/06/2011	משרדים	משרד	46	פח
3544	23/06/2011	משרדים	משרד	48	אסבסט
3545	23/06/2011	משרדים	משרד	48	פח
3546	23/06/2011	משרדים	משרד	48	פח
3547	23/06/2011	משרדים	משרד	49	פח
3548	23/06/2011	משרדים	משרד	49	אסבסט
3549	23/06/2011	משרדים	משרד	50	פח
3550	23/06/2011	משרדים	משרד	67	פח
3551	23/06/2011	משרדים	משרד	68	פח

אסבסט	81	משרד	משרדים	23/06/2011	3552
אסבסט	88	משרד	משרדים	23/06/2011	3553
פח	90	משרד	משרדים	23/06/2011	3554
אסבסט	125	משרד	משרדים	23/06/2011	3555
אסבסט	152	משרד	משרדים	23/06/2011	3556
אסבסט	167	משרד	משרדים	23/06/2011	3557
אסבסט	191	משרד	משרדים	23/06/2011	3558
פח	236	משרד	משרדים	23/06/2011	3559
אסבסט	403	משרד	משרדים	23/06/2011	3560
פח	8	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3561
אסבסט	12	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3562
אסבסט	16	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3563
פח	39	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3564
אסבסט	126	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3565
אסבסט	210	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3566
אסבסט	216	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3567
אסבסט	220	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3568
אסבסט	263	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3569
אסבסט	304	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3570
אסבסט	399	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3571
אסבסט	403	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3572
אסבסט	404	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3573
פח	404	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3574
אסבסט	407	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3575
אסבסט	409	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3576
אסבסט	409	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3577
אסבסט	410	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3578
אסבסט	410	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3579
אסבסט	412	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3580
אסבסט	412	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3581
אסבסט	412	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3582
אסבסט	413	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3583
אסבסט	415	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3584
אסבסט	418	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3585
אסבסט	418	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3586
אסבסט	422	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3587
אסבסט	422	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3588
אסבסט	494	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3589
בטון	1130	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3590
בטון	716	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3591
בטון	1259	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3592
בטון	1593	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3593
בטון	1770	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3594
אסבסט	2037	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3595
אסבסט	4988	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3596
אסבסט	479	חדר אוכל	הסעדה	23/06/2011	3597
פח	17	חדר קירור	הסעדה	23/06/2011	3598
פח	94	בית כנסת	דת	23/06/2011	3599
בטון	3	מקלט	מקלט	23/06/2011	3600
בטון	9	מקלט	מקלט	23/06/2011	3601
בטון	16	מקלט	מקלט	23/06/2011	3602
בטון	13	ש"ג	עמדת אבטחה	23/06/2011	3603
בטון	2	שירותים	שירותים	23/06/2011	3604

3605	23/06/2011	שירותים	שירותים	7	בטון
3606	23/06/2011	שירותים	שירותים	8	בטון
3607	23/06/2011	שירותים	שירותים	8	בטון
3608	23/06/2011	שירותים	שירותים	8	בטון
3609	23/06/2011	שירותים	מקלחות	24	בטון
3610	23/06/2011	שירותים	מקלחות	50	בטון
3611	23/06/2011	שירותים	מקלחות	65	בטון
3612	23/06/2011	סככה	חניה	21	פלסטיק
3613	23/06/2011	סככה	חניה	67	אסבסט
3614	23/06/2011	סככה	חניה	120	פלסטיק
3615	23/06/2011	סככה	המתנה	40	אסבסט
3616	23/06/2011	סככה	המתנה	40	עץ
3617	23/06/2011	סככה	המתנה	81	פח
3618	23/06/2011	סככה	גגון	1	פלסטיק
3619	23/06/2011	סככה	גגון	2	פח
3620	23/06/2011	סככה	גגון	2	פלסטיק
3621	23/06/2011	סככה	גגון	3	פח
3622	23/06/2011	סככה	גגון	21	פלסטיק
3623	23/06/2011	סככה	גגון	21	פלסטיק
3624	23/06/2011	סככה	גגון	26	פח
3625	23/06/2011	סככת טיפולים	שימון	224	אסבסט
3626	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	38	אסבסט
3627	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	42	פח
3628	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	61	אסבסט
3629	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	76	פח
3630	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	127	פח
3631	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	210	פח
3632	23/06/2011	משרדים	משרד	16	ברזל
3633	23/06/2011	משרדים	משרד	34	פח
3634	23/06/2011	משרדים	משרד	47	פלסטיק
3635	23/06/2011	משרדים	משרד	47	פח
3636	23/06/2011	משרדים	משרד	47	פח
3637	23/06/2011	משרדים	משרד	48	פח
3638	23/06/2011	משרדים	משרד	48	פח
3639	23/06/2011	משרדים	משרד	56	פלסטיק
3640	23/06/2011	משרדים	משרד	164	אסבסט
3641	23/06/2011	אחסנה	מחסן	13	פח
3642	23/06/2011	אחסנה	מחסן	15	פח
3643	23/06/2011	אחסנה	מחסן	16	אסבסט
3644	23/06/2011	אחסנה	מחסן	16	ברזל
3645	23/06/2011	אחסנה	מחסן	30	ברזל
3646	23/06/2011	אחסנה	מחסן	52	פח
3647	23/06/2011	אחסנה	מחסן	91	אסבסט
3648	23/06/2011	אחסנה	מחסן	123	אסבסט
3649	23/06/2011	אחסנה	מחסן	255	אסבסט
3650	23/06/2011	אחסנה	מחסן	290	פלסטיק
3651	23/06/2011	אחסנה	מחסן	307	אסבסט
3652	23/06/2011	אחסנה	מחסן	328	אסבסט
3653	23/06/2011	אחסנה	מחסן	369	פלסטיק
3654	23/06/2011	אחסנה	מחסן	396	אסבסט
3655	23/06/2011	אחסנה	מחסן	533	אסבסט
3656	23/06/2011	אחסנה	מחסן	619	אסבסט
3657	23/06/2011	אחסנה	מחסן	873	אסבסט

3658	23/06/2011	אחסנה	מחסן	893	אסבסט
3659	23/06/2011	אחסנה	מחסן	989	אסבסט
3660	23/06/2011	הסעדה	חדר אוכל	125	בטון
3661	23/06/2011	דת	בית כנסת	80	אסבסט
3662	23/06/2011	עמדת אבטחה	ש"ג	10	בטון
3663	23/06/2011	עמדת אבטחה	מגדל שמירה	7	ברזל
3664	23/06/2011	שירותים	שירותים	8	בטון
3665	23/06/2011	שירותים	שירותים	13	אסבסט
3666	23/06/2011	שירותים	שירותים	21	אסבסט
3667	23/06/2011	שירותים	מקלחות	15	ברזל
3668	23/06/2011	אנרגיה	חשמל	12	אסבסט
3669	23/06/2011	אנרגיה	חשמל	37	בטון
3670	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	3	ברזל
3671	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	15	ברזל
3672	23/06/2011	אנרגיה	תנור חימום מים	48	פח
3673	23/06/2011	אנרגיה	מדחסים	10	פח
3674	23/06/2011	אנרגיה	מדחסים	14	פח
3675	23/06/2011	סככה	המתנה	18	פח
3676	23/06/2011	סככה	המתנה	21	פלסטיק
3677	23/06/2011	סככה	המתנה	25	עץ
3678	23/06/2011	סככה	המתנה	29	פח
3679	23/06/2011	סככה	המתנה	30	עץ
3680	23/06/2011	סככה	המתנה	31	עץ
3681	23/06/2011	סככה	המתנה	33	ללא גג
3682	23/06/2011	סככה	המתנה	39	עץ
3683	23/06/2011	סככה	המתנה	40	ללא גג
3684	23/06/2011	סככה	המתנה	43	פלסטיק
3685	23/06/2011	סככה	המתנה	50	ללא גג
3686	23/06/2011	סככה	המתנה	55	עץ
3687	23/06/2011	סככה	המתנה	63	ללא גג
3688	23/06/2011	סככה	המתנה	76	פח
3689	23/06/2011	סככה	המתנה	78	ללא גג
3690	23/06/2011	סככה	גגון	2	פח
3691	23/06/2011	סככה	גגון	4	פח
3692	23/06/2011	סככה	גגון	6	רעפים
3693	23/06/2011	סככה	גגון	22	בטון
3694	23/06/2011	סככה	גגון	39	פלסטיק
3695	23/06/2011	סככה	גגון	42	פח
3696	23/06/2011	סככה	גגון	73	פלסטיק
3697	23/06/2011	סככת טיפולים	סדנת רכב	1123	אסבסט
3698	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	4	פח
3699	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	9	פח
3700	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	14	פח
3701	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	535	אסבסט
3702	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	587	אסבסט
3703	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	587	אסבסט
3704	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	592	אסבסט
3705	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	739	אסבסט
3706	23/06/2011	סככת אחסנה	רגילה	881	אסבסט
3707	23/06/2011	סככת הדרכה	אימון	138	אסבסט
3708	23/06/2011	סככת הדרכה	אימון	773	אסבסט
3709	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	46	פח
3710	23/06/2011	מבנה מגורים	מגורים	47	פח

פח	48	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	3711
אסבסט	50	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	3712
אסבסט	52	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	3713
אסבסט	67	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	3714
בטון	118	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	3715
בטון	169	מגורים	מבנה מגורים	23/06/2011	3716
אסבסט	31	משרד	משרדים	23/06/2011	3717
אסבסט	47	משרד	משרדים	23/06/2011	3718
אסבסט	51	משרד	משרדים	23/06/2011	3719
אסבסט	59	משרד	משרדים	23/06/2011	3720
בטון	72	משרד	משרדים	23/06/2011	3721
אסבסט	73	משרד	משרדים	23/06/2011	3722
אסבסט	75	משרד	משרדים	23/06/2011	3723
אסבסט	101	משרד	משרדים	23/06/2011	3724
בטון	110	משרד	משרדים	23/06/2011	3725
אסבסט	113	משרד	משרדים	23/06/2011	3726
אסבסט	120	משרד	משרדים	23/06/2011	3727
אסבסט	121	משרד	משרדים	23/06/2011	3728
אסבסט	126	משרד	משרדים	23/06/2011	3729
פח	157	משרד	משרדים	23/06/2011	3730
פלסטיק	209	משרד	משרדים	23/06/2011	3731
אסבסט	240	משרד	משרדים	23/06/2011	3732
אסבסט	262	משרד	משרדים	23/06/2011	3733
אסבסט	266	משרד	משרדים	23/06/2011	3734
אסבסט	535	משרד	משרדים	23/06/2011	3735
ברזל	13	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3736
אסבסט	13	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3737
אסבסט	19	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3738
פח	20	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3739
אסבסט	28	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3740
פח	31	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3741
פח	32	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3742
פח	32	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3743
פח	34	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3744
פח	40	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3745
פח	42	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3746
פח	45	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3747
פח	53	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3748
פח	85	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3749
פח	120	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3750
אסבסט	134	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3751
פח	165	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3752
אסבסט	142	מועדון	פנאי וספורט	23/06/2011	3753
אסבסט	255	בית מלאכה	בית מלאכה	23/06/2011	3754
אסבסט	175	כיתות לימוד	הדרכה	23/06/2011	3755
אסבסט	190	כיתות לימוד	הדרכה	23/06/2011	3756
פח	205	כיתות לימוד	הדרכה	23/06/2011	3757
אסבסט	212	כיתות לימוד	הדרכה	23/06/2011	3758
בטון	213	כיתות לימוד	הדרכה	23/06/2011	3759
בטון	218	כיתות לימוד	הדרכה	23/06/2011	3760
אסבסט	252	כיתות לימוד	הדרכה	23/06/2011	3761
אסבסט	269	כיתות לימוד	הדרכה	23/06/2011	3762
אסבסט	273	כיתות לימוד	הדרכה	23/06/2011	3763

רעפים	4	ש"ג	עמדת אבטחה	23/06/2011	3764
פח	12	ש"ג	עמדת אבטחה	23/06/2011	3765
ברזל	6	מגדל שמירה	עמדת אבטחה	23/06/2011	3766
בטון	7	שירותים	שירותים	23/06/2011	3767
ברזל	14	שירותים	שירותים	23/06/2011	3768
ברזל	15	שירותים	שירותים	23/06/2011	3769
אסבסט	22	שירותים	שירותים	23/06/2011	3770
אסבסט	23	שירותים	שירותים	23/06/2011	3771
בטון	24	שירותים	שירותים	23/06/2011	3772
בטון	24	שירותים	שירותים	23/06/2011	3773
בטון	26	שירותים	שירותים	23/06/2011	3774
אסבסט	34	שירותים	שירותים	23/06/2011	3775
ברזל	28	מקלחות	שירותים	23/06/2011	3776
ברזל	28	מקלחות	שירותים	23/06/2011	3777
אסבסט	30	מקלחות	שירותים	23/06/2011	3778
בטון	101	מקלחות	שירותים	23/06/2011	3779
אסבסט	61	חשמל	אנרגיה	23/06/2011	3780
אסבסט	28	תנור חימום מים	אנרגיה	23/06/2011	3781
עץ	6	המתנה	סככה	23/06/2011	3782
בטון	57	המתנה	סככה	23/06/2011	3783
פלסטיק	90	המתנה	סככה	23/06/2011	3784
פח	7	רגילה	סככת אחסנה	23/06/2011	3785
פח	53	משרד	משרדים	23/06/2011	3786
בטון	247	משרד	משרדים	23/06/2011	3787
ברזל	11	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3788
ברזל	13	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3789
ברזל	13	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3790
ברזל	14	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3791
ברזל	14	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3792
ברזל	15	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3793
ברזל	44	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3794
בטון	255	מחסן	אחסנה	23/06/2011	3795
בטון	2063	חדר אוכל	הסעדה	23/06/2011	3796
בטון	573	מרפאה	בריאות	23/06/2011	3797
בטון	972	מרפאה	בריאות	23/06/2011	3798
בטון	4789	מרפאה	בריאות	23/06/2011	3799
בטון	4737	מרפאה	בריאות	23/06/2011	3800
בטון	5149	מרפאה	בריאות	23/06/2011	3801
בטון	18	ש"ג	עמדת אבטחה	23/06/2011	3802
בטון	25	מקלחות	שירותים	23/06/2011	3803
פלסטיק	303	כיתות לימוד	הדרכה	23/06/2011	3804
<Null>	55	מבנה	מבנה	09/10/2012	3805
<Null>	71	מבנה	מבנה	09/10/2012	3806
<Null>	182	מבנה	מבנה	09/10/2012	3807
<Null>	55	מבנה	מבנה	09/10/2012	3808
<Null>	15	אנרגיה	אנרגיה	16/10/2013	3809
<Null>	29	אחסנה	אחסנה	16/10/2013	3810
<Null>	20	אחסנה	אחסנה	16/10/2013	3811
בטון	1647	יעודי	מבנה ייעודי	16/10/2013	3812
בטון	39	חשמל	אנרגיה	16/10/2013	3813
בטון	60	גנרטור	אנרגיה	16/10/2013	3814
<Null>	46	מערכת מיזוג אוויר	אנרגיה	16/10/2013	3815
<Null>	39	משרד	משרדים	16/10/2013	3816

<Null>	103	חינוך	חינוך	16/10/2013	3817
<Null>	12	שירותים	שירותים	16/10/2013	3818
<Null>	49	משרד	משרדים	16/10/2013	3819
<Null>	48	משרד	משרדים	16/10/2013	3820
<Null>	47	משרד	משרדים	16/10/2013	3821
<Null>	43	משרד	משרדים	16/10/2013	3822
<Null>	45	גגון	סככה	16/10/2013	3823
<Null>	49	גגון	סככה	16/10/2013	3824
<Null>	14	אחסנה	אחסנה	16/10/2013	3825
<Null>	16	אחסנה	אחסנה	16/10/2013	3826
פולסטיק	47	מגורים	מבנה מגורים	16/10/2013	3827
<Null>	16	אחסנה	אחסנה	16/10/2013	3828
<Null>	15	אחסנה	אחסנה	16/10/2013	3829
<Null>	30	אחסנה	אחסנה	16/10/2013	3830
<Null>	33	אחסנה	אחסנה	16/10/2013	3831
<Null>	13	אחסנה	אחסנה	16/10/2013	3832
<Null>	15	אחסנה	אחסנה	16/10/2013	3833
<Null>	18	אחסנה	אחסנה	16/10/2013	3834
<Null>	33	אחסנה	אחסנה	16/10/2013	3835
<Null>	13	אחסנה	אחסנה	16/10/2013	3836
<Null>	15	אחסנה	אחסנה	16/10/2013	3837
<Null>	15	אחסנה	אחסנה	16/10/2013	3838
<Null>	33	אחסנה	אחסנה	16/10/2013	3839
פח	17	מחסן	אחסנה	16/10/2013	3840
פח	15	מחסן	אחסנה	16/10/2013	3841
פח	13	מחסן	אחסנה	16/10/2013	3842
<Null>	18	תנור חימום מים	אנרגיה	16/10/2013	3843
<Null>	13	אחסנה	אחסנה	10/11/2013	3844
<Null>	78	כיתות לימוד	הדרכה	16/10/2013	3844
<Null>	13	אחסנה	אחסנה	10/11/2013	3845
<Null>	13	אחסנה	אחסנה	10/11/2013	3846
<Null>	13	אחסנה	אחסנה	10/11/2013	3847
<Null>	13	אחסנה	אחסנה	10/11/2013	3848
<Null>	13	אחסנה	אחסנה	10/11/2013	3849
<Null>	13	אחסנה	אחסנה	10/11/2013	3850
<Null>	13	אחסנה	אחסנה	10/11/2013	3851
<Null>	13	אחסנה	אחסנה	10/11/2013	3852
<Null>	13	אחסנה	אחסנה	10/11/2013	3853
<Null>	13	אחסנה	אחסנה	10/11/2013	3854
<Null>	13	אחסנה	אחסנה	10/11/2013	3855
<Null>	13	אחסנה	אחסנה	10/11/2013	3856
<Null>	13	אחסנה	אחסנה	10/11/2013	3857
בטון	88	מחסן	אחסנה	28/10/2013	3858
פח	383	משרד	משרדים	28/10/2013	3859
<Null>	124	המתנה	סככה	28/10/2013	3860
פח	63	משרד	משרדים	28/10/2013	3861
<Null>	28	סככה	סככה	28/10/2013	3862
פח	14	אחסנה	אחסנה	28/10/2013	3863
<Null>	10	שירותים	שירותים	28/10/2013	3864
אסבסט	12	שירותים	שירותים	28/10/2013	3865
<Null>	33	נשק"י	אחסנה	28/10/2013	3866
<Null>	49	אחסנה	אחסנה	28/10/2013	3867
<Null>	16	אחסנה	אחסנה	28/10/2013	3868

<Null>	16	אחסנה	אחסנה	28/10/2013	3869
<Null>	114	חניה	סככה	28/10/2013	3870
<Null>	53	משרד	משרדים	28/10/2013	3871
<Null>	54	משרד	משרדים	28/10/2013	3872
אסבסט	327	משרד	משרדים	28/10/2013	3873
<Null>	39	המתנה	סככה	28/10/2013	3874
<Null>	16	אחסנה	אחסנה	28/10/2013	3875
<Null>	7	שירותים	שירותים	28/10/2013	3876
<Null>	9	שירותים	שירותים	28/10/2013	3877
<Null>	22	המתנה	סככה	28/10/2013	3878
פלסטיק	52	גגון	סככה	28/10/2013	3879
<Null>	11	סככת אחסנה	סככת אחסנה	28/10/2013	3880
<Null>	12	המתנה	סככה	28/10/2013	3881
<Null>	7	גגון	סככה	28/10/2013	3882
<Null>	64	מחסן	אחסנה	28/10/2013	3883
<Null>	34	משרד	משרדים	28/10/2013	3884
<Null>	16	המתנה	סככה	28/10/2013	3885
<Null>	20	המתנה	סככה	28/10/2013	3886
<Null>	35	אחסנה	אחסנה	28/10/2013	3887
<Null>	35	אחסנה	אחסנה	28/10/2013	3888
<Null>	351	משרד	משרדים	28/10/2013	3889
<Null>	52	משרד	משרדים	28/10/2013	3890
<Null>	49	משרד	משרדים	28/10/2013	3891
<Null>	52	משרד	משרדים	28/10/2013	3892
פלסטיק	49	משרד	משרדים	28/10/2013	3893
<Null>	18	סככת אחסנה	סככת אחסנה	28/10/2013	3894
<Null>	14	שירותים	שירותים	28/10/2013	3895
<Null>	17	אחסנה	אחסנה	28/10/2013	3896
<Null>	17	אחסנה	אחסנה	28/10/2013	3897
<Null>	4	שירותים	שירותים	11/11/2013	3898
<Null>	14	אחסנה	אחסנה	11/11/2013	3899
<Null>	14	אחסנה	אחסנה	11/11/2013	3900
<Null>	14	אחסנה	אחסנה	11/11/2013	3901
<Null>	14	אחסנה	אחסנה	11/11/2013	3902
<Null>	14	אחסנה	אחסנה	11/11/2013	3903
פח	51	משרד	משרדים	11/11/2013	3904
פח	51	משרד	משרדים	11/11/2013	3905
<Null>	4	שירותים	שירותים	11/11/2013	3906
<Null>	4	שירותים	שירותים	11/11/2013	3907
<Null>	17	אחסנה	אחסנה	11/11/2013	3908
<Null>	16	אחסנה	אחסנה	11/11/2013	3909
<Null>	10	אחסנה	אחסנה	11/11/2013	3910
<Null>	10	אחסנה	אחסנה	11/11/2013	3911
<Null>	10	אחסנה	אחסנה	11/11/2013	3912
<Null>	541	סככה	סככה	11/11/2013	3913
<Null>	15	אחסנה	אחסנה	11/11/2013	3914
<Null>	25	מיכלים	מיכלים	11/11/2013	3915
<Null>	9	שירותים	שירותים	11/11/2013	3916
<Null>	35	משרד	משרדים	11/11/2013	3917
<Null>	19	שמן	מיכלים	11/11/2013	3918
<Null>	16	אחסנה	אחסנה	11/11/2013	3919
<Null>	55	משרד	משרדים	11/11/2013	3920
פח	4	אחסנה	אחסנה	11/11/2013	3921

פח	5	אחסנה	אחסנה	11/11/2013	3922
<Null>	396	משרד	משרדים	11/11/2013	3923
<Null>	99	משרד	משרדים	11/11/2013	3924
<Null>	18	אחסנה	אחסנה	11/11/2013	3925
<Null>	3	אנרגיה	אנרגיה	11/11/2013	3926
<Null>	25	מיכלים	מיכלים	11/11/2013	3927
<Null>	18	אחסנה	אחסנה	11/11/2013	3928
<Null>	603	משרד	משרדים	11/11/2013	3929
<Null>	76	סדנת רכב	סכנת טיפולים	11/11/2013	3930
<Null>	29	סככה	סככה	11/11/2013	3931
<Null>	30	סככה	סככה	11/11/2013	3932
<Null>	12	אחסנה	אחסנה	11/11/2013	3933
<Null>	54	משרד	משרדים	11/11/2013	3934
<Null>	23	סכנת אחסנה	סכנת אחסנה	11/11/2013	3935
<Null>	16	סכנת אחסנה	סכנת אחסנה	11/11/2013	3936
<Null>	7	שירותים	שירותים	11/11/2013	3937
בטון	19	חשמל	אנרגיה	01/09/2011	90000
פח	14	חניה	סככה	01/09/2011	90001
פח	8	גגון	סככה	01/09/2011	90002
פח	14	גגון	סככה	01/09/2011	90003
פח	119	גגון	סככה	01/09/2011	90004
פח	379	גגון	סככה	01/09/2011	90005
פח	384	גגון	סככה	01/09/2011	90006
פח	15	רגילה	סכנת אחסנה	01/09/2011	90007
פח	16	רגילה	סכנת אחסנה	01/09/2011	90008
פח	287	רגילה	סכנת אחסנה	01/09/2011	90009
פח	287	רגילה	סכנת אחסנה	01/09/2011	90010
פח	289	רגילה	סכנת אחסנה	01/09/2011	90011
פח	385	רגילה	סכנת אחסנה	01/09/2011	90012
פח	548	רגילה	סכנת אחסנה	01/09/2011	90013
פח	4034	רגילה	סכנת אחסנה	01/09/2011	90014
בטון	23	משרד	משרדים	01/09/2011	90015
פח	41	משרד	משרדים	01/09/2011	90016
פח	41	משרד	משרדים	01/09/2011	90017
בטון	47	משרד	משרדים	23/06/2011	90018
בטון	244	משרד	משרדים	23/06/2011	90019
פח	10	מחסן	אחסנה	01/09/2011	90020
פח	11	מחסן	אחסנה	01/09/2011	90021
פח	15	מחסן	אחסנה	01/09/2011	90022
פח	15	מחסן	אחסנה	01/09/2011	90023
פח	15	מחסן	אחסנה	01/09/2011	90024
פח	16	מחסן	אחסנה	01/09/2011	90025
פח	16	מחסן	אחסנה	01/09/2011	90026
פח	22	מחסן	אחסנה	01/09/2011	90027
פח	24	מחסן	אחסנה	01/09/2011	90028
פח	27	מחסן	אחסנה	01/09/2011	90029
פח	30	מחסן	אחסנה	01/09/2011	90030
פח	31	מחסן	אחסנה	01/09/2011	90031
פח	31	מחסן	אחסנה	01/09/2011	90032
פח	341	מחסן	אחסנה	01/09/2011	90033
רעפים	106	ש"ג	עמדת אבטחה	01/09/2011	90034
בטון	15	שירותים	שירותים	23/06/2011	90035
בטון	24	שירותים ומקלחות	שירותים	01/09/2011	90036

בטון	25	שירותים ומקלחות	שירותים	01/09/2011	90037
בטון	16	יעודי	מבנה ייעודי	01/09/2011	90038
<Null>	15285	אחסנה	אחסנה	12/11/2013	90039

נספח 2






1944

ס ר פ נ ד

- במסגרת זה נמצאות היחידות המגויסות ביותר, כן שהוא אינו אחד.
1. **מפקדת הצבא באזור דרום הארץ, המונה 30 קצינים ו-100 חיילים.** (H.Q. South Palestine District) **שבראשה עומד הבריגדיר מקסוול (BRIGADIER MAXWELL).**
 2. **הפקידה המדויק של המפקדה מוסבר במקום אחר בסקירה זו).** **שני בשליטתם של חיל-רגלים המהירים אל המדיניות חיל-הרגלים הראשונה.** **אין שום לחימה את שמויהם של הבטליונים הנוכחיים כי הם מתחלפים לעתים תכופות מאד.** **הם מונים ביחד כ-1,500 חייל.**
 3. **דורו ברקס (DOURO BARRACKS) 1 - בו נמצאת מפקדת חיל-השרותים באזור שרם הארץ (H.Q. R.A.S.C. / S.P.D.).** **וכן כ-800 חיילים מחיל השרותים בטרפנד.**
 4. **מפקדת הנאצי באזור דרום הארץ (H.Q. E.F.I. / S.P.D.) ועוד כ-20 סניפים נאציים נמצאים במחנה (עין בסקירה על הנאצי).** **ומעסיקים כמה מאות פועלים.**
 5. **מחסני הצבא (H.Q. 64 ADVANCED ORDNANCE DEPOT) המתחלפים לשלוש חלקים: - A Sub-Depot - 1, B Sub-Depot - 2, C Sub-Depot - 3.** **במחלקה המהירה עברו עד היום האחרון שרות באורות יהודיות מראשון-לציון ותל-אביב אולם רובן פושרו. מחסני הצבא מעסיקים כמה עובדים יהודים ועשרות פועלים ערבים. המחסנים הם נרחבים ומוני 20 מחסנים גדולים.**
 6. **בית-החולים הצבאי (BRITISH MILITARY HOSPITAL) המכיל כמה מאות מטות והמכיל גם טרמט שניים. עובדי בית-החולים הם: - 12 קצינים, 7 אחיות-רפואיות ו-36 סרג'נטים.**
 7. **מחלקת הבטחון מספר 252 (252 FIELD SECURITY SECTION) המונה קצין אחד, 5 סרג'נטים ו-18 חיילים.**
 8. **מפקדת הצבא בטרפנד ולוד (D.C. TROOPS SARAFAND & LYDDA) המונה 24 קצינים.**
 9. **המשרה הצבאית (C.M.P.) המונה 15 קצינים, 20 סרג'נטים ו-200 חייל.**
 10. **פלוגת מכבי האש מס' 26. (26 ARMY FIRE BRIGADE) המונה 3 סרג'נטים ו-5 חיילים. ביניהם כמה ערבים. ציוד הפלוגה ממוכנל. היחידה שייכת לחיל השרותים.**
 11. **מחסני הצבא של חיל השרותים מס' 31 (31 S.R.D. R.A.S.C.), המחסנים הם נרחבים ורשת מסילת ברזל מאפשרת לרכבות לפרק את הסחורה ישר לבנינים. עובדים בהם מאות פועלים ערבים. אנשי הצבא מונים: - 7 קצינים, 6 סרג'נטים ו-24 חיילים.**
 12. **הקבוצה השנייה של חלגיון הערבי (H.Q. 2nd GROUP, ARAB LEGION) יחידה לוחמת השוכנת באחלים והמונה 3 קצינים, 3 סרג'נטים ו-70 חייל.**
 13. **מחלקת חיל הפחנסים מס' 64 (64 C.R.E.) המונה 26 קצינים, 20 סרג'נטים ו-72 חיילים חוץ מפאטיים פועלים יהודים וערבים, ביניהם 45 עובדים.**
 14. **מרכז הדאר הצבאי בארץ (BASE ARMY POST OFFICE, PALESTINE) המונה 30 חייל.**
 15. **פלוגת ההובלה במסיים מס' 414 (414 HORSE TRANSPORT COMPANY) המונה 8 סרג'נטים ו-22 חייל וכמה עשרות עובדים ועלונים ערבים.**
 16. **מחלקת הפחנסים המכניים והחשמלאים. (K.E.M.E.)**
 17. **מחלקת חיל המאות-הארץ (No. 1 SIGNALS REGT., PALESTINE COMMAND SIGNALS).**
 18. **פלוגת הובלה כללית מס' 13 של חיל השרותים (3 COMPANY, GENERAL TRANSPORT).**
 19. **פלוגת הובלה 470 המסייעה עובדי צבא. בהגיה חיילים.**
 20. **פלוגת הובלה 478 להסעת עובדים, בהגיה אורחיים.**
 21. **משרד ראשי של מאפיית 146.**
 22. **מאפיית עבועה מס' 2 (No. 2 Static Bakery).**
 23. **תחנת דלק מס' 4 של חיל-השרותים.**

נספח 3



STRATIGRAPHY סטרטיגרפיה

SYSTEM		SERIES - STAGE	SYMBOL	THICK. מ. עובי מ'	LITHOLOGY	LITHOSTRATIGRAPHY	ליתוסטרטיגרפיה				
תקופה		סדרה - דיונה	סימן		מזלע	MAPPING UNITS	GROUP				
						יחידות מפה	קבוצה				
QUATERNARY קוורטרי	HOLOCENE הולוקן	Al	0		alluvium	אילובים	KURAR קוראר				
		Qa	15		Sand dune	דינאט חול					
		Qb	40		Colodan Formation	קבוצת קולדן					
		Qc	150		Radiolarian Shale	חול אדום וטיט					
		Qd	10		Meslier Formation	תצורת מלסר					
	NEOGENE נאוגן	PLIOCENE פלי-פליסטוקן	Qe		15	Yafa Formation	תצורת יפה	SARJE סרז'ה			
			Qf		20	Lakish Formation	תצורת לבוש				
			OLIGOCENE אוליגוקן		Og	20	Lakish Formation		תצורת לבוש		
			PALEOGENE פליאוגן		LOWER EOCENE אאוקן תחתון	Ed	15		Adulam Formation	תצורת אדולם	ADULAM אדולם

