

**סיום עבודה / אכלוס מבנה**

1. אני הח"מ **ארנסט רומל** מפקח אסבסט פריך מורשה ע"י המנהל במשרד להגנת הסביבה מאשר כי הסתיימה עבודת אסבסט, היתר מס' **5-0001/2023** העבודה בוצעה באתר – **אתר מס' 1 – שלב ב', גליל המערבי, הרחבה מושב לימן.**
2. העבודות בוצעו על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה ובהתאם לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011 ותקנותיו וכפי שמופיע בתוכנית העבודה בלבד.
3. העבודה בוצעה בהתאם לממצאי סקר אסבסט פריך בקרקע משנת 2016 היתר מס' 1-0031/2016. בשלוש נקודות חפירה כפי שמוספרו בסקר הנ"ל במקטע 'נחלה 209' נק' 40, 42 ו 43 אשר ניראה כי חלה בתיעודן טעות סופר ברישום ספרות נקודות הציון ובכך נוצרה הטעיה לגבי מיקומן האמיתי. לאור טעות זו בוצע תחקיר על ידי הפיקוח בעזרת החברה המנהלת למציאת המיקום האמיתי של נק' אלו – בתחקיר התגלה כי המיקום הנכון של נקודות ציון אלו הינו בשטח בו עבדנו במקטע מס' 2 של עבודה זו. לכן, ניתן לומר כי נק' אלו טופלו כחלק מהיתר זה. למשנה זהירות הפיקוח ביצע חפירות גישוש גם בנקודות הציון כפי שמופיע במקור, בחפירות אלו לא נמצאו עדויות לחומר החשוד כמכיל אסבסט פריך בקרקע.
4. ע"פ בדיקה ויזואלית אתר העבודה כפי שהוגדר בתוכנית העבודה ובהיתר הינו נקי מפסולת אסבסט פריך .
5. בדיקות סביבתיות במהלך העבודה – **נמצאו תקינות.**
6. לאור האמור, **ניתן לעשות שימוש באתר.**
7. בברכה

רומל ארנסט

12/9/23

שם מלא ותחומה

תאריך

ארנסט רומל
אסבסט פריך
מ.ר. 46213

*** סוף המסמך***