



סיום עבודה / אכלוס מבנה

1. אני הח"מ **ארנסט רומל** מפקח אסבסט פריך מורשה ע"י המנהל במשרד להגנת הסביבה מאשר כי הסתיימה עבודת אסבסט, היתר מס' **5-0003/2023** העבודה בוצעה ב **אתר מס' 6- שלב ב' גליל מערבי, חלקה 57 בוסתן הגליל**.
2. העבודות בוצעו על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה ובהתאם לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011 ותקנותיו וכפי שמופיע בתוכנית העבודה בלבד.
3. העבודה בוצעה בהתאם ובהתבסס על ממצאי סקר קרקע להמצאות אסבסט פריך משנת 2022, גבולות הגדרת העבודה המדויקים הינם כפי שמופיע במפת המדידה בלבד (מצ"ב, קובץ מקורי ישלח בצמוד למסמך זה).
4. ע"פ בדיקה ויזואלית אתר העבודה ע"פ המפרט שבתוכנית העבודה, בהיתר ובתוכנית המדידה שלאחר העבודה הינו נקי מפסולת אסבסט פריך.
5. בדיקות סביבתיות במהלך העבודה – **נמצאו תקינות**.
6. לאור האמור, **ניתן לעשות שימוש באתר**.

בברכה

רומל ארנסט

שם מלא ותחומה

3/9/23

תאריך



